

BEGLEITUNTERSUCHUNG IM RAHMEN DER ERPROBUNG BEZIEHUNGSWEISE EINFÜHRUNG GESCHÜTZTER RADFAHRSTREIFEN UND GRÜN BESCHICHTETER RADFAHR- UND SCHUTZSTREIFEN IN BERLIN

Anhang: Steckbriefe der Untersuchungsabschnitte

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt





Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Begleituntersuchung im Rahmen der Erprobung bzw. Einführung Geschützter Radfahrstreifen und Grün beschichteter Radfahr- und Schutzstreifen in Berlin

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz

und Umwelt (SenMVKU) Am Köllnischen Park 3

10179 Berlin

Auftragnehmer: Planungsgemeinschaft Verkehr

PGV-Alrutz GbR Adelheidstraße 9b D - 30171 Hannover Telefon 0511 220601-80 Telefax 0511 220601-990

E-Mail info@pgv-alrutz.de

www.pgv-alrutz.de

Bearbeitung: Dipl. Soz.-Wiss., Dipl.-Ing. Wolfgang Bohle

Dipl.-Ing. Heike Prahlow Dipl.-Geogr. Stefanie Busek BA Geogr. Christoph Herrmann

Hinweis:

Soweit nicht anderweitig angegeben liegt das Copyright für alle Bilder/Grafiken bei PGV-Alrutz GbR.

Hannover, im April 2024

Steckbriefe Geschützte Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung

Allee der Kosmonauten

Untersuchungsabschnitt Allee der Kosmonauten		
Bezirk:	Marzahn-Hellersdorf	
Abschnitt:	Beilsteiner Straße bis Rhinstraße (beidseitig)	
	17 Job P Job	119 118 119 118 118 118 119 118 118 119 118 119
Länge des Abschnitts:	ca. 700 m beidseitig	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	-	-
Radverkehrsführung	RFS, ohne Grüneinfärbung	GRFS, mit Grüneinfärbung
	(ca. 1,6 m zzgl. Markierung)	(variabel, überwiegend ca. 2,6 m zzgl. Sperrfläche mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	Juni 2021	



Fotographische Dokumentation Ortsbesichtigung: vorher nachher 12.06.2020 14.09.2021 Verkehrsdaten vorher nachher Ø ca. 2.600 Rf / 12h (7-19 Uhr)* Verkehrsstärken Ø ca. 840 Rf / 24 h (Quelle: VLB, Zählungen am 06.10.2021) Radverkehr pro Tag: (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016-2019) Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie! Verkehrsstärken Ø ca. 10.000 Rf / 24 h Ø ca. 12.200 Rf / 12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 06.10.2021) Kfz pro Tag: (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016-2019) Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



Materialprü	fung (durch BIB)		
	Voruntersuchung		
Datum:	21. und 23.04.2020		
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)		
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenhe Fugen und Rissen und Aufgrabung	it wird an mehreren Stationen, insbes gen überschritten .	sondere in Bereichen von offenen
		geringe unzulässige Unebenheiten e	
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Zudem liegt hier in längeren Abschnitten eine ungünstige Situation des Asphaltbelages vor. Hier liegt eine Längsnaht, diese auch teilweise als Fuge ausgebildet, innerhalb des Radfahrstreifens. Eine dauerhafte farbige Beschichtung im Fugenbereich ist nur eingeschränkt möglich bzw. der Fugenbereich sollte bei der Beschichtung ausgespart werden. Die Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens instandgesetzt werden.		
	Folgende Mängel sind zu dokume	ntieren:	<u></u>
	Offene Querfugen und Ausbesserungen	Querfugen im Betonbereich mit deutlichen Netzrissbildern	Asphaltblasen
	Aufwölbungen/Aufwalkungen	Senken mit Kaltasphalt ausgebessert	Asphaltausbrüche aus der Asphaltoberfläche
	Betonausbrüche aus der Betonoberfläche	Querrisse	div. Rissbildungen



Netzrisse

Die visuelle Begutachtung der **Entwässerungseinrichtungen** bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.

Die untersuchte **Asphalt-deckschicht** wird in die **Verwertungsklasse A** eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.

Der **Beton** kann einer der LAGA-Einbauklasse entsprechenden **Wiederverwertung** zugeführt werden. (vgl. Prüfbericht Nr. 18201133)

Materialprüfung (durch BIB)	
	Kontrollprüfung
Datum:	22.10, 23.10. und 12.11.2020 sowie 21.05., 02.06., 06.06., 08.06. und 18.06.2021
Art des Materials:	Rollplastik (grün/rot)
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtigkeit, trocken und feucht, Tagessichtbarkeit und Griffigkeit werden erfüllt.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16201534, 16201534-1, 16201534-2, 16211270-1 und 16211270-2)

Materialprü	fung (durch BIB)
	1. Nachuntersuchung
Datum:	18.06.2021
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung erfolgte im Jahre 2020 nur als Probefeld. Es sind hier bei der visuellen Begutachtung keine Schadensbilder/Mängel am Probefeld zu verzeichnen.
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen . Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzt raue Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.
	Vergleich (verschmutzter Istzustand/RAL/Neuzustand)
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtigkeit , trocken und feucht , Tagessichtbarkeit und Griffigkeit werden erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211271)



Materialprü	ifung (durch BIB)		
	2. Nachuntersuchung		
Datum:	01.10. und 28.10.2021		
Art des Materials:	Rollplastik (grün/rot)		
Ergebnis:		rbigen Beschichtung zeigt einige So ennbaren Mängel der Asphaltbefestig Mängel zu dokumentieren:	
	Durchschlagende Netzrisse	Durchschlagende Längs- und Querrisse	Durchschlagende Risse in Fugenbereichen, teilweise mit Austritt der Fugenvergussmasse
		rung des Farbtons bzw. Farbortes is nklere Erscheinungsbild ist auf die vel	
	Die Anforderungen der ZTV M und feucht , Tagessichtbarkeit	13 an die verkehrstechnischen Eigens und Griffigkeit werden erfüllt.	schaften Nachtsichtigkeit, trocken
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211568)		

Materialprü	fung (durch BIB)
	3. Nachuntersuchung
Datum:	25.03. und 13.04.2022
Art des Materials:	Rollplastik (grün/rot)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt einige Schadensbilder/Mängel, u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der vorherigen Begleituntersuchungen im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Neue Schadensbildungen/Mängel sind hinzugekommen:
	Weitere Rissbildungen oberhalb Leicht beschädigte rote
	von Fugen Beschichtung
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzt raue Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtigkeit, trocken und feucht, Tagessichtbarkeit und Griffigkeit werden erfüllt.
	Durch die vorhandene Schrägneigung sollte eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche an den Kontrollprüfstationen gewährleistet sein. (vgl. Prüfbericht Nr. 18221084)



Materialprü	fung (durch BIB)
	4. Nachuntersuchung
Datum:	13.10. und 20.10.2022
Art des Materials:	Rollplastik (grün/rot)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt einige Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Die Mehrzahl der bereists festgestellten Schadensbilder der vorherigen Begleituntersuchungen im Gebrauchszustand sind unverändert . Eine Visuelle Betrachtung in einem großen Bereich der Baustelle konnte nicht durchgeführt werden.
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen . Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzt raue Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaft Griffigkeit wird an einer Station nicht erfüllt.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtigkeit , trocken und feucht und Tagessichtbarkeit werden erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221628)



Verhaltensbeobachtungen			
	vorher		nachher
Datum:	13.05.2020 (13-17 Uhr)		28.09.2021 (13-17 Uhr)
Beobachtungsstandort:	Ca. Höhe Heizkraftwerk (Südseite, RTG (Ost)	Ca. Höhe Heizkraftwerk (Südseite, RTG Ost)
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	0 89 II 0 94 II 0 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehweg		0% 20% 40% 60% 80% 100%
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	# rechte Fahrtrichtung (regelkonform) # linke Fahrtrichtung (regelkon		# rechte Fahrtrichtung (regelkonform) ## links Fahrtrich
Art der Interaktion mit	gesamt	56	49
Rf: (im Untersuchungsbereich von 30 m)	Normale Interaktion	56	Normale Interaktion 0
	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten 0
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf 0
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf 0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches 0 Verhalten



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsbereich von 30 m)	-	
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 17,9 km/h	Ø 17,8 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 17,1 km/h	Ø 17,0 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 55,3 km/h	Ø 45,7 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,4 m	Ø 3,1 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 50.00 60.00 70.00 90.00 90.00 Geschwindigkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Radfahrer fährt auf Rfs



Keine Lieferfahrzeuge oder Kurzzeitparker beobachtet

nachher

Radfahrer fährt auf GRfs



= insg. 1 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 1 Kurzzeitparker
- 0 Lfz
- insg. 0:01 h halten Fz
- davon ca. 1 min ist der GRfs z. T. belegt
- ca. 1 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 1 min Kurzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge



Alt-Friedrichsfelde

Bezirk:	Lichtenberg	
Abschnitt:	Zwischen Am Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensinger Straße) Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensinger Straße) Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensinger Straße) Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensinger Straße) Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensinger Straße) Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensinger Straße) Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensinger Straße) Tierpark und Gensinger Straße (vor der Radwegauffahrt, ca. 200 m vor Gensi	
Länge des Abschnitts:	ca. 370 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	einseitig Längsparken	Teilabschnitt RFS einseitig Längsparken, Teilabschnitt GRFS ohne Parken
Radverkehrsführung:	getrennter Rad- und Gehweg	abschnittsweise Geschützter Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung (RFS ca. 1,70 m, zzgl. Markierung, Teilabschnitt GRFS 2,0 m zzgl. Sperrfläche mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	Juli 2020	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 16.05.2019	Nachher 25.08.2021
	o PGV AIntz	P PGV-AIruz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken	Ø ca. 300 Rf/ 12h (7-19 Uhr)	Ø ca. 1.000 Rf/ 12 h (7-19 Uhr)*
Radverkehr pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählung am 16.10.2014)	(Quelle: SenUVK, Zählung am 18.06.2020)
		* Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!
Verkehrsstärken	Ø ca. 57.000 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr)	Ø ca. 52.700 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr)*
Kfz pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählung am 16.10.2014)	(Quelle: SenUVK, Zählung am 18.06.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



Materialprü	fung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	07.06. & 17.06.2018
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in der Nähe von Aufgrabungen und Querrissen /-fugen, sowie in der Nähe von Einbauten überschritten.
	In der Querebenheit wurden bur geringfügige unzulässige Unebenheiten ermittelt.
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18191263)

Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)	
	Kontrollprüfung	
Datum:	14.05.2020 & 18.05.2020 & 10.06.2020	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16201180-1)	



Materialprüfung (durch BIB)			
	1. Nachuntersuchung		
Datum:	10.03. & 25.03.2021		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbi infolge der bereits vor Beschichtung		
	Durchschlagende Querrisse	Durchschlagende Risse in Fugenbereichen	Abdruck/Senke Asphaltoberfläche, Wasseransammlung
	Erste Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 a Gebrauchszustand erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 18211084)	an die verkehrstechnischen Eigensc	haften Griffigkeit wird im



Materialprü	ifung (durch BIB)
	2. Nachuntersuchung
Datum:	24.09.2021 & 30.09.2021
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung auf.
	Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind fortschreitende durchschlagende Risse in der Beschichtung zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert .
	(vgl. Prüfbericht, Nr. 18191263 vom 19.06.2019 (Voruntersuchungen)).
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an der Station mit der grünen Rollplastik nicht erfüllt und an der
	Station mit der roten Rollplastik erfüllt.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211516)



(vgl. Prüfbericht Nr. 18221083)



wurden, später eingebaute Poller hingegen weisen weniger bis gar keine Verschmutztung auf. Die früher eingebauten Poller weisen bereits Beschädigungen, sowie leichte Blasen der roten Foliauf.	Pollerprüfung	g (durch BIB))
Art der Protektion: Ergebnis: Es ist festzustellen, dass einige Poller bereits leicht verschmutzt sind, da diese bereits früher eingel wurden, später eingebaute Poller hingegen weisen weniger bis gar keine Verschmutztung auf. Die früher eingebauten Poller weisen bereits Beschädigungen, sowie leichte Blasen der roten Foliauf.		Erstbegutachtung
Protektion: Ergebnis: Es ist festzustellen, dass einige Poller bereits leicht verschmutzt sind, da diese bereits früher eingel wurden, später eingebaute Poller hingegen weisen weniger bis gar keine Verschmutztung auf. Die früher eingebauten Poller weisen bereits Beschädigungen, sowie leichte Blasen der roten Foliauf.	Datum:	10.03.2021
wurden, später eingebaute Poller hingegen weisen weniger bis gar keine Verschmutztung auf. Die früher eingebauten Poller weisen bereits Beschädigungen, sowie leichte Blasen der roten Foli auf.		Nicht überfahrbar, in Metallausführung
	Ergebnis:	Die früher eingebauten Poller weisen bereits Beschädigungen , sowie leichte Blasen der roten Folie
Folie auf der Rickseite beschädigt		Folia auf der Ruckseile baschängt



(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211085)



Pollerprüfung (durch BIB))		
	Zweitbegutachtung	
Datum:	24.09.2021	
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung	
Ergebnis:	Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert . (Vgl. Prüfbericht Nr. 18211517)	

Pollerprüfung	g (durch BIB))
	Drittbegutachtung
Datum:	25.03.2022
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung
Ergebnis:	Gegenüber der 2.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind erhebliche zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren an den Folien zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. Und 2.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.
	Folie beschädigt Auffällig viele Poller sind mit beschädigten bzw. fehlenden roten Folien zu verzeichnen
	Es sind keine stark beschädigte sogar bereits fehlende Poller zu verzeichnen.
	(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221087)



Pollerprüfung (durch BIB))		
	Viertbegutachtung	
Datum:	05.10.2022	
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung	
Ergebnis:	Gegenüber der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind alle Poller zwischenzeitlich überarbeitet worden und die roten Reflexionsfolien sind zum Teil erneuert worden. Es sind keine stark beschädigte oder sogar bereits fehlende Poller zu verzeichnen.	
	(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221536)	





	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)		
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 21,3 km/h	Ø 24,8 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 19,2 km/h	Ø 21,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 47,4 km/h	Ø 47,9 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,6 m	Ø 1,4 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0



	vorher	nachher
Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (im gesamten Videoaufnahmebereich)		
	= insg. 0 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet	= insg. 1 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet- 1 Kurzzeitparker- 0 Lfz
		 insg. 16 s halten Fz davon 0 s ist der Rfs blockiert davon 16 s im Haltverbot (vor den Glascontainer)
		ca. 16 s hält im Durchschnitt jedes Fz
		ca. 16 s Kurzzeitparker ca. 0 min Lieforfolgenung
		ca. 0 min Lieferfahrzeug



Danziger Straße

Bezirk:	Pankow	
Abschnitt:	81 B 96a Bache Buche Buche	d Diesterwegstraße (Nordseite) **The diergenten berbande** **The diergen
Länge des Abschnitts:	Ca. 1.100 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Längsparken Fahrtrichtung West, Senkrecht-/Schrägparken Fahrtrichtung Ost	Längsparken Fahrtrichtung West, Senkrecht-/Längsparken/ Fahrtrichtung Ost
Radverkehrsführung	Pop-up Radweg (ca. 1,90 m, zzgl. Sts)	Geschützter Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 2,00 m, zzgl. Sperrfläche mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	Mai 2020	









Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 1.600 Rf / 24 h (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2017-2019)	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 20.000 Kfz / 24 h (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2017-2019)	



Materialprüfung (durch BIB)		
	Nachuntersuchung	
Datum:	Nicht notwendig	
Art des Materials:		
Ergebnis:		

Pollerprüfung (durch BIB))				
	Pop-Up-Radweg			
Datum:				
Art der Protektion:				
Ergebnis:				





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsberei ch von 30 m)		Kritische Situation aufgrund geringem Abstandes auf der Verengung
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	21,6 Ø km/ h	19,6 Ø km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	20,5 Ø km/h	19,1 Ø km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	48,7 Ø km/h	45,8 Ø km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 5,5 m	Ø 5,5 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	9,0 9,0 8,0 7,0 4,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9	9,0 8,0 7,0 16,6,0 10,0 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Geschwindigkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

In der Gegenrichtung blockiert ein Lieferfahrzeug den Rfs



Rfs stehen





Radfahrer fährt auf GRFS



= insg. 2 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet

- 2 Lfz
- insg. 8:50 min halten Fz
- davon 8:50 min ist der Rfs blockiert
- ca. 4 min hält im Durschnitt jedes Lieferfahrzeug

Keine Lieferfahrzeuge oder Kurzzeitparker beobachtet



Fasanenstraße

Untersuchungsabschnitt Fasanenstraße					
Bezirk:	Charlottenburg-Wilmersdorf				
Abschnitt:	LSA-Bereiche jeweils beiderseits Kurfürstendamm und Kantstraße Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort ca. 110 m				
Länge des Abschnitts:					
	vorher	nachher			
Ruhender Verkehr	Straßenparken längs	Straßenparken längs			
Radverkehrsführung	Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung (ca. 2,0 m, zzgl. Markierung)	Geschützter Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 2,0 m, zzgl. Sperrfäche mit Protektion)			
Umsetzung der Maßnahme	Mai 2022				



Fotographische Dokumentation				
Ortsbesichtigung:	Vorher 27.02.2019	Nachher 10.08.2022		
	© PGV-Alrutz			
Verkehrsdaten				
	vorher	nachher		
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 850 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 09.04.2019)	Liegen noch nicht vor		
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 4.000 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 09.04.2019)	Liegen noch nicht vor		



32 von 467

100%

Gehweg

2

2

0

0

0

0

0

0

Kritische Situation mit Rf

Verhalten

Besonderheiten, Gefährliches

Kritische Situation mit Rf

Verhalten

Besonderheiten, Gefährliches



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation:

(im Untersuchungsbereich von 30 m)

Radfahrer muss haltendem Kfz ausweichen



Radfahrer muss geöffneter Kfz-Tür ausweichen



Radfahrer muss ausparkendem Kfz ausweichen



Parkendes Kfz belegt teilweise die Einfahrt



Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 16,1 km/h	Ø 14,5 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 14,2 km/h	Ø 13,1 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 19,4 km/h	Ø,- km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,2 m	Ø 2,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	Keine Überholvorgänge beobachtet

Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Zwei nebeneinander haltende Fahrzeuge blockieren die Fahrbahn, Querschnitt für Radfahrer ist verengt



Kurzzeitparker (Taxi) hält auf Fahrbahn, Querschnitt für Radfahrer ist verengt



nachher

Fahrzeug parkt vor dem GRFS und verengt die Durchfahrt für den Radverkehr



- = insg. 11 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 8 Kurzzeitparker
 - 3 Lfz
- insg. 0:43 h halten Fz
 - davon 0:37 h ist der Fahrbahnrand blockiert
 - davon 0:06 h in zweiter Reihe gehalten
- ca. 4 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 13 min Kurzzzeitparker
- ca. 30 min Lieferfahrzeuge

- = insg. 2 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 2 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- insg. 0:25 h halten Fz
 - davon 0:25 h ist der Fahrbahnrand blockiert
 - GRFS mit Protektion ist nicht blockiert
- ca. 12 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 25 min Kurzzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge



Hasenheide

Untersuchungsabschnitt I	Hasenheide (GRFS)		
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg		
Abschnitt:	zwischen Südstern und Wissmannstraße (Standort West (Südstern) Südstern) Friedholt on der Lillienthdistroße Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort	Südseite) Tierark Neutolin Standort Mitte Standort Ost (Neue Welt) Volkspark Hasenheide	
Länge des Abschnitts:	ca. 1.080 m	T	
	vorher	nachher	
Ruhender Verkehr	Längsparken	Abschnittsweise Längsparken (linksseitig des Geschützten Radfahrstreifens)	
Radverkehrsführung	Mischverkehr	Geschützter Radfahrstreifen mit Grüneinfärbung (ca. 2,00 m, zzgl. Sperrfläche mit Protektion)	
Umsetzung der Maßnahme:	April 2019		



Fotographische Dokume	ntation	
Ortsbesichtigung:	vorher 26.01.2018	nachher 04.02. und 17.09.2020
	© PGV-Alrutz	© PGV-Alruz
	© PGV-Alrutz	© PGV-Alrutz
	© PGV.Alrutz	© PGV-Alrutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 3.400 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016)	Ø ca. 9.100 Rf/ 12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 23.09.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 19.300 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016)	Ø ca. 15.600 Kfz/ 12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 23.09.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



(vgl. Prüfbericht Nr. 18181390)

Materialpro
Datum:
Art des Materials:
Ergebnis:

Materialprü	ifung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	24.07.2018
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen überschritten.
	In der Querebenheit wurden größere Unebenheiten, z.B. bei Aufwölbungen zum Bord und Senken an Abläufen und Schächten festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.

Materialprü	ifung (durch BIB)
	Kontrollprüfung
Datum:	22.03, 27.03. und 02.04.2019
Art des Materials:	Reibeplastik (grün)
Ergebnis:	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird jeweils erfüllt . Die Anforderung der ZTV M 13 an die Verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit , feucht , wird an beiden Prüfstationen nicht erfüllt . Da jedoch die nächstliegende Klasse der DIN EN 1436 erfüllt wird, ist hier gemäß ZTV M 13, Pkt. 4.4, Absatz 3, ausreichend, die Anforderung an den Gebrauchszustand inneralb Gewährleistung zu erbringen. Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit , trocken und Tagessichtbarkeit werden ansonsten erfüllt . (vgl. Prüfbericht Nr. 16191156)




Pollerprüfung	g (durch BIB))	
	Erstbegutachtung	
Datum:	07.10.2019	
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung	
Ergebnis:	Generell ist festzustellen, dass alle Poller leicht verschmutzt sind Es befinden sich Aufkleber an manchen Pollern Ohne weitere Mängel Beispielbilder aus dem Prüfbericht: (Vgl. Prüfbericht Nr. 18191587)	



Zweitbegutachtung		
01.04.2020		
Nicht überfahrbar, in Metallausführung		
Generell ist festzustellen, dass alle Poller nur leicht verschmutzt sind Es befinden sich Aufkleber an manchen Pollern Geringe Schleifspuren Leichte Faltenbildung der roten Folie Ohne weitere Mängel Beispielbilder aus dem Prüfbericht: Schleifspuren Schleifspuren		
	Nicht überfahrbar, in Metallausführung Generell ist festzustellen, dass alle Poller nur leicht verschmutzt sind Es befinden sich Aufkleber an manchen Pollern Geringe Schleifspuren Leichte Faltenbildung der roten Folie Ohne weitere Mängel Beispielbilder aus dem Prüfbericht:	







	Viertbegutachtung
Datum:	21.09.2021
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung
Ergebnis:	 Allgemein wird auffällig, dass auf der gesamten Strecke immer mehr Aufkleber auf den Pollern sich befinden Bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu der 3.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand zu dokumentieren: Deutliche Schleifspuren an Pollern im Bereich der Sperrflächen zur Fahrbahn, im Bereich der parkenden Autos sind dagegen nur geringe Schleifspuren zu erkennen.





fehlende Poller zu verzeichnen. (Vgl. Prüfbericht Nr. 18211519)



Es sind keine

42 von 467



Prüfbericht Nr. 18221089)

ng (durch BIB))		
Sechstbegutachtung		
10.10.2022		
Nicht überfahrbar, in Metallausführung		
Im Vergleich zur 5.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten zu verzeichnen Im Allgemeinen wird auffällig, dass die Poller auf der gesamten Strecke zunehmend Aufkleber aufweisen Bereits dokumentierte Schadensbilder der 1. bis 5.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind weitestgehend unverändert Keine fehlenden Poller zu verzeichnen		

(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221538)

Verhaltensbeobachtungen	Hasenheide (GRFS), West ((Südstern)						
	vorher			nachher				
Datum:	27.06.2018 (13-17 Uhr)			17.09.2020 (13-17 Uhr)				
Beobachtungsstandort:	zw. Südstern und Fichtestr	aße (Südseite)		zw. Südste	ern und Fic	htestraße (S	Südseite)	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf								
Seite der Protected-Bike- Lane:	0% 20% 40% 60		0%	0% 20		60% Rfs/SStr	80% 100%	
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	100 90 Inke Fahrtrichtung (regelkonform)		abs. Anzahl Rf 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		(re ■ link	hte Fahrtrichtung gelkonform) se Fahrtrichtung gelwidrig)		
	10 Kfz- Fahr- streifen Rf in Rict	Gehweg		0	Kfz- Fahr- streifen	PBL fin Richtung O	Gehweg	
Art der Interaktion mit	gesamt 100		00	Gesamt		100		
Rf: (im Untersuchungsbereich von 30 m)	Normale Interaktion 99		9	Normale Interaktion			100	
	Kooperatives Verhalten 0			Kooperatives Verhalten		0		
	Behinderung von Rf 1			Behinderung von Rf		0		
	Kritische Situation mit Rf 0			Kritische Situation mit Rf		0		
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten			Besonderheiten, Gefährliches Verhalten		0		





Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich auf der Seite der zukünftigen PBL-Südseite) West - Südstern Kfz hält in zweiter Reihe. Radfahrende weichen nach rechts aus.



Keine Kurzzeitparker oder Lieferfahrzeuge beobachet

→ der GRFS wird nicht blockiert

- = insg. 8 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 7 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 19min halten Fz
 - davon 19min ist die Fahrbahn blockiert
- ca. 2min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 18min Kurzzeitparker
- ca. 30s Lieferfahrzeug

- = insg. 0 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
- → der GRFS wird nicht blockiert





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsbereic h von 30 m) Mitte Kfz (Pkw und Bus) behindert Radfahrende, weil in zweiter Reihe gehalten wird, Radfahrende müssen ausweichen (mehrere Behinderungen).





Radfahrender hält am Fahrbahnrand und steigt ab. Leichte Behinderung durch Ausweichbewegung der Radfahrenden, die überholen.



Entgegenkommender regelwidrig fahrender Radfahrender behindert Radfahrende in regelkonformer Richtung. Radfahrende müssen leicht nach rechts zum Fahrbahnrand ausweichen.



		A A STATE OF
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 22,6 km/h	Ø 20,7 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 21,9 km/h	Ø 20,9 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 41,3 km/h	Ø 36,9 km/h
Überholabstand:	Ø 2,2 km/h	Ø 5,3 km/h
(zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)		
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	7,0 6,0 5,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1



PGV-Alrutz





Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich) Mitte Fahrzeug steht in 2. Reihe und blockiert die Fahrbahn. Radfahrende weichen nach rechts aus.



Fahrzeug blockiert die Einfahrt.



Fahrzeug blockiert den Gehweg



- = insg. 11 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 9 Kurzzeitparker
 - 2 Lfz
- insg. 37min halten Fz
- davon 37min ist der rechte Fahrstreifen blockiert
- ca. 3min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 32min Kurzzeitparker
- ca. 5min Lieferfahrzeug

- = insg. 8 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 7 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 24min halten Fz
 - davon 0min innerhalb des GRFS
 - davon 18min auf Höhe der Einmündung
 - davon 6 min auf dem Gehweg
- ca. 3min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 18min Kurzzeitparker
- ca. 6min Lieferfahrzeug





Beschreibung Kfz kommt aufgrund von querenden zu Fuß Kfz hält und parkt ein. Radfahrender muss Behinderung/ zunächst abbremsen, weil ein Kfz noch Gehenden in der Zufahrt auf dem kritische Situation: überholt. Anschließend weicht er nach rechts Radfahrstreifen zum Stehen. Radfahrende müssen ausweichen (dies sind Situationen von aus. allen Behinderungen). Untersuchungsbereic h von 30 m) Ost - Neue Welt Geschwindigkeiten Ø 20,3 km/h Ø 17,5 km/h alleinfahrender Rf: Geschwindigkeiten Ø 19,4 km/h Ø 16,9 km/h bei Überholung durch Kfz: Geschwindigkeiten Ø 41,2 km/h Ø 37,4 km/h bei Überholung von Überholabstand: Ø 2,6 m Ø 4,3 m (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker) Zusammensetzung 7,0 Kfz-Spiegel Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand 5.0 zum Rf: H 4,0 pun 2,0 1.0 0,0 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Geschwindigkeit Kfz bei Überholung von Rf (in km/h) Geschwindigkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

Ost - Neue Welt

Kfz hält am Fahrbahnrand im Halteverbot vor der Einmündung



Kfz hält neben den Parkständen in zweiter Reihe hinter der Einmündung



Kfz hält auf der Sperrfläche hinter der Einmündung



Kfz hält außerhalb der PBL in zweiter Reihe



Kfz hält außerhalb der PBL in zweiter Reihe vor der Einmündung



Kfz steht mit dem rechten Reifen auf der Furt in Höhe der Einmündung




- = insg. 19 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 15 Kurzzeitparker
 - 4 Lfz
- insg. 1h 14min halten Fz
 - davon 1h 2min halten Fz am Fahrbahnrand (im Halteverbot, vor der Einmündung)
 - davon 12min halten Fz neben den Parkständen auf der Fahrbahn in 2. Reihe nach der Einmündung

- = insg. 12 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 12 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- insg. 1h 58min halten Fz
 - davon 0min innerhalb des GRFS
 - davon 1h 51min außerhalb des GRFS auf der Sperrfläche hinter der Einmündung
 - davon 6min außerhalb des GRfs auf der Fahrbahn
 - davon 42s mit dem rechten Reifen auf der Furt Höhe der Einmündung




54 von 467

















In dem obenstehenden Diagramm bewerten die Befragten drei Faktoren in Bezug auf das veränderte Sicherheitsgefühl. Jeder Faktor taucht folglich sowohl in grüner als auch in roter Einfärbung auf, um eine Verbesserung bzw. Verschlechterung des Sicherheitsgefühls zu verdeutlichen.



Holzmarktstraße (Nachher-Untersuchung)

Untersuchungsabschnitt Holzmarktstraße (Nachher Untersuchung)					
Bezirk:	Mitte				
Abschnitt:	Zwischen Alexanderstraße und Lichtenberger Straße (beidseitig) Schröderhaus Rolandure Annowttbrücke Jannowttbrücke Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort				
Länge des Abschnitts:	ca. 450 m	T			
	vorher nachher				
Ruhender Verkehr:	kein Parken	kein Parken			
Radverkehrsführung:	Rfs/SStr ohne Grüneinfärbung (ca. 2,0 m, zzgl. Markierung)	Geschützter Radfahrstreifen mit Grüneinfärbung (ca. 3,5 m, zzgl. Sperrfläche mit Protektion)			
Umsetzung der Maßnahme:	April 2019				



Estagraphicaha Dakumantatian			
Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher	nachher	
	01.06.2018	26.05.2020	
	© PGV-Alrutz	© PGV-Afruiz	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken	Ø ca. 3.700 Rf/ 12h (7-19 Uhr)	Ø ca. 2.700 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*	
Radverkehr pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019)	(Quelle: VLB, Zählungen am 06.05.2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	
Verkehrsstärken	Ø ca. 27.800 Rf/ 12h (7-19 Uhr)	Ø ca. 21.800 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*	
Kfz pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019)	(Quelle: VLB, Zählungen am 06.05.2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	



Pollerprüfung (durch BIB))			
	Erstbegutachtung		
Datum:	07.10.2019		
Art der Protektion:	überfahrbar, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschutzt sind als auf der Rückseite Es befinden sich mehrere Aufkleber an den Pollern Manche Poller sind leicht verformt An manchen Pollern löst sich leicht die Reflextionsfolie Beispielbilder aus dem Prüfbericht: Reflextonsfolie Jost sich leicht Reflextonsfolie Reflextonsfolie Reflextonsfolie Jost sich leicht Reflextonsfolie R		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18191590)		



	Zweitbegutachtung		
Datum:	01.04.2020		
Art der Protektion:	überfahrbar, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschutzt sind als auf der Rückseite		
	Es befinden sich mehrere Aufkleber an den Pollern		
	Manche Poller stehen leicht schräg/schief in Fahrtrichtung		
	 An manchen Pollern löst sich leicht die Reflextionsfolie, bzw. ist bereits gerissen und dadurch partiell beschädigt 		
	Beispielbilder aus dem Prüfbericht:		
	Reflexionsfolie löst sich		



(vgl. Prüfbericht Nr. 18201103)

	Dritthegutachtung		
Datum:			
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	Drittbegutachtung 10.03.2021 Überfahrbar, in Kunstsoffausführung - Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschmutzt sind als auf der Rückseite - Es befinden sich mehrere Aufkleber an den Pollern - Einige Poller, meist zu Beginn von neuen Abschnitten, stehen leicht schräg/schief in Fahrtrichtung - An einigen Pollem löst sich die Reflexionsfolie - An einigen Pollem ist die Reflexionsfolie schaften Begehung erheblich verschlechtert - Reflexionstoffer gerissener Gelexionsfolie beschädigt. Schadenszustand hat sich seit der letzten Begehung erheblich verschlechtert		



Pollerprüfung (durch BIB))			
	Viertbegutachtung		
Datum:	24.09.2021		
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	 Kaum Gebrauchsspuren gegenüber der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand zu verzeichnen fortschreitende Rissbildungen in der roten Folie zu erkennen, besonders an Pollern, die zu Beginn eines Abschnittes und bei Ein- und Ausfahrten installiert sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18211520)		



Pollerprüfung (durch BIB))				
	Fünftbegutachtung			
Datum:	25.03.2022			
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung			
Ergebnis:	25.03.2022			

Pollerprüfung (durch BIB))		
	Sechstbegutachtung	
Datum:	05.10.2022	
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung	
Ergebnis:	 kaum zusätzliche Gebrauchsspuren zu verzeichnen fortschreitende Rissbildungen in der roten Folie zu erkennen, besonders an Pollern, die zu Beginn eines Abschnittes und bei Ein- und Ausfahrten installiert sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18221539)	






	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsraster von 30m)		Keine Behinderung im Untersuchungsraster beobachtet.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:		Ø 23,0 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:		Ø 19,9 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:		Ø 42,0 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)		Ø 4,3 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:		Es wurden hier auch Abstände zwischen Rf und Kfz auf dem zweiten Fahrstreifen aufgenommen. Das erklärt den z. T. großen Überholabstand.

	vorher	nachher
Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):		Nicht relevant!
(im gesamten Videoaufnahmebereich)		







Fotographische Dokumentation			
	vorher	nachher	
Ortsbesichtigung:	16.11.2018	30.08.2023	
	● PGV-Alfulz	660 PRIVATIVE REPORT OF THE PRIVATIVE	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	ca. 100 Rf/Tag (2018) ca. 300 Rf/Tag (2022)* * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	VLB: keine Zähldaten vorhanden	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	ca. 28.000 Kfz/Tag (2018) ca. 22.800 Kfz/Tag (2022)* * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	VLB: keine Zähldaten vorhanden	



80%

wrechte Fahrtrichtung

■linke Fahrtrichtung

PBL

Marzahn (Ri Nord) Gehweg

6

6

0

0

0

0

Besonderheiten, Gefährliches

Verhalten

Gehweg

100%

Besonderheiten, Gefährliches

Verhalten

0



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)		
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 32,6 km/h	Ø 30,8 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 28,6 km/h	Ø 32,9 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 62,2 km/h	Ø 55,1 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 4,1 m	Ø 3,15 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	6.0 9.6 9.6 9.7 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0	6.0 6.0

	vorher	nachher
Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (im gesamten Videoaufnahmebereich)	Radfahrerin fährt auf Rfs	
	Keine Lieferverkehre oder Kurzzeitparker beobachtet.	Keine Lieferverkehre oder Kurzzeitparker beobachtet.



Mehringdamm (Nachher-Untersuchung)

Untersuchungsabschnitt Mehr	ngdamm (Nachher-Untersuchung)	
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg	
Abschnitt:	Zwischen Schwiebusser Straße und Fidicinstraße (ab U-Bahneingang) (Ostseite)	
Länge des Abschnitts:	ca. 160 m	nachher
Ruhender Verkehr:	Baustellenbereich	Kein Parken
Radverkehrsführung:		Geschützter Radfahrstreifen mit Grüneinfärbung (2,05 m, zzgl. Sperrfläche mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahmen:	Mai 2018	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 16.11.2018	nachher 18.02.2020 und 28.05.2020
	O PGV-Alruz	PGV Anutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 2.600 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2014 und 2016)	Ø ca. 4.000 Rf/ 12h (0 - 24 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 16.03.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	ca. 36.200 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen (2014 und 2016)	ca. 39.500 Kfz/ 12 h (0 - 24 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 16.03.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



	Erstbegutachtung
Datum:	07.10.2019
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung
Ergebnis:	Generell ist festzuhalten, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschmutzt sind, als auf der Rückseite.
	Es befinden sich mehrere Aufkleber an den Pollern.
	Einige Poller haben Schleifspuren auf der Innenseite.
	Schleffspuren am Poller Innensette
	Aufklaber am Polier



74 von 467

Pollerprüfung (durch BIB))







The state of the s

(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211092)



Pollerprüfung (durch BIB))	
	Viertbegutachtung
Datum:	23.09.2021
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung
Ergebnis:	 Gegenüber der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten festzustellen Es sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen
	(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211524)



Pollerprüfung	g (durch BIB))
	Fünftbegutachtung
Datum:	28.03.2022
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung
Ergebnis:	- Gegenüber der 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten festzustellen - Der letzte Poller wurde zwischenzeitlich beschädigt und steht nun schräg - Es sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18221094)



Pollerprüfung (durch BIB))		
	Sechstbegutachtung	
Datum:	20.10.2022	
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung	
Ergebnis:	 Im Vergleich zur 5.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten festzustellen Es sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18221543)	



Verhaltensbeobachtungen		
	vorher	nachher
Datum:		28.05.2020 (13-17 Uhr)
Beobachtungsstandort:		Mehringdamm, Höhe Hausnr 119 (ostseitig, Rtg. Norden)
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike-Lane:		0 84 16
		0% 20% 40% 60% 80% 100% ■ Kfz-Fahrstreifen ■ Protected Bike Lane ■ Gehweg
Fahrtrichtung und Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike-Lane:		90 ■ rechte Fahrtrichtung (regelkonform) ■ linke Fahrtrichtung (regelwiding) 10 ■ Fahrtrichtung (regelwiding) ■ Rfs/SStr Gehweg Rf im Richtung Nord
Art der Interaktion mit Rf:		gesamt 100
(im Untersuchungsraster von 30m)		Normale Interaktion 100
		Kooperatives Verhalten 0
		Behinderung von Rf 0
		Kritische Situation mit Rf 0
		Besonderheiten, Gefährliches Verhalten 0



60

digkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)

0,0



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (im gesamten Videoaufnahmebereich)	Liederfahrzeug hält teilweise auf GRFS und blockiert diesen teilweise.
	= insg. 4 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 2 Kurzzeitparker - 2 Lfz
	insg. halten Fz 4:28 min davon ist der Rfs 2:46 min blockiert
	ca. 67 s hält im Durchschnitt jedes Fz
	ca. 19 s Kurzzeitparkerca. 4:09 min Lieferfahrzeuge



Schloßstraße

Untersuchungsabschnitt S	Schloßstraße (GRFS)	
Bezirk:	Steglitz-Zehlendorf	
Abschnitt:	Seschützter Radfahrstreifen Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort	Istraße (Westseite) Hinweis: Die anderen Standorte sind im Steckbrief "Schloßstr. Rfs"
Länge des Abschnitts:	ca. 75 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Kein Parken	Kein Parken
Radverkehrsführung	Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung (ca. 1,75 bis 2,10 m zzgl. Breitstrich)	Geschützter Radfahrstreifen mit Grüneinfärbung (ca. 2,20 m zzgl. Breitstrich mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	April 2020	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 29.08.2018 For the second sec	nachher 23.09.2020 PGV-Alutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø 2.800 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2017)	Ø 3.470 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 05.10.2023)
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 14.300 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2017)	Ø ca. 12.700 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 05.10.2023)



	Erstbegutachtung
Datum:	25.03.2021
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung
Ergebnis:	Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschmutzt sind als auf der Rückseite Es fehlen bereits insg. 4 Poller Die Reflexionsfolie ist verdreckt und beschädigt bzw. starke Rissbildung Einige Poller weisen Schleifspuren auf, die vermutlich durch An- und/oder Überfahren der Polle entstanden sind. Zudem sind einige Poller etwas deformiert. In Fahrtrichtung verschmutze Poller in Fahrtrichtung verschmutze Poller in Fahrtrichtung verschmutze Poller verschmutze Poller in Fahrtrichtung verschmutze Poller verschmutze Poller in Fahrtrichtung verschmutze Poller verschmutze Poller verschmutze Poller verschmutze Poller



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211093)

Pollerprüfung	g (durch BIB))
	Zweitbegutachtung
Datum:	30.09.2021
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung
Ergebnis:	Gegenüber der Erstbegutachtung sind deutlichen fortschreitende Rissbildungen an der Folie bei der Pollern festzustellen.
	 Die Schadensbilder sind meist unverändert. Es fehlen weiterhin 4 Poller
	in Fahrtrichtung stärker verschmutzt
	Beschädigte Reflexionsflächen
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211525)






(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221095)

Pollerprüfung (durch BIB))		
	Viertbegutachtung	
Datum:	15.09.2022	
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung	
Ergebnis:	- Im Vergleich zur 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind deutlich fortschreitende Rissbildungen an der Folie bei den Pollem festzustellen - Am Poller 1.1 (Referenzabschnitt 1) fehlt eine Befestigungsschraube - Der 3.Poller im Referenzabschnitt 2 ist gerissen deutliche Schlerfspuren - Wie schon bei der 3.Begleituntersuchung festgestellt, fehlen weiterhin insgesamt 5 Poller	
	(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221544)	










	vorher	nachher
Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (Süd - vor dem ARAS)	Lfz blockiert Rfs. Radfahrende müssen auf Fahrbahn ausweichen. Kurzzeitparker blockieren Rfs. Radfahrende müssen auf Fahrbahn ausweichen.	Keine Kurzzeitparker oder Lieferfahrzeuge beobachtet → der GRFS wird nicht blockiert
	 insg. 18 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 15 Kurzzeitparker - 3 Lfz insg. 1h 6 min halten Fz - davon 1 h 6 min ist der Rfs blockiert ca. 4 min hält im Durchschnitt jedes Fz ca. 32 min Kurzzeitparker ca. 34 min Lieferfahrzeuge 	= insg. 0 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet → der GRFS wird nicht blockiert




92 von 467











Spreestraße

Untersuchungsabschnitt Spreestraße		
Bezirk:	Treptow-Köpenick	
Abschnitt:	Michael-Brückner-Straße bis Schnellerstraß Meine Schwarz-Spreebäck Weißes Paar Michael Brückner-Haus Schu Ca. 18 m	HörPartner Jump
Länge des Abschnitts:	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Kein Parken	Kein Parken
Radverkehrsführung	Radfahrstreifen (RfS) (grün eingefärbt)	Geschützter Radfahrstreifen (GRFS) (grün eingefärbt)
Umsetzung der Maßnahme:	Mai 2020	



Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 27.05.2020	nachher 01.09.2021	
	© PGVAIntz	o PGVAIrub.	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 1.000 Rf / 24 h (Quelle: VLB, 2016-'18)	VLB: keine Zähldaten vorhanden	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 30.800 Kfz / 24 h (Quelle: VLB, 2016-′18)	VLB: keine Zähldaten vorhanden	





<u>Deschadigt</u> Rückseits		Zweitbegutachtung
Ergebnis: - Erste Protektor wurde vermutlich bereits umgefahren, es sind Knickspuren an der unteren Halterung erkennbar und der Protektor ist leicht in sich verdreht - Zudem ist die Folie an der Vorderseite beschädigt - Zweite Protektor wurde vermutlich bereits ebenfalls umgefahren und der Protektor ist leicht in sich verdreht - Zudem ist die Folie an der Vorder- und Rückseite beschädigt - Am dritten Protektor sind nur geringe Gebrauchspuren wie zwei farbige Schleifspuren zu erkennen Folie an der Rückseite beschädigt Folie an der Rückseite beschädigt	Datum:	10.03.2021
Halterung erkennbar und der Protektor ist leicht in sich verdreht Zudem ist die Folie an der Vorderseite beschädigt Zweite Protektor wurde vermutlich bereits ebenfalls umgefahren und der Protektor ist leicht in sich verdreht Zudem ist die Folie an der Vorder- und Rückseite beschädigt Am dritten Protektor sind nur geringe Gebrauchspuren wie zwei farbige Schleifspuren zu erkennen Folie an der Rückseite beschädigt Folie an der Rückseite beschädigt		Mini-Bake, Leitboy III auf Leitschwelle
(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211094)	Ergebnis:	Halterung erkennbar und der Protektor ist leicht in sich verdreht Zudem ist die Folie an der Vorderseite beschädigt Zweite Protektor wurde vermutlich bereits ebenfalls umgefahren und der Protektor ist leicht in sich verdreht Zudem ist die Folie an der Vorder- und Rückseite beschädigt Am dritten Protektor sind nur geringe Gebrauchspuren wie zwei farbige Schleifspuren zu erkennen



Pollerprüfung (durch BIB))		
	Drittbegutachtung	
Datum:	30.09.2021	
Art der Protektion:	Mini-Bake, Leitboy III auf Leitschwelle	
Ergebnis:	Gegenüber der 2.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten festzustellen Keine fehlenden Poller zu verzeichnen	
	(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211526)	





	Fünftbegutachtung
Datum:	05.10.2022
Art der Protektion:	Mini-Bake, Leitboy III auf Leitschwelle
Ergebnis:	- Gegenüber der 4.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten festzustellen Letzten 3 Poller sind beschädigt



(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221545)

102 von 467



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsbereic h von 30 m)		Im Abbiegevorgang zum halten gekommene Kfz blockieren die PBL
Geschwindigkeiten	Ø 19,9 km/h	Ø 20,5 km/h
alleinfahrender Rf:		Ø 20,5 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 15,6 km/h	Ø 16,4 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 33,8 km/h	Ø 30,0 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,3 m	Ø 2,4 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Kein ruhender Verkehr neben Rfs



- = insg. 0 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 0 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- insg. 0:00 h halten Fz
 - davon 0:00 h ist der Rfs blockiert
- ca. 0 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 0 min Kurzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge

nachher

Neben Rfs haltendes Kfz



- = insg. 1 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 1 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- insg. 0:01 h halten Fz
 - davon 0:00 h ist der Rfs blockiert
- ca. 0:50 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 0:50 min Kurzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge



Wendenschlossstraße

Untersuchungsabschnitt Wen	ntersuchungsabschnitt Wendenschlossstraße	
Bezirk:	Treptow-Köpenick	
Abschnitt:	Zwischen Wendenschlossstraße 324 und Dreg	erhoffstraße (westseitig)
	291 293 103 305 104 106 306 307 317 318 308 318 318 3248 309 307 317 318 308 318 318 3248 336 337 318 328 328 328 328 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	
Länge des Abschnitts:	ca. 70 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	Beidseitig Längsparken	Beidseitig Längsparken
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen (westseitig) und Radweg (ostseitig) (ca. 2,00 m, zzgl. Markierung)	PBL (westseitig) und Radweg (ostseitig) (ca. 2,00 m, zzgl. Breitstrich mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	August 2019	



Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 16.05.2019	nachher 28.04.2020	
	O PGVAINUE O PGVAINUE	© PGV-Alruiz	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro tag:	Ø ca. 330 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählung 2018)	Noch nicht vorliegend	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 4.400 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählung 2018)	Noch nicht vorliegend	



Materialprüfung (durch BIB)	
	Voruntersuchung
Datum:	
Art des Materials:	
Ergebnis:	

Materialprüfung (durch BIB)	
	Kontrollprüfung
Datum:	30.08.2019
Art des Materials:	Epoxidharzbeschichtung (grün)
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 2.0336.19)

Materialprüfung (durch BIB)		
	1. Nachuntersuchung	
Datum:	Weitere Untersuchungen erfolgen durch den Bezirk	
Art des Materials:		
Ergebnis:		



Verhaltensbeobachtungen				
	vorher		nachher	
Datum:	Di, 04.06.2019 (13-17 Uhr)		Di, 12.05.2020 (13-17 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Höhe Nr. 324, Westseite (Rtg. Süc	len)	Höhe Nr. 324, Westseite (Rtg. Süde	en)
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	25 58 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Geh	117772	0% 20% 40% 60% 80% 80% Kfz-Fahrstreifen #PBL #Gehweg	100%
Fahrtrichtung und Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	90 (reg	nte Fahrfrichtung eilkonform) e Fahrfrichtung elwidrig)	90 (regei	e Fahrtrichtung (konform). Fahrtrichtung (widng)
Art der Interaktion mit	gesamt	5	gesamt	11
Rf: (im Untersuchungsraster	Normale Interaktion	5	Normale Interaktion	0
von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	0
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)	Keine Behinderungen im Untersuchungsraster beobachtet.	Keine Behinderungen im Untersuchungsraster beobachtet.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 18,5 km/h	Ø 19,0 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 17,9 km/h	Ø 14,7 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 39,9 km/h	Ø 45,5 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,7 m	Ø 1,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3 3 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2	3,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich) Lieferfahrzeug blockiert Rfs. Radfahrende muss auf die Fahrbahn ausweichen.



Kurzzeitparker blockiert Rfs. Radfahrende muss auf die Fahrbahn ausweichen.



- = insg. 49 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet -33 Kurzzeitparker
 - -16 Lfz
- insg. halten Fz 4 h
 - davon ist der Rfs 4 h blockiert
- ca. 4 min 45 s hält im Durchschnitt jedes
- ca. 113 min Kurzzzeitparker
- ca. 130 min Lieferfahrzeuge

Kfz hält neben dem Geschützten Rfs. Radfahrende können daran vorbei fahren.



- = insg. 5 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. halten Fz 6 min
 - davon 0 min innerhalb des GRFS
- ca. 25 min hält im Durchschnitt jedes
 Fz
- ca. 3 min Kurzzzeitparker
- ca. 3 min Lieferfahrzeuge



Steckbriefe Geschützte Radfahrstreifen ohne Grünbeschichtung **Amrumer Straße**

Untersuchungsabschnitt Amrumer Straße		
Bezirk:	Mitte	
Bezirk: Abschnitt:	Zwischen Seestraße und Augustenburger Plats Straße Straße Anal Angustenburger Plats Straße Angustenburger Plats Straße Angustenburger Plats Straße Angustenburger Plats Ang	Z (Südseite) Al Firdaus Moschee 24 Butter Pinocchio 19 Al Firdaus Moschee 27 37 Al Firdaus Moschee 27 37 38 Al Firdaus Moschee 28 Moschee 27 38 38 44 44 44 44 45 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48
	Raucherpavillon Raucherpavillon Raucherpavillon Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0	Raucherpavillon U Amrumer Straße Deutsches Herzzentrum Deutsches Deutsches Deutsches Raucherpavillon U Amrumer Straße Raucherpavillon U Amrumer Straße Triftstr
Länge des Abschnitts:	ca. 700 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Längsparken (rechte Seite) und teilweise zusätzlich Schrägparken (linke Seite)	Längsparken (rechte Seite) und teilweise zusätzlich Schrägparken (linke Seite)
Radverkehrsführung	Mischverkehr, getrennter Geh- und Radweg auf Amrumer Straße zwischen Augustenburger Platz und Luxemburger Straße	Geschützter Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung (Breite ca. 2,4 - 2,5 m zzgl. Sperrmarkierung)
Umsetzung der Maßnahme:	Dezember 2022	







Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsbereic h von 30 m)	Kritische Situation aufgrund unachtsamer Fußgänger, die den Radfahrer übersehen	Kfz hält auf GRFS, Radfahrer muss ausweichen
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 21,6 km/h	Ø 19,7 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 21,9 km/h	Ø 15,0 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 47,5 km/h	Ø 31,7 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,3 m	Ø 3,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Lieferfahrzeug hält im Seitenraum, Radfahrerin umfährt Lieferfahrzeug



Radfahrende nutzen den rechten Seitenstreifen, der abschnittsweise frei von haltenden/ parkenden Fahrzeugen ist



- = insg. 7 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 6 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 2:33 h halten Fz
 - kein Rfs vorhanden
- ca. 15 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 127 min Kurzzeitparker
- ca. 27 min Lieferfahrzeuge

nachher

Pkw nutzt Rfs als Fahrstrecke



Kfz nutzt Teile des Rfs als Fahrstrecke; hält auf Schutzstreifen. Radfahrende werden eingeschränkt.



- = insg. 8 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 8 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- insg. 0:04:43 h halten Fz, davon etwa 3,5 Minuten auf dem GRFS
 - ca. 22 s hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 5 min Kurzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge



Bernauer Straße

Untersuchungsabschnitt Be	ernauer Straße	
Bezirk:	Reinickendorf	
Abschnitt:	Im Bereich des Supermarktes Edeka (südseitig	g, einseitig) All Services Sankt Bernhard Sankt Bernhard Kirchen
	Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort	L 1012 8 8 8ernauer Straße R 36 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Länge des Abschnitts:	ca. 60 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Längsparken	Kein Parken
Radverkehrsführung	Schutzstreifen ohne Grüneinfärbung (ca. 1,60 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	Geschützter Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung (ca. 2,15 m, zzgl. Breitstrich mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	November 2019	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 21.08.2019	nachher 26.05.2020
	PGVAInut	© PGV-Alrutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 400 Rf / 24 h (Quelle: VLB, 2011)	Noch nicht vorliegend
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 19.000 Kfz / 24 h (Quelle: VLB, 2011)	Noch nicht vorliegend





Pollerprüfung
Datum:
Art der Protektion:
Ergebnis:

Pollerprüfung	Pollerprüfung (durch BIB))		
	Zweitbegutachtung		
Datum:	10.11.2020		
Art der Protektion:	Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	- Generell ist festzustellen, dass alle Protektoren in Fahrtrichtung stärker verschmutzt sind als auf der Rückseite - Die ersten beiden Protektoren in Fahrtrichtung waren bereits bei der 1.Begutachtung aus ihrer Bodenverankerung gerissen worden. Beide Protektoren sind erneuert worden. Die ersten beiden Protektoren sind erneuert worden beiden Protektoren wurden bereits nach einem Unfall erneuert.		

- Die beschädigten Reflexionsfolien an den drei betrachteten Protektoren bei der 1.Begutachtung wurden erneuert.
- Protektor 1.2 ist im unteren Teil stark beschädigt Kunststoff gebrochen.



(Vgl. Prüfbericht Nr. 18201578)



Pollerprüfung	(durch BIB))		
	Drittbegutachtung		
Datum:	11.05.2021		
Art der Protektion:	Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	 Generell ist festzustellen, dass alle Protektoren vermutlich vor kurzem gereinigt wurden. Es waren keine Verschmutzungen visuell erkennbar. 		
	 Vor dem ersten Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake wurde ein Leitpfosten Flex installiert, zudem wurde auf dem letzten Bike Lane Protector ein Leitpfosten Flex installiert. 		
	- Die beschädigten Reflexionsfolien an den drei betrachteten Protektoren bei der 1.Begutachtung wurden erneuert.		
	- Protektor 1.2 ist im unteren Teil stark beschädigt – Kunststoff gebrochen.		
	- Es sind insgesamt 22 Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake montiert, davon sind folgende		
	 Es sind insgesamt 22 Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake montiert, davon sind folgende Leitbaken beschädigt: 		





Folie und Kunststoff beschädigt



Leitbake ist verdreht, Folie lose



Leitbake ist verdreht



Folie beschädigt und lose



Kunststoff beschädigt, Folie lose (Vgl. Prüfbericht Nr. 18211206)



Folie lose



Pollerprüfung	Pollerprüfung (durch BIB))		
	Viertbegutachtung		
Datum:	10.11.2021		
Art der Protektion:	Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	- Die beiden flexiblen Leitbaken/-pfosten am Anfang und Ende des Abschnittes fehlen.		
	- Der erste Protektor in Fahrtrichtung ist wieder aus ihrer Bodenverankerung gerissen worden und fehlt nun.		
	- Die ersten 6 Protektoren sind zudem beschädigt worden, einschl. Wiesbadener Schutzbord		
	- Die beschädigten Reflexionsfolien an den drei betrachteten Protektoren bei der 1.Begutachtung wurden erneuert.		
	- Protektoren Nr.14 bis 16 sind in der Halterung verdreht.		
	- Generell ist festzustellen, dass alle Protektoren in Fahrtrichtung verschmutzt sind.		
	- Es sind insgesamt 23 Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake montiert, davon sind folgende Leitbaken beschädigt:		
	Leitbake 1 fehlt.		
	Wiesbadener Schutzbord beschädigt		






Kunststoff beschädigt


Leitbake ist verdreht, Folie lose



Kunststoff und Folie beschädigt und lose











Folie beschädigt und lose



"neue Leitbake"



"neue Leitbake"



Leitbake ist verdreht

(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211703)







Wiesbadener Schutzbord neu beschichtet








Kunststoff und Folie beschädigt und lose







Pollerprüfung	(durch BIB))
	Sechstbegutachtung
Datum:	16.11.2022
Art der Protektion:	Bike Lane Protector mit flexibler Leitbake, in Kunststoffausführung
Ergebnis:	Gegenüber der 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten zu verzeichnen: - Die beiden flexiblen Leitbaken/-pfosten am Anfang und Ende des Abschnittes fehlen weiterhin. - Der erste Protektor in Fahrtrichtung fehlt weiterhin. - Die Leitbaken des 3. Und 4. Protektors fehlen. - Die Leitbake des 6. Protektors ist beschädigt. - Die Leitbake des 7. Protektors ist deutlich verbogen. - Generell ist festzustellen, dass alle Protektoren in Fahrtrichtung verschmutzt sind. Fehlende Leitpfosten, Poller und Baken Beschädigte Verbogene Leitbake Leitbake
	(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221755)





Beschreibung Behinderung/ Vielzahl von Behinderungen durch Behinderung durch Kurzzeitparker kritische Situation: Kurzzeitparker, Rf weichen auf Kfz-Fahrstreifen aus (im Untersuchungsbereich von 30 m) Behinderung durch Paketlieferung, Rf bremst und weicht aus Geschwindigkeiten Ø 17,1 km/h Ø 19,8 km/h alleinfahrender Rf: Geschwindigkeiten Rf Ø 20,4 km/h Ø 19,0 km/h bei Überholung durch Kfz: Geschwindigkeiten Kfz Ø 31,4 km/h Ø 41,5 km/h bei Überholung von Rf: Überholabstand: Ø 1,5 m Ø 1,9 m (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker) Zusammensetzung 4,0 Oberholabstand in m (zwischen Kfz-Splegel und Fahrradlenker) Oberholabstand in m (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker) Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf: 3.0 2,0 1.0 0,0 20,00 30,00 40,00 30,00 40,00 50,00 indigkeit Kfz bei Überholung von Rf (in km/h) Geschwindigkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich) Kurzzeitparker hält auf dem Rfs/Sstr



Haltendes Fahrzeug auf dem Rfs/Sstr (wartet bis der Beifahrer zurück ist)



= insg. 47 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet

- 46 Kurzzeitparker
- 1 Lfz
- insg. 3:41 h halten Fz
 - davon 3:41 h ist der Rfs blockiert
- ca. 4 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 39 min Kurzzeitparker
- ca. 1 min Lieferfahrzeug

Kurzzeitparker halten auf dem GRFS, Radfahrer muss ausweichen



Lieferfahrzeug außerhalb des PBL



= insg. 11 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 3 Kurzzeitparker
- 8 Lfz
- insg. 1:01 h halten Fz
 - davon ca. 9 min innerhalb des GRFS
- ca. 5 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 38 min Kurzzeitparker
- ca. 23 min Lieferfahrzeuge

Dahlemer Weg (Nachher-Untersuchung)

Untersuchungsabschnitt Dahlemer Weg (nur Nachher-Untersuchung)		
Bezirk:	Steglitz-Zehlendorf	
Abschnitt:	Sche 18	Haus 17 Haus 17 Haus 17 Haus 17 Haus 18 Haus 19 Haus 1
Länge des Abschnitts:	ca. 450 m	Т
	Vorher	Nachher
Ruhender Verkehr		Kein Parken
Radverkehrsführung		GRFS, ohne Grünbeschichtung (Breite ca. 2,75 m, zzgl. Sts)
Umsetzung der Maßnahme:	Dezember 2018	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher	nachher 26.02.2019 & 28.08.2019
		© PGV-Alrutz
		© PGV-Alrutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 300 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2017-2020)	Ø ca. 380 Rf/ 12 h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 03.12.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 14.300 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen, 2017-2020)	Ø ca. 11.400 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 03.12.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



• • • •	Uberfahrbar, in Kunststoffausführung Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschutzt sind als auf der Rückseite. Einige Poller sind bereits geringfügig verformt. Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen. Einige Poller weisen bereits Kratzspuren auf. Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
Art der Protektion: Ergebnis:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschutzt sind als auf der Rückseite. Einige Poller sind bereits geringfügig verformt. Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen. Einige Poller weisen bereits Kratzspuren auf. Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
Protektion: Ergebnis:	Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschutzt sind als auf der Rückseite. Einige Poller sind bereits geringfügig verformt. Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen. Einige Poller weisen bereits Kratzspuren auf. Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
•	Rückseite. Einige Poller sind bereits geringfügig verformt. Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen. Einige Poller weisen bereits Kratzspuren auf. Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
•	Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen. Einige Poller weisen bereits Kratzspuren auf. Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
•	Einige Poller weisen bereits Kratzspuren auf. Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
•	Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
•	Übergangskonstruktionen der Brücke. In Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 20 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern.
Beispielt	bilder aus dem Prüfbericht:
104 5	Poller leicht verformt Poller Poller
fehlander	Kratzer
(vgl. Prü	Poller



	Zweitbegutachtung (vorher)
Datum:	09.04.2020
	Überfahrbar, in Kunststoffausführung
Art der Protektion: Ergebnis:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschutzt sind als auf der Rückseite. Einige Poller sind bereits stärker verschmitzt (u.a. mit Zementmörtel). Einige Poller sind bereits geringfügig verformt. Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen. Einige Poller weisen bereits Kratzspuren auf. Auf der Brücke, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Zwischen den Übergangskonstruktionen der Brücke in Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 22 Poller von insgesamt 29 installierten Pollern. Beispielbilder aus dem Prüfbericht:
	fehiende Poller




(vergleiche Prüfbericht Nr. 18201114)


Pollerprüfung (durch BIB)) Drittbegutachtung Datum: 16.03.2021 Art der Überfahrbar, in Kunststoffausführung Protektion: Ergebnis: Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschmutzt sind als auf der Rückseite in Fahrtrichtung verschmutzte Poller Einige Poller sind bereits geringfügig verformt. Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebeenden der Reflexstreifen. Folienenden lösen sich





- Einige Poller weisen bereits Kratzspuren/Schrammen auf.







- Die Reflexionsfolie ist bereits geschädigt.



 Auf der Brücke einschl. Vorfelder, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Im Brückenbereich, zwischen den Übergangskonstruktionen einschl. Vorfelder, Fahrtrichtung Robert-W.-Kempner-Straße Straße fehlen 6 Poller von 41 installierten Pollern. Im Brückenbereich, zwischen den Übergangskonstruktionen einschl. Vorfelder, in Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 26 Poller von 41 installierten Pollern.








(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211086)



Pollerprüfung	g (durch BIB))		
	Viertbegutachtung		
Datum:	23.09.2021		
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	Gegenüber der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren zu verzeichnen. Jedoch sind auf Brücke einschl. Vorfelder, wo die Poller nicht verschraubt sind, weitere Poller nicht mehr vorhanden.		
	Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.		
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu der 3.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand zu dokumentieren:		
	Auf der Brücke einschl. Vorfelder, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen bereits einige. Im Brückenbereich, zwischen den Übergangskonstruktionen einschl. Vorfelder, Fahrtrichtung Robert-WKempner-Straße Straße fehlen 12 Poller von 41 installierten Pollern (vs. 3.Begleituntersuchung: 6 Poller von 41). Im Brückenbereich, zwischen den Übergangskonstruktionen einschl. Vorfelder, in Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen 32 Poller von 41 installierten Pollern (vs. 3.Begleituntersuchung: 26 Poller von 41).		
	fehlender Paller		









- Im Bereich zw. Den Referenzabschnitten 4 und 5 sind einige Poller beschädigt und z.T. aus der Verankerung (Verschraubung) gerissen.





- Auf der Brücke, Fahrtrichtung Mörchinger Straße, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlt ein zusätzlicher Poller, somit mittlerweile fast alle
- Die weiße Reflexfolie ist in Teilbereichen stark beschädigt

(Vsl. Prüfbericht Nr. 18221088)



Pollerprüfung	ellerprüfung (durch BIB))		
	Sechstbegutachtung		
Datum:	13.09.2022		
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung		
Ergebnis:	Gegenüber der 5.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren zu verzeichnen. - Vor dem Referenzabschnitt 1 sind Poller aus der Verankerung gerissen und die weiße Reflexionsfolie ist in Teilbereichen stark beschädigt		
	- Die weiße Reflexionsfolie ist in Teilbereichen stark beschädigt		



Zu Beginn der Strecke in Fahrtrichtung Mörchinger Straße fehlen weiterhin von 9 installierten Poller bereits 7 Poller



- Beschädigte/gealterte Folien


















- Auf der Brücke, Fahrtrichtung Mörchinger Straße, wo die Poller nicht verschraubt sind, fehlen mittlerweile fast alle
- Auf der Brücke, Fahrtrichtung Robert-W.-Kempner-Straße, wo die Poller ebenfalls nicht verschraubt sind, fehlen mittlerweile 15 von 29 Pollern

(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221537)




Verhaltensbeobachtungen				
	vorher	nachher		
Datum:		Mi., 28.08.2019 (7-11 Uhr)		
Beobachtungsstandort:		Höhe MayPlace-SelfStorage (westseite, Rtg. Süden)		
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:		95	5	
		0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Protected Bike Lane • Gehweg	100%	
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:		Fechte Fahrtrichtung (regelkor linke	Gehweg	
Art der Interaktion mit		gesamt	5	
Rf (im Untersuchungsraster		Normale Interaktion		
von 30 m)		Kooperatives Verhalten	0	
		Behinderung von Rf	0	
		Kritische Situation mit Rf	0	
		Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsraster von 30 m)	 Keine Behinderung im Untersuchungsraster beobachtet.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	 Ø 24,6 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	 Ø 25,9 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	 Ø 47,4 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	 Ø 2,1 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	 3.0, 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Geschwindigkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)









Verschlechterung des Sicherheitsgefühls zu verdeutlichen.



Frankfurter Allee

Untersuchungsabschnitt F	Frankfurter Allee		
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg		
Abschnitt:	Niederbarnimstraße – Jessnerstraße B1		
Länge des Abschnitts:	ca. 900 m		
-	vorher	nachher	
Ruhender Verkehr	Aufgesetztes Längsparken mit Parkschein oder Anwohnerparkausweis für Zone 50 frei (Mo-Sa 9-24h)	Aufgesetztes Längsparken in gekennzeichneten Flächen zum be- und entladen, ein- und aussteigen (Mo-Fr 9- 14 h, Sa. 8-14 h) Aufgesetztes Längsparken mit Parkschein oder Anwohnerparkausweis für Zone 50 frei (Mo-Sa 9-24h)	
Radverkehrsführung	Benutzungspflichtiger Radweg (Z237) im Seitenraum	Geschützter Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung Breite ca. 2,0 m zzgl. Breitstrich mit Protektionen	
Umsetzung der Maßnahme	April 2022	•	



Fotographische Dokumen	Fotographische Dokumentation			
	vorher	nachher		
Ortsbesichtigung:	04.07.2018			
	© PGV-Alfulz	© PGV-Airutz		
Verkehrsdaten				
	vorher	nachher		
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 4.400 (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2011-2016)	Ø ca. 4.200 (Quelle: VLB, Zählungen am 27.09.2023)		
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 38.100 (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2011-2016)	Ø ca. 33.100 (Quelle: VLB, Zählungen am 27.09.2023)		



Materialpri	ifung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	17.07.2018
Art des Materials:	
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen (Belagswechsel infolge von Aufgrabungen) überschritten.
	In der Querebenheit wurden größere Unebenheiten, z.B. bei Senkenbildung und offenen Fugen zum Bord und Rissen festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Zudem liegt hier in längeren Abschnitten eine ungünstige Situation des Fugenbildes im Asphaltbelag vor. Eine dauerhafte farbige Beschichtung ist hier nur eingeschränkt möglich (bzw. sollten diese Bereiche bei der Beschichtung ausgespart werden). Zudem sind einige Abläufe nachträglich reguliert worden, sodass hier auffällig erhebliche Mängel zu sehen sind. Sämtliche Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens instandgesetzt werden.
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18181368)



Verhaltensbeobachtungen F	rankfurter Allee - West		
	vorher		nachher
Datum:	26.09.2018 (7-11 Uhr)		24.05.2022 (7-11 Uhr)
Beobachtungsstandort:	zw. Niederbarnimstr. und Mainzer Str.		zw. Niederbarnimstr. und Mainzer Str.
Beschreibung des Beobachtungsstandorts:	"normaler" Standort, ruhender Verkehr (Längsparken)		"normaler" Standort, ruhender Verkehr (Längsparken)
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	1 89 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Radweg • Gehweg	100%	0 82 18 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Kfz-Fahrstreifen • PBL • Gehweg
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	100 90 80 ■Inke Fahrtrichtung (regelkonf) 80 ■Inke Fahrtrichtung (regelkonf) 90 80 ■Inke Fahrtrichtung (regelkonf) 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ehweg	100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 1
Art der Interaktion mit Rf	Gesamt	2	Gesamt 100
(im Untersuchungsraster von 30 m)	Normale Interaktion	1	Normale Interaktion 94
	Kooperatives Verhalten		Kooperatives Verhalten 0
	Behinderung von Rf		Behinderung von Rf 6
	Kritische Situation mit Rf 0		Kritische Situation mit Rf 0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches 0 Verhalten









	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation	Radfahrer muss halten um querenden/einbzw. ausbiegenden Kfz-Verkehr passieren zu lassen	
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø,- km/h	Ø 19,7 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 26,1 km/h	Ø 19,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 46,8 km/h	Ø 38,5 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,2 m	Ø 3,2 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	4.0 1.0	5.0 1.0 1.0 0.00 1.00 0.00 1.0



	vorher	nachher
Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (im gesamten Videoaufnahmebereich)	Fahrzeug hält am Fahrbahnrand; Radweg im Seitenraum	Lieferfahrzeug hält am Fahrbahnrand neben dem Rfs
	= insg. 8 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 5 Kurzzeitparker - 3 Lfz	= insg. 2 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 0 Kurzzeitparker - 2 Lfz
	insg. 0:22 h halten Fz davon 0:00 h ist der Rfs blockiert	insg. 0:12 h halten Fz davon 0:00 h ist der Rfs teils belegt
	ca. 3 min hält im Durchschnitt jedes Fz	ca. 6 min hält im Durchschnitt jedes Fz
	ca. 12 min Kurzzeitparkerca. 10 min Lieferfahrzeuge	ca. 12 min Lieferfahrzeuge



Verhaltensbeobachtungen	Frankfurter Allee - Ost		
	vorher		nachher
Datum:	06.09.2018 (13-17 Uhr)		24.05.2022 (13-17 Uhr)
Beobachtungsstandort:	zw. Kinzigstraße und Jungstraße		zw. Kinzigstraße und Jungstraße
Beschreibung des Beobachtungsstandorts:	nachher Ladezone, heute ruhender Verkehr, (Längsparken)		nachher Ladezone, heute ruhender Verkehr, (Längsparken)
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0 100 0 0% 20% 40% 60% 80% 100 • Kfz-Fahrstreifen • Radweg • Gehweg	0%	0 82 118 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Kfz-Fahrstreifen • PBL • Gehweg
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	100 90 80 80 70 gen 60 90 80 70 Gen weg Radweg Kfz-Fahr-streifen Rf in Richtung Ost Rf in Richtung West		### Section of the content of the co
Art der Interaktion mit Rf	gesamt	7	gesamt 100
(n= in Auswertung)	Normale Interaktion	2	Normale Interaktion 99
	Kooperatives Verhalten 2		Kooperatives Verhalten 0
	Behinderung von Rf 3		Behinderung von Rf 1
	Kritische Situation mit Rf 0		Kritische Situation mit Rf 0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches 0 Verhalten





Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (Ladezone)

vorher

Lfz halten auf der Fahrbahn.



Kurzzeitparker halten in Ladezonenbereich.



- = insg. 6 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 2 Lfz

nachher

kurzzeitig.

Ausparkendes Lfz blockiert den Rfs

- insg. 0:45 h halten Fz
 - davon 0:01 h ist der Rfs blockiert
- = insg. 10 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 6 Kurzzeitparker
 - 4 Lfz
- insg. 3:07 h halten Fz
 - davon 0:00 h ist der Rfs blockiert
- ca. 154 min Kurzzeitparker
- ca. 9 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 44 min Kurzzeitparker
- ca. 10 min Lieferfahrzeuge


- ca. 33 min Lieferfahrzeuge



Invalidenstraße

Untersuchungsabschnitt Inv	validenstraße	
Bezirk:	Mitte	
Abschnitt:	Gartenstraße bis Brunnenstraße (beidseitig)	
	Friedhof II der Sophiengemeinde Berlin Popogeno- Grundschule Popogeno- Grundschule 15 15 15 16 15 16 15 16 17 16 17 16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 4-5 72 4 7 164
Länge des Abschnitts:	ca. 1.400 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Längsparken	Kein Parken
Radverkehrsführung	Mischverkehrsführung	Geschützter Radfahrstreifen (ohne Grünbeschichtung)
		Breite ca. 2,4 m zzgl. Breitstrich mit Protektion
Umsetzung der Maßnahme:	Juni 2021	





(Quelle: VLB Ø-Wert, Zählungen an mehreren



Radverkehr pro Tag:

(Quelle: VLB Ø-Wert, Zählungen an mehreren

Ergebnis:

Einige Poller weisen bereits Kratz-/Schleifspuren auf



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211228)

Folien sind unsauber verarbeitet worden und weisen Blasen und Falten auf



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211228)

Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211228)



Nach Ein-/Ausfahrt Nr.134 fehlt bereits ein Poller, Befestigungsfläche sichtbar



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211228)





(vgl. Prüfbericht Nr. 18211804)

• Einige Poller weisen bereits Kratz-/ Schleifspuren auf





(vgl. Prüfbericht Nr. 18211804)

• Folien sind unsauber verarbeitet worden und weisen Blasen und Falten auf



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211804)

• Die Reflexionsfolie löst sich an einigen Pollern bereits an den Klebenden der Reflexstreifen



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211804)

Insgesamt fehlen bereits 3 Poller, jeweils nach Ein- und Ausfahrten.







Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Kurzzeitparker hält am Fahrbahnrand



Lfz hält am Fahrbahnrand



Nachher

Kurzzeitparker hält in der Einfahrt und steht mit einem Reifen auf dem Rfs



- = insg. 22 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 16 Kurzzeitparker
 - 6 Lfz
- insg. 5:04 h halten Fz
- ca. 14 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 238 min Kurzzzeitparker
- ca. 67 min Lieferfahrzeuge

(beide Richtungen betrachtet)

- = insg. 1 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 1 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- insg. 0:08 h halten Fz Kein Fz blockiert den GRFS
- ca. 8 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 8 min Kurzzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge

(beide Richtungen betrachtet)



Karl-Marx-Straße

Bezirk:	Neukölln		
Abschnitt:	Zwischen 50 m östl. Hermannplatz und 50 m östl. Reuterstraße (Südseite, z.T. Nordseite)		
	Theodor Storm-Grundschule	Averagoloneten B Sonnenaliee Averagoloneten B Sonnenaliee Rato Reuterstraße Standort Ost (ruhender Verkehr) Rato W	
Länge des Abschnitts:	ca. 350 m		
<u> </u>	vorher	nachher	
Ruhender Verkehr	Beidseitiges Parken	Abschnittsweise Längsparken auf beiden Seiten	
Radverkehrsführung	Mischverkehr	Südseite: Geschützter Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung (ca. 2,00 – 2,60 m, zzgl. Sperrmarkierung mit Protektion) Nordseite: Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung (ca. 2,40 m, zzgl. Sts), abschnittsweise Geschützter Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung	



Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 26.01.2018	nachher 04.02. und 17.09.2020	
	© PGV-Alrutz	© PGV-Alrutz	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 2.400 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2011-2017)	Ø ca. 2.900 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 24.11.2022)	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 13.300 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2011-2017)	Ø ca. 9.200Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 24.11.2022)	



	Erstbegutachtung	
Datum:	07.10.2019	
Art der Protektion:	überfahrbar, in Kunststoffausführung	
Ergebnis:	 Generell ist festzustellen, dass alle leicht Poller verschmutzt sind Es befinden sich Aufkleber an manchen Pollern Manche Poller sind leicht bis stark beschädigt 	
	Delle im Poller	



(vgl. Prüfbericht Nr. 18191588)

Pollerprüfung (durch BIB))		
	Zweitbegutachtung	
Datum:	01.04.2020	
Art der Protektion:	überfahrbar, in Kunststoffausführung	
Ergebnis:	 Generell ist festzustellen, dass alle leicht Poller verschmutzt sind Es befinden sich Aufkleber an manchen Pollern Ein Poller ist stark beschädigt Rote Folie ist durch Kratzspuren leicht beschädigt 	
	Delle im Poller	
	Kristzspuren am Potlar	



(vgl. Prüfbericht Nr. 18201105)

Pollerprüfung (durch BIB))		
	Drittbegutachtung	
Datum:	09.03.2021	
Art der Protektion:	überfahrbar, in Kunststoffausführung	
Ergebnis:	Generell ist festzustellen, dass alle leicht Poller verschmutzt sind Es befinden sich Aufkleber an manchen Pollern Zwei Poller sind stark beschädigt und haben größere Dellen Rote Folie ist durch Kratzspuren leicht beschädigt	















- Keine fehlenden Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18211522)







→Im Bereich Albert-Schweitzer-Platz, sind waren Poller beschädigt (3.Begleituntersuchung), zwei Poller wurden erneuert, jedoch sind diese lose/nicht verankert







→Im Referenzabschnitt 3 wurde der Poller 3.1 zwischenzeitlich erneuert

- Es ist insgesamt ein fehlender Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18221092)









→Im Bereich Albert-Schweitzer-Platz, sind Poller beschädigt (festgestellt bei der 3.Begleituntersuchung), zwei der Poller wurden erneuert, jedoch ist der hintere lose/nicht verankert





- Es ist insgesamt ein fehlender Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18221541)



Verhaltensbeobachtungen Ka	rl-Marx-Straße West (GRFS), Schulumfeld				
	vorher		nachher		
Datum:	05.09.2018 (7-11 Uhr)		17.09.2020 (7-11 Uhr)		
Beobachtungsstandort:	zw. Herrmannplatz und Hobrechtstraße (Südse	eite)	zw. Herrmannplatz und Hobrechtstraße (S		
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite					
der Protected-Bike-Lane:	92 B 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Kfz-Fahrstreifen • Gehweg		0% 20% 40% 60% 80% 10 n = 37 Kfz-Fahrstreifen PBL Gehweg		
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike-Lane:	100 90 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100		100 90 ■ rechte Fahrtrichtung (regelkonform 80 ■ linke Fahrtrichtung (regelwidrig) 100 ■ linke Fahrtrichtung (regelwidrig) ■ linke Fahrtrichtung (regelwidrig) ■ linke Fahrtrichtung (regelwidrig) ■ linke Fahrtrichtung (regelwidrig) ■ linke Fahrtrichtung (regelkonform 0 end linke Fahrtrichtung (regelkonform) 0 e		
Art der Interaktion mit Rf:	gesamt	7	gesamt		
(im Untersuchungsbereich von 30 m)	Normale Interaktion	7	Normale Interaktion		
	Kooperatives Verhalten		Kooperatives Verhalten		
	Behinderung von Rf		Behinderung von Rf		
	Kritische Situation mit Rf		Kritische Situation mit Rf		
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten		



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsbereich von 30 m) West - Schulumfeld	Keine Behinderungen beobachtet.	Behinderung durch querende zu Fuß Gehende, die nicht nach rechts schauen. Radfahrender muss stark abbremsen. Kfz fährt aus Einmündung und belegt Teilbereich des GRFS PBL, Radfahrender muss ausweichen.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 18,5 km/h	Ø 20,6 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 16,5 km/h	Ø 20,9 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 35,4 km/h	Ø 39,5 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,1 m	Ø 4,1 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	5.0 9.0 1.0 1.0 0.00 1.00	5.0 9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1



(im gesamten Videoaufnahmebereich)

West - Schulumfeld

Kurzzeitparker hält auf rechtem Fahrstreifen



Kurzzeitparker hält auf Sperrfläche außerhalb der PBL



Kurzzeitparker hält in der Einmündung, Autotür öffnet auf den Radfahrstreifen



Kurzzeitparker hält auf Fahrstreifen außerhalb der PBL



- = insg. 56 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 51 Kurzzeitparker
 - 5 Lfz
- - davon 1h 52min in 2. Reihe auf dem rechten Fahrstreifen
- = insg. 50 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 39 Kurzzeitparker
 - 11 Lfz
- insg. 1h 52min halten Fz
- insg. 4h 16min halten Fz
 - davon 0min innerhalb des GRFS
 - davon 4min auf Höhe der Einmündung
 - davon 4h 11min auf der Sperrfläche außerhalb der PBL
 - davon 18s auf dem Fahrstreifen außerhalb des GRFS
- ca. 2min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 1h 13min Kurzzeitparker
- 39min Lieferfahrzeug ca.
- ca. 5min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 1h 18min Kurzzeitparker
- ca. 2h 57min Lieferfahrzeug



Verhaltensbeobachtungen	Karl-Marx-Straße Mitte (GRFS), Ein	mündung		
	vorher		nachher	
Datum:	06.09.2018 (7-11 Uhr)		17.09.2020 (7-11 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	zw. Hobrechtstraße und Reuterstra (Südseite)	ıße	zw. Hobrechtstraße und Reuterstraße (Südseite)	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	67 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Gehweg	33 % 100%	0 31 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% n = 34	%
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	100 90 80 80 70 Inke Fahrtrichtung (reinter F		100 90 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100	
	Rf in Richtung Ost	b	n = 34 Rf in Richtung Ost	J,
1Art der Interaktion mit Rf: (im Untersuchungsbereich von 30 m)	gesamt	33	3 gesamt	17
	Normale Interaktion	23	Normale Interaktion	15
	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	1
	Behinderung von Rf	7	Behinderung von Rf	0
	Kritische Situation mit Rf	3	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verh	nalten 0	Besonderheiten	1



Beschreibung Behinderung/kritische Situation:

(im Untersuchungsbereich von 30 m)

Mitte - Einmündung

Kfz biegt nach rechts ab, wartet auf querende zu Fuß Gehende und blockiert dadurch die Fahrbahn, Radfahrender weicht leich nach links aus



Kfz blockiert die Fahrbahn, da ein vorangegangenes Kfz nach rechts abbiegt, zum Stehen kommt, da querender Fußverkehr vorbeigelassen wird. Radfahrender bremst stark ab und weicht aus



Radfahrender weicht stark aus, weil ein Kfz einparkt





Besonderheit: Radfahrende fährt von der PBL nach links und quert die Fahrbahn in Richtung Nordseite



Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 17,2 km/h	Ø 20,7 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 16,2 km/h	Ø 28,7 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 34,0 km/h	Ø 34,3 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,1 m	Ø 4,5 m









(im gesamten Videoaufnahmebereich) Mitte - Einmündung Fahrzeuge halten in 2. Reihe auf dem rechten Fahrstreifen



Kurzzeitparker auf der Sperrfläche



Fahrzeug hält auf Höhe der Einmündung



- = insg. 18 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 11 Kurzzeitparker
 - 7 Lfz
- insg. 1h 26min halten Fz
 - davon 1h 26min in 2. Reihe auf dem rechten Fahrstreifen
- ca. 4min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 33min Kurzzeitparker
- ca. 53min Lieferfahrzeug

- = insg. 25 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 18 Kurzzeitparker
 - 7 Lfz
- insg. 2h 8min halten Fz
 - davon 0min innerhalb des GRFS
 - davon 3min auf Höhe der Einmündung
 - davon 2h 5min auf der Sperrfläche außerhalb der PBL
- ca. 5min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 43min Kurzzeitparker
- ca. 1h 25min Lieferfahrzeug



Verhaltensbeobachtungen	Karl-Marx-Straße Ost (Nordseite), ruher	nder Verl	kehr	
	vorher		nachher	
Datum:	06.09.2018 (7-11 Uhr)		17.09.2020 (7-11 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	zw. Reuterstraße und Hobrechtstraße (Nordseite, Rtg. Westen)		zw. Reuterstraße und Hobrechtstraße (Nordseite, Rtg, Westen)	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	93 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Gehweg	100%	0 89 11 0% 20% 40% 60% 80% 9 Kfz-Fahrstreifen Rfs/SStr Gehweg	100%
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	100 90 80 80 Finke Fahrtrichtung (regelw 70 Finke Fahrtrichtung (regelw 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	drig)	100 90 80 80 87 70 46 60 225 40 90 10 0 Kfz- Fahr- streifen Rf in Richtung West	9)
Art der Interaktion mit	Rf in Richtung West	100	gesamt	100
Rf: (im Untersuchungsbereich von 30 m)	Normale Interaktion	99	Normale Interaktion	73
	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	4
	Behinderung von Rf	1	Behinderung von Radfahrende	21
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	1
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	1



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsbereich von 30 m) Ruhender Verkehr	Taxi hält in 2. Reihe, Radfahrende weicht nach links aus	Kfz hält in zweiter Reihe und blockiert den Radfahrstreifen , Radfahrender weicht nach links aus und wird noch einem Kfz überholt Lieferfahrzeug blockiert Radfahrstreifen, Radfahrende müssen ausweichen und werden teilweise noch von einem weiteres Kfz überholt (17 Behinderungen von Radfahrende werden dadurch verursacht
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 21,1 km/h	Ø 18,9 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 16,2 km/h	Ø 17,8 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 38,6 km/h	Ø 35,7 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,3 m	Ø 2,1 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	5.0 96 90 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	5.0 1.0 0.00 0.



(im gesamten Videoaufnahmebereich)

Ost - ruhender Verkehr

Kurzzeitparker in 2. Reihe auf dem rechten Fahrstreifen



Kurzzeitparker blockieren Rfs, Radfahrerin muss ausweichen



Fahrzeug steht mit linkem Reifen auf der Markierung des Radfahrstreifens



- = insg. 51 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 43 Kurzzeitparker
 - 8 Lfz
- insg. 3h 56min halten Fz
 - davon 3h 56min in zweiter Reihe
- ca. 4min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 3h 10min Kurzzeitparker
- ca. 46min Lieferfahrzeug

- = insg. 20 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 17 Kurzzeitparker
 - 3 Lfz
- insg. 20min halten Fz
 - davon 18min ist der Rfs blockiert
 - davon 2min mit linkem Reifen auf der Markierung des Radfahrstreifen
- ca. 1min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 14min Kurzzeitparker
- ca. 6min Lieferfahrzeug



Kolonnenstraße Ost

Untersuchungsabschnitt k	Kolonnenstraße Ost – GRFS mit Bus	
Bezirk:	Tempelhof-Schöneberg	
Abschnitt:	zwischen Leberstraße und Loewenhardtdamm (beidseitig)	
	Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0	
	Kamera = Videostandort	
Länge des Abschnitts:	ca. 800 m	T
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Beidseitig Längsparken	Kein Parken Nordseite, Längsparken Südseite
Radverkehrsführung	Mischverkehr	Geschützter Radfahrstreifen ohne Grüneinfärbung (ca. 1,90 m, zzgl. Sperrfläche mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	März 2021	









(im gesamten Videoaufnahmebereich)

Mehrere Kurzzeitparker blockieren gleichzeitig einen ganzen Abschnitt des rechten Kfz-Fahrstreifen.



Kurzzeitparker blockiert den rechten Kfz-Fahrstreifen.

kritische Situation: Radfahrer muss ausweichen und wird gleichzeitig durch Kfz mit geringem Abstand überholt.



Kurzzeitparker in Kombination mit Lieferfahrzeug blockieren einen ganzen Abschnitt des rechten Kfz-Fahrstreifens, Radfahrer müssen ausweichen.



- = insg. 6 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 5 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 54 min halten Fz
 - davon 54 min in 2. Reihe auf dem rechten Fahrstreifen
- ca. 3 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 42 min Kurzzzeitparker
- ca. 13 min Lieferfahrzeuge

Kurzzeitparker lässt Beifahrer aussteigen.



Lkw hält neben PBL.



Lieferfahrzeug hält neben PBL, Gespräch mit Person.



- = insg. 9 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 5 Lfz
- insg. 28 min halten Fz
 - davon ca. 28 min auf der Busspur neben der PBL
- ca. 1 min und 30 s hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 8 min Kurzzzeitparker
- ca. 20 min Lieferfahrzeuge



Kolonnenstraße West

Untersuchungsabschnitt	Kolonnenstraße West (Nachher Untersuchung)	
Bezirk:	Tempelhof-Schöneberg	
Abschnitt:	Zwischen Kaiser-Wilhelm-Platz und Julius-Leber-	-Brücke (Nordseite)
	Oz Gida Betiner PRigehilsmittel Ac Gards Priza Filand Ac Batis A Batis Schools Back Factory Back Factory	Araman Celler Medicing Medicin
	Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0	
	B = Befragungsstandort, Kamera = Videostandor	t
Länge des Abschnitts:	70 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	Kein Parken	Kein Parken
Radverkehrsführung:	Radfahrstreifen in Knotenpunktzufahrt	GRFS in Knotenpunktzufahrt
		(Breite ca. 2,00 m, zzgl. Breitstrich mit Protektion)
Umsetzung der Maßnahme:	November 2018	



Fotographische Dokum	Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 	nachher 16.11.2018 / 10.09.2019		
		© PGV-Alrutz		
Verkehrsdaten				
	vorher	nachher		
Verkehrsstärken	ca. 2.000 Rf/ 12h (7-19 Uhr)	ca. 1.900 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*		
Radverkehr pro Tag:	(Quelle: VLB, 2016)	(Quelle: VLB, 2020-2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!		
Verkehrsstärken Kfz	ca. 11.300 Kfz/ 12h (7-19 Uhr)	ca. 7.700 Kfz/ 12h (7-19 Uhr)*		
pro Tag:	(Quelle: VLB, 2016)	(Quelle: VLB, 2020-2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!		





(vgl. Prüfbericht 191585_Kolonnenstraße, BIB, 30.10.2019)



	Zweitbegutachtung
Datum:	14.04.2020
Art der Protektion:	überfahrbar, in Kunststoffausführung
Ergebnis:	Generell ist festzustellen, dass alle Poller in Fahrtrichtung stärker verschutzt sind als auf der Rückseite. Manaba Ballar sind mahn gang in ihren Haltarung.
	Manche Poller sind mehr ganz in ihrer Halterung Die Reflexionefelie int verdreelt und hoosbädigt.
	 Die Reflexionsfolie ist verdreckt und beschädigt Die Rückseite einiger Poller weisen Kratzspuren auf, die vermutlich durch Überfaren der Poller entstanden sind
	Beschädigte und verdreckte Reflexionsflächen

(vgl. Prüfbericht 201115_Kolonnenstraße, BIB, 14.04.2020)





beschädigt, leicht aus der Halterung

- Die Reflexionsfolie ist verdreckt und beschädigt
- Einige Poller weisen Kratzspuren auf, die vermutlich durch Überfahren der Poller entstanden sind
- Zudem sind einige Poller stark deformiert.

(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211091)



Pollerprüfung	g (durch BIB))
	Viertbegutachtung
Datum:	23.09.2021
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung
Ergebnis:	 Gegenüber der 3.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten zu verzeichnen Es sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18211523)

Pollerprüfung (durch BIB))		
	Fünftbegutachtung	
Datum:	28.03.2022	
Art der Protektion:	Überfahrbar, in Kunststoffausführung	
Ergebnis:	 Gegenüber der 3.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind kaum zusätzliche fortschreitende Gebrauchsspuren in den Referenzabschnitten zu verzeichnen Es sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen (Vgl. Prüfbericht Nr. 18221093)	






(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221542)


Verhaltensbeobachtungen				
	vorher	nachher		
Datum:		10.09.2019 (7-11 Uhr)		
Beobachtungsstandort:		LSA-Knotenpunktzufahrt Crellerstraße/ Hauptstraße		
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike-Lane:		36		
		30	-	
		0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • PBL • Gehweg	100%	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike-Lane:		100 90 80 70 Finke Fahrt (regelwidrig	richtung	
		10 0 Kfz- Fahr- streifen Rf in Richtung Westen Auf dem Gehweg = Mutter mit Kind	eg	
Art der Interaktion mit Rf (nordseitig, im Untersuchungsraster von 30 m)		gesamt	2	
		Normale Interaktion	1	
		Kooperatives Verhalten	0	
		Behinderung von Rf (nicht auf Straßenseite der PBL)		
		Kritische Situation mit Rf	0	
		Besonderheiten, Gefährliches Verhalten		
















Jeder Faktor taucht folglich sowohl in grüner als auch in roter Einfärbung auf, um eine Verbesserung bzw. Verschlechterung des Sicherheitsgefühls zu verdeutlichen.



Kottbusser Damm

Untersuchungsabschnitt Kottbusser Damm				
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg			
Abschnitt:	Existence Urbanstraße und Maybachufer (beidseitig) Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort			
Länge des Abschnitts:	ca. 1800 m	nachher		
Ruhender Verkehr	Längsparken (beidseitig)	Langsparken (beidseitig)		
Radverkehrsführung	Pop-up-Radweg (beidseitig)	Geschützter Radfahrstreifen (GRFS) Breite ca. 2,0 m zzgl. Sperrfläche mit Protektion		
Umsetzung der Maßnahme:	Mai 2020			



Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 14.05.2020	nachher 14.09.2021 PGVAIruz PROVAIruz	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	ca. 6.500 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen am 24.05.2018)	ca. 7.400 Rf/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen am 21.09.2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	ca. 18.300 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen am 24.05.2018)	ca. 13.100 Kfz/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen am 21.09.2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!	







Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

Vorher

Kfz halten neben Rfs; im Hintergrund wird Rfs durch Liefervorgang blockiert



Kurzzeitparker blockiert Rfs



nachhher

Kfz halten neben Rfs; Kurzzeitparker belegt Teilbereich des Rfs



- = insg. 33 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 29 Kurzzeitparker
 - 4 Lfz
- insg. 14:21 h halten Fz
 - davon 1:05 h ist der Rfs blockiert
- ca. 26 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 13:04 h Kurzzzeitparker
- ca. 1:16 h Lieferfahrzeuge

- = insg. 27 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 23 Kurzzeitparker
 - 4 Lfz
- insg. 7:14 h halten Fz
 - davon 0:13 h ist der Rfs belegt
- ca. 16 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 5:54 h Kurzzzeitparker
- ca. 1:19 h Lieferfahrzeuge



Mariendorfer Damm

Bezirk:	Tempelhof-Schöneberg		
Bezirk: Abschnitt:	Alt-Mariendorf bis Ullsteinstraße (beidseitig) Alt-Mariendorf bis Ullsteinstraße (beidseitig) Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandorf		
	Kamera = Videostandort		
Länge des Abschnitts:	ca. 1.400 m	ca. 1.400 m	
	vorher	nachher	
Ruhender Verkehr	Kein Parken (entfall mit Einrichtung temp. Busspur)	Kein Parken	
Radverkehrsführung	temp. Rad- und Busstreifen	Geschützter Radfahrstreifen ohne Grünbeschichtung Breite ca. 2,0 m zzgl. Breitstrich mit Protektion	
Umsetzung der Maßnahme:	November 2023		



* Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation:		
(im Untersuchungsbereic h von 30 m)		
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 22,9 km/h	Ø 19,5 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 20,9 km/h	Ø 19,2 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 34,1 km/h	Ø 35,3 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,7 m	Ø 3,2 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Kurzzeitparker blockiert Rfs, Radfahrer weicht aus



Kurzzeitparker blockiert Rfs, der für den Radfahrer nutzbare Querschnitt ist verengt



- = insg. 5 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 0:04 h halten Fz
 - davon 0:04 h ist der Rfs blockiert
- ca. 1 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 2 min Kurzzzeitparker
- ca. 2 min Lieferfahrzeuge

nachher

Fedex-Fahrzeug hält in Ladezone und Bote liefert Paket aus



Pkw-Fahrer öffnet Kofferraum und lässt Pkw mit eingeschalteter Warnblinkanlage unbeaufsichtigt zurück. Später werden Zettel eingeladen.



- = insg. 5 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 3 Kurzzeitparker
 - 2 Lfz
- insg. 0:21 h halten Fz
 - davon 0:00 h ist der Rfs blockiert
- ca. 4 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 10 min Kurzzzeitparker
- ca. 10 min Lieferfahrzeuge



Oberbaumbrücke

Untersuchungsabschnitt (Oberbaumbrücke		
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg	Friedrichshain-Kreuzberg	
Abschnitt:	Am Oberbaum bis Oberbaumstraße		
	Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort	Chrystoche Chryst	
Länge des Abschnitts:	ca. 420 m	1	
	vorher	nachher	
Ruhender Verkehr	Kein Parken	Kein Parken	
Radverkehrsführung	Rfs/SStr ohne Grünbeschichtung (ca. 3,00 m, zzgl. Markierung)	Geschützter Radfahrstreifen ohne Grünbeschichtung (Breite ca. 3,00 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen mit Protektion)	
Umsetzung der Maßnahme:	April 2022		



Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 31.03.2022	nachher 09.08.2022	
	\$ 30 to 10 t		
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 7.700Rf/ 12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2017-2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	Ø ca. 6.300 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 04.07.2023)	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 14.300 Rf/ 12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2017-2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	Ø ca. 11.900 Rf/ 12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 31.05.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	




Verhaltensbeobachtungen				
	vorher		nachher	
Datum:	Donnerstag 31.03.2022 (13-17 Uhr)		Dienstag 09.08.2022 (13-17 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Südliches Ende Oberbaumbrücke (Westseite)		Südliches Ende Oberbaumbrücke (Westseite)	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	1 97 2 0% 20% 40% 60% 80% 100 • Kfz-Fahrstreifen • PBL • Gehweg	0%	0 99 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • PBL • Gehweg	100%
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected-Bike- Lane:	100 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80		100 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	377
Art der Interaktion mit	gesamt	86	gesamt	100
Rf: (im	Normale Interaktion	86	Normale Interaktion	100
Untersuchungsbereich	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
von 30 m)	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	0
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation:		
(im Untersuchungsbereich von 30 m)		
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 21,2 km/h	Ø 21,8 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 21,4 km/h	Ø 20,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 37,3 km/h	Ø 37,1 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,9 m	Ø 2,9 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	5,0 969(5): 4,0 Lung Lung Lung Lung Lung Lung Lung Lung











Tempelhofer Damm





Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 31.08.2021	nachher 27.4.2023	
	© PGV-Alrutz	© PGV-Arutz	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken	Ø ca. 700 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*	Ø ca. 2.300 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*	
Radverkehr pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2011-2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	(Quelle: VLB, Zählungen am 05.10.2023)	
Verkehrsstärken	Ø ca. 28.900 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*	Ø ca. 15.800 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*	
Kfz pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2011-2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	(Quelle: VLB, Zählungen am 05.10.2023)	





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation:		
(im Untersuchungsbereich von 30 m)		
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 22,1 km/h	Ø 21,9 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 19,9 km/h	Ø 21,4 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 35,6 km/h	Ø 36,4 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,7 m	Ø 3,6 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60, Geschwindigkeit Kfz bei Überholung von Rf (in km/h)	6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Lfz blockiert Rfs, Radfahrer weicht aus



Lfz blockiert Rfs, Radfahrerin weicht aus



nachher

Pkw hält neben GRFS und lässt Person aussteigen



Lfz parkt neben dem GRFS



- = insg. 12 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 8 Lfz
- insg. 1:27 h halten Fz
 - davon 1:17 h ist der Rfs blockiert
- ca. 6 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 10 min Kurzzzeitparker
- ca. 76 min Lieferfahrzeuge

- = insg. 14 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 9 Kurzzeitparker
 - 5 Lfz
- insg. 00:56:25 h halten Fz
 - davon 00:00:00 h ist der Rfs blockiert
- ca. 4 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 43 min Kurzzzeitparker
- ca. 14 min Lieferfahrzeuge



Tempelhofer Ufer

Untersuchungsabschnitt Tempelhofer Ufer		
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg	
Abschnitt:	Südseite Großbeerenstraße - Mehringdamm	
	Großberntrucke Beginnen Großberntrucke Beginnen Großberntrucke Beginnen Großberntrucke Beginnen Großberntrucke Beginnen Großberntrucke Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort	Action of the second of the se
Länge des Abschnitts:	350 m	nachher
Dub and an Variation		
Ruhender Verkehr	Kein parken	Kein parken
Radverkehrsführung	Pop-Up-Radweg	GRFS, ohne grüneinfärbung
Umsetzung der Maßnahme:	Mai 2021	



COVID-19-Pandemie!







PGV-AI	rutz
--------	------

Beobachtungen des	vorher	nachher
Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (im gesamten Videoaufnahmebereich)	= insg. 7 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 3 Kurzzeitparker - 4 Lfz	= insg. 24 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 16 Kurzzeitparker - 8 Lfz
	insg. halten Fz 0:25 h davon ist der Rfs 0:20 h blockiert	insg. halten Fz 1:31 h davon ist der Rfs 0:38 h blockiert
	ca. 4 min hält im Durchschnitt jedes Fz	ca. 3:39 min hält im Durchschnitt jedes Fz
	ca. 6 min Kurzzeitparkerca. 19 min Lieferfahrzeuge	ca. 55 min Kurzzeitparkerca. 37 min Lieferfahrzeuge



Steckbriefe Radfahrstreifen/ Schutzstreifen mit Grünbeschichtung Greifswalder Straße

Untersuchungsabschnitt	Greifswalder Straße	
Bezirk:	Pankow	
Abschnitt:	tt: zwischen Prenzlauer Berg und Danziger Straße (beidseitig)	
Länge des Abschnitts:		
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Längsparken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen	Längsparken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen
Radverkehrsführung	Radfahrstreifen/Schutzstreifen (ca. 1,30 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	Radfahrstreifen/Schutzstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 1,30 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)
Umsetzung der Maßnahme:	August 2019	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 16.11.2018	nachher 30.04.2020
	© PGV-Alfuz	© PGVANUE.
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken	Ø ca. 3.300 Rf/12h (7-19 Uhr)	Ø ca. 6.100 Rf/12h (7-19 Uhr)*
Radverkehr pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2015-2019)	(Quelle: VLB, Zählungen am 27.04.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 21.600 Kfz/12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2015-2019)	Ø ca. 14.200 Kfz/12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 27.04.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



Materialprüfung (durch BIB)	
	Voruntersuchung
Datum:	1213.02. sowie 25.02.2019
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen und bereits visuell erkennbaren Senkenbildungen überschritten .
	In der Querebenheit wurden größere Unebenheiten , z.B. bei Senkenbildungen oder Rissen in Fugenbereichen festgestellt , die vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt . Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen . Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden. Zudem liegt in einem längeren Abschnitt eine ungünstige Situation des Asphaltbelags vor. Eine dauerhafte farbige Beschichtung ist hier nur eingeschränkt möglich.
	Offene Quer- und Längsfuge Offene Längsfuge, Risse
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel .
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht im Bereich der Stationen 1 bis 4 wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar. (vgl. Prüfbericht Nr. 18191104)

Materialprüfung (durch BIB)	
	Kontrollprüfung
Datum:	17.07. und 25.07.2019
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 16191340-1)



Materialprüfung (durch BIB)		
	2. Nachuntersuchung	
Datum:	07.09.2020	
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt einige Mängel, u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Längsriss auf Fugen Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 18201372)	



allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18211075)



Materialprü	fung (durch BIB)		
	4. Nachuntersuchung		
Datum:	14.09.2021 und 22.09.2021		
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Ep	oxidharzbasis (grün und rot)	
Ergebnis:	der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Dabei sind folge hinzugekommende Schadenbilder/Mängel zu der vorherigen Begleituntersuchung zu dokument Längsrisse Querrisse An einigen Fahrradsy sind Teilablösungen of Markierung zu erkenn daher nun unvollständ		festigung, auf. Dabei sind folgende
	Gegenüber der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Beschädigungen an den Fahrradsymbolen und Risse in der Beschichtung zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der vorherigen Begleituntersuchungen im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen, aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die rauhe Oberfläche, ist ein allgemein dunkleres Erscheinungsbild zu verzeichnen. Zudem wird der Verschmutzungsgrad an einigen Stellen ersichtlich, wo durch beim Ein- und Ausparken und Reibung der PKW-Reifen auf der Beschichtung die Verschmutzung sich partiell verringert. Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211507)		



Materialprüfung (durch BIB)			
	5. Nachuntersuchung		
Datum:	25.03.2022 und 28.03.2022		
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün und rot)		
Ergebnis:	der bereits vor Beschichtung erk	rbigen Beschichtung zeigt einige ennbaren Mängel der Asphaltbefes er/Mängel zu der vorherigen Begleit Querrisse	tuntersuchung zu dokumentieren: An einigen Fahrradsymbolen sind Teilablösungen der Markierung zu erkennen und
			daher nun unvollständig dargestellt
	Gegenüber der 1.bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Beschädigungen an den Fahrradsymbolen und Risse in der Beschichtung zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der vorherigen Begleituntersuchungen im Gebrauchszustand sind meist unverändert.		
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen, aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die rauhe Oberfläche, ist ein allgemein dunkleres Erscheinungsbild zu verzeichnen. Zudem wird der Verschmutzungsgrad an einigen Stellen ersichtlich, wo durch beim Ein- und Ausparken und Reibung der PKW-Reifen auf der Beschichtung die Verschmutzung sich partiell verringert.		rauhe Oberfläche, ist ein allgemein nmutzungsgrad an einigen Stellen
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .		
	Eine ausreichende Entwässerui gewährleistet sein.	ng der Farbahnoberfläche sollte a	n den Kontrollprüfstationen
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221074)		



Materialprüfung (durch BIB)		
	6. Nachuntersuchung	
Datum:	13.09.2022 und 05.10.2022	
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün und rot)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt einige Schadensbilder/Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Dabei sind folgende hinzugekommende Schadenbilder/Mängel zu der vorherigen Begleituntersuchung zu dokumentieren:	
	Zusätzliche Beschädigungen an Einige Fahrradsymbole wurden den Fahrradsymbolen zwischenzeitlich ausgebessert	
	Die bereits dokumentierten Schadensbilder der vorherigen Begleituntersuchungen im Gebrauchszustand sind meist unverändert.	
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221529)	





	vorher	nachher	
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsraster von 30 m)	Keine Behinderungen im Untersuchungsraster beobachtet.	Keine Behinderungen im Untersuchungsraster beobachtet.	
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 20,2 km/h	Ø 21,3 km/h	
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 20,5 km/h	Ø 20,2 km/h	
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 35,0 km/h	Ø 40,2 km/h	
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,3 m	Ø 2,9 m	
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	5.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	



vorher

Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens:

Lfz hält neben dem Rfs. Radfahrende können weiterhin den Rfs nutzen.



Kurzzeitparker blockiert Rfs, Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen.



= insg. 32 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 17 Kurzzeitparker
- 15 Lfz
- insg. halten Fz 1:52 h Fz
 - davon ist der Rfs 0:13 h blockiert
- ca. 3 min 30 s hält im Durchschnitt jedes
- ca. 40 min Kurzzzeitparker
- ca. 71 min Lieferfahrzeuge

nachher

Lfz hält neben dem Rfs. Radfahrende können zwar vorbei, allerdings beengt.



Kurzzeitparker blockiert Rfs, Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen.



= insg. 20 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet

- 8 Kurzzeitparker
- 12 Lfz
- insg. halten Fz 1:45 h
 - davon ist der Rfs 0:00:34 h blockiert
- ca. 5 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 22 min Kurzzzeitparker
- ca. 82 min Lieferfahrzeuge



Grellstraße

Untersuchungsabschnitt Grellstraße		
Bezirk:	Prenzlauer Berg	
Bezirk: Abschnitt:	Prenzlauer Allee bis Greifswalder Straße (südseitig, einseitig) **Transport of the Committee of the Committ	
Kamera = Videostandort		
Länge des Abschnitts:	ca. 860 m	Ι
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Längsparken rechts des Schutzstreifens	Liefer- und Ladezone in Mittellage, abschnittsweise zwischen Radfahrstreifen und Kfz-Fahrstreifen
Radverkehrsführung	Schutzstreifen ohne Sicherheitstrennstreifen	Radfahrstreifen mit Sperrmarkierung und teilweisen Parkflächen links der Fahrtrichtung, ohne Protektionen. Besonderheit: Grün eingefärbter Asphalt, teilweise Grünbeschichtung. Breite ca. 2,5 m
Umsetzung der Maßnahme:	Juni 2023	,



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung: vorher 24.05.2022		nachher 31.08.2023
		© POVAINZE
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 1.700 Rf / 24 h (Quelle: VLB, 2017 & ´18)	Ø ca. 2.800 (Quelle: VLB, Zählungen am 28.06.2023)
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 10.400 Kfz / 24 h (Quelle: VLB, 2017 & ´18)	Ø ca. 11.000 (Quelle: VLB, Zählungen am 28.06.2023)





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsbereich von 30 m)			
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 24,0 km/h	Ø 22,7 km/h	
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 20,6 km/h	Ø 20,2 km/h	
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 36,7 km/h	Ø 33,0 km/h	
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,7 m	Ø 3,8 m	
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	5,0 95 00 10,0	0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Geschwindigkeit Ktz bei Überholung Rf (in km/h)	



Großbeerenstraße

Untersuchungsabschnitt Großbeerenstraße		
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg	
Abschnitt:	Friedrichshain-Kreuzberg Zwischen Yorckstraße und Tempelhofer Ufer (beidseitig) Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort ca. 500 m beidseitig vorher Längsparken	
Länge des Abschnitts:		nachher
Ruhender Verkehr:	Längsparken	Längsparken
Radverkehrsführung:	Radfahrstreifen/ Schutzstreifen (ca. 1,40 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen) Radfahrstreifen/ Schutzstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 1,40 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	
Umsetzung der Maßnahme:	Mai 2019	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 29.08.2018	nachher 04.02.2020
	© PGVAINE.	© PGV-Alrutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	ca. 700 Rf/Tag (2016) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen, 2016-2017)	ca. 1.900 Rf/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen am 02.11.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	ca. 6.900 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen, 2016-2017)	ca. 6.900 Kfz/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen am 02.11.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!



Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)	
	Voruntersuchung	
Datum:	29. u. 30.08.2018	
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)	
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wi Abläufe, Schachtregulierung) übersch	rd an mehreren Stationen (Querfugen, Aufgrabungen, Schächte und ritten.
		Unebenheiten, z.B. bei Abdrücken/Ausbrüchen festgestellt, die vor der reifens durch eine Asphalt-instandsetzung behoben werden sollten.
	Belagswechsel infolge von Aufgrabun- sind einige kleine Bereiche mit Mänge der farbigen Beschichtung des Radfal	homogenen guten Zustand auf, der nur vereinzelt durch gen und / oder bereits durchgeführte Instandsetzung geprägt ist. Es ein an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor nr-streifens instandgesetzt werden. Zudem liegt eine ungünstige or. Eine dauerhafte farbige Beschichtung ist nur eingeschränkt möglich Beschichtung ausgespart werden.
	Aufgrabung	Eindrücke
	Die visuelle Begutachtung der Entwäs Mängel	sserungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren
	Die untersuchte Asphalt-deckschich Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischve	t wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäßerfahren wiederverwertbar.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18181141)	

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	20.05.2019	
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16191200)	



Materialprüfung (durch BIB)	
	1. Nachuntersuchung
Datum:	Februar/März 2020
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Schadensbilder/Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängeln der Asphaltbefestigung, auf.
	Fahrradsymbol mit Reifenabdruck
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201080)

Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)	
	2. Nachuntersuchung	
Datum:	21.09.2020	
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	
	Unvollst. Rahrradsymbol	
	ausgebessert	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201376)	



Materialprü	fung (durch BIB)		
	3. Nachuntersuchung		
Datum:	09.03.2021 und 25.03.2021		
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharz	basis (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbig e Beschichtung erkennbaren Mängel de		ngel, u. a. infolge der bereits vor
	Gegenüber der 2. Begleituntersuchun der Beschichtung zu verzeichnen. Die 2. Begleituntersuchung im Gebrauchs	bereits dokumentierten Schaden	
	Dabei sind folgende u.a. hinzukomme	ende Schadensbilder/Mängel zu do	kumentieren:
	Asphaltbereich	Die zum Teil ausgebesserten Fahrradsymbole weisen erneut Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun wieder unvollstädnig dargestellt	Neue Aufgrabungen ohne Beschichtung
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen, aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die rauhe Oberfläche, ist ein allgemein dunkleres Erscheinungsbild zu verzeichnen.		
	Die Anforderung der Leistungsbesch allen Stationen im Gebrauchszustand (vgl. Prüfbericht Nr. 18211079)		e Eigenschaft Griffigkeit wird an



Materialprü	ifung (durch BIB)
	5. Nachuntersuchung
Datum:	24.03.2022
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Gegenüber der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Beschädigungen an den Fahrradymbolen zu verzeichnen. Die bereits anderen dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert .
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:
	Hinzukommende Risse An einigen Fahrradsymbolen sind Ablösungen der Markierung zu erkennen und daher nun unvollstädnig dargestellt
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen, aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die rauhe Oberfläche, ist ein allgemein dunkleres Erscheinungsbild zu verzeichnen.
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	Die Messung der max. Querunebenheit ergab, dass eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche an den Kontrollprüfstationen gewährleistet sein sollte.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221078)



Materialprüfung (durch BIB)		
	6. Nachuntersuchung	
Datum:	15.09.2022 und 20.10.2022	
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	
	Ein Teil der bei der 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand festgestellten Beschädigungen an den Fahrradsymbolen wurde zwischenzeitlich ausgebessert. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert .	
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:	
	Hinzukommende Risse An einigen Fahrradsymbolen sind Ablösungen der Markierung zu erkennen und daher nun unvollstädnig dargestellt	
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen, aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die rauhe Oberfläche, ist ein allgemein dunkleres Erscheinungsbild zu verzeichnen.	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221531)	



	vorher		nachher	
Datum:	30.08.2018 (7-11 Uhr)		14.05.2020 (7-11 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Höhe Hausnr. 21 (westseitig, Rtg. Sü	iden)	Höhe Hausnr. 21 (westseitig, Rtg. S	üden)
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0% 20% 40% 60% 80% 80% %Kfz-Fahrstreifen ®Rfs/SStr ®Gehweg	27 10%	0 99 0% 20% 40% 60% 80 • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehw	
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	Gehweg Rfs/SStr Kfz- Ktz- Rfs/S Fahr-streifen Rf in Richtung Nord Rf in Richtung Nord	elwidrig) Str Gehweg	Fahrtrichtung (r inke	regelwidrig) SStr Gehweg
Art der Interaktion mit Rf:	gesamt	50	gesamt	20
(im Untersuchungsraster	Normale Interaktion	49	Normale Interaktion	20
von 30m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	0
	Kritische Situation mit Rf	1	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsraster von 30m) Behinderung durch haltenes Kfz auf dem Radfahrstreifen/SStr, Rf muss auf die Fahrbahn ausweichen, ein weiteres Kfz setzt zum Überholvorgang an		Keine Behinderungen im Untersucht beobachtet.	ungsraster	



Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 23,5 km/h	Ø 20,9 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 22,9 km/h	Ø 18,6 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 44,6 km/h	Ø 45,5 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,7 m	Ø 1,4 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0	3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0



Beobachtungen des

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

Lieferverkehrs/

(4 h):

Kurzzeitparkens

vorher

Lfz hält auf Fahrbahn. Radfahrende können Rfs weiterhin nutzen.



Kurzzeitparker blockiert Rfs.



- = insg. 13 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 7 Kurzzeitparker
 - 6 Lfz
- insg. halten Fz 2:20 h
 - davon ist der Rfs 1:16 h blockiert
- ca. 10 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 75 min Kurzzeitparker
- ca. 66 min Lieferfahrzeuge

nachher

Service-Fahrzeug hält in Gegenrichtung und blockiert den Rfs. Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen.



- = insg. 9 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
- 8 Kurzzeitparker - 1 Lfz

- insg. halten Fz 1:00 h
 - davon ist der Rfs 0:43 h blockiert
- ca. 03 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 58 min Kurzzeitparker
- ca. 3 min Lieferfahrzeuge



Habelschwerdter Allee – Thielallee

Untersuchungsabsc	hnitt Habelschwerdter Allee - Thie	lallee
Bezirk:	Steglitz-Zehlendorf	
Abschnitt:	zwischen Altensteinstraße und Brümmerstraße	e (beidseitig)
Länge des Abschnitts:	Rostlaube Rostlaube	Thought the state of the state
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	beidseitig Längsparken	beidseitig Längsparken
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen (ca. 1,50 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	Schutzstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 1,50 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)
Umsetzung der Maßnahme:	Oktober	2018



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 29.08.2018	nachher 16.11.2018
	© PGV-Airutz	o PQV-Alruiz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	ca. 370 Rf/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, 04.12.2014)	ca. 830 Rf/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, 25.09.2019)
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	ca. 7.800 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, 04.12.2014)	ca. 11.000 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, 25.09.2019)



Materialpri	üfung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	27.08. und 30.08.2018
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Die Fahrbahnoberfläche weist einen homogenen guten Zustand auf, der nur vereinzelt durch Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt ist. Es sind einige kleine Bereiche mit Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens instandgesetzt werden.
	Aufgrabung, Risse Risse, Netzrisse, Spurrinne
	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen (Aufgrabungen, Abläufe, Schachtregulierung, Asphaltverformung) überschritten. In der Querebenheit wurden größere Unebenheiten, z.B. bei Asphaltverdrückungen/ Spurrinnenbildungen oder in Randbereichen der Abläufe festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens durch eine Asphalt-instandsetzung behoben werden sollten.
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18181503)

Materialprü	fung (durch BIB)
	Kontrollprüfung
Datum:	30.10.2018
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 181751)



Materialprüfung (durch BIB)	
	1. Nachuntersuchung
Datum:	28.05.2019
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)
Ergebnis:	Die Anforderungen der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand nicht erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 191259-1)

Materialprü	ifung (durch BIB)
	2. Nachuntersuchung
Datum:	19. und 23. März 2020
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt nur vereinzelt Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Aufgrund des erhöhten Verschmutzungsgrades wurde die Oberfläche im 2. Prüfzyklus vor der Prüfung nass gereinigt.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den vier Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201075)

Materialprüfung (durch BIB)	
	3. Nachuntersuchung
Datum:	15.09.2020
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt nur vereinzelt Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind wenige neue Schadensbilder im Bereich der Beschichtung zu verzeichnen.
	Unvollst. Radsymbol ausgebessert Vergleich Verschmutzung
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit und Tagessichtbarkeit wird an den vier Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, trocken wird im Gebrauchszustand an der Station 1 nicht erfüllt und an den Staionen 2 und 3 erfüllt.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, feucht wird im Gebrauchszustand an diesen 3 Stationen nicht erfüllt .
	(val. Prüfberichtnr. 18201458)



Materialprüfung (durch BIB)	
	4. Nachuntersuchung
Datum:	16.03.2021 und 01.04.2021
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)
Ergebnis:	Die farbigen Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt nur vereinzelt Schadensbilder/Mängel, u. a. infolge

Die **farbigen Beschichtung** der Radfahrstreifen zeigt **nur vereinzelt Schadensbilder/Mängel**, u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.

Gegenüber der vorhergehenden Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind hauptsächlich Abnutzungen der Beschichtung und an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten **Schadensbilder** bis zur 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind **meist unverändert**.

Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:



Fugenvergussmasse tritt durch die Quer- und Längsrisse oberhalb von Asphaltfugen aus



Erste Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich



Erste Abhnutzungserscheinungen an der roten Beschichtung im Beriech der Einmündung Thielallee und durchschlagende Walzrisse (Asphalt)



Die zum Teil bereits ausgebesserten Fahrradsymbole weisen erneut Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun wieder unvollständig



Durchschlagende Risse



Loch in Asphalt/Beschichtung

Eine deutliche **visuelle Veränderung** des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand **nicht festzustellen**. Das allgemein **dunklere Erscheinungsbild** ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen. Zudem ist in diesem Abschnitt eine **Veränderung der Oberflächenstrucktur** während der Nutzungsdauer der Beschichtung zu erkennen. An der Oberfläche sind Hohlräume, entweder durch Kornverluste oder freigefahrende bzw. offene Bläschen, zu erkennen. Diese Hohlräume sammeln zudem Schmutz an und der Verschmutzungsgrad wird verstärkt und unseres Erachtens die Griffigkeit bei beginnender Nässe herabgesetzt.

Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaften Griffigkeit und Tagessichtbarkeit wird an den vier Stationen im Gebrauchszustand erfüllt.

Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht wird im Gebrauchszustand an den vier Stationen nicht erfüllt.

Die Messung der **max. Querunebenheit** an den Kontrollprüfstationen ergab, dass eine **ausreichende Entwässerung** der Fahrbahnoberfläche **gewährleistet** sein sollte.

(vgl. Prüfberichtnr. 18211081)



Materialprü	ifung (durch BIB)
	5. Nachuntersuchung
Datum:	23.09.2021 und 24.09.2021
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)
Ergebnis:	Die farbigen Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt nur vereinzelt Schadensbilder/Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Gegenüber der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an Fahrradsymbolensowie fortschreitende Abnutzungen der roten Beschichtung im Bereich der Einmündung Thielallee zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert .
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:
	Fortschreitende Asphaltblasen mit Abnutzung der Abnutzungserscheinungen an Beschichtung den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen. Zudem ist in diesem Abschnitt eine Veränderung der Oberflächenstrucktur während der Nutzungsdauer der Beschichtung zu erkennen. An der Oberfläche sind Hohlräume, entweder durch Kornverluste oder freigefahrende bzw. offene Bläschen, zu erkennen. Diese Hohlräume sammeln zudem Schmutz an und der Verschmutzungsgrad wird verstärkt und unseres Erachtens die Griffigkeit bei beginnender Nässe herabgesetzt.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den vier Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht wird im Gebrauchszustand an den vier Stationen nicht erfüllt .



(vgl. Prüfberichtnr. 18211513)

(vgl. Prüfberichtnr. 18221080)

Materialpri	Materialprüfung (durch BIB)		
	6. Nachuntersuchung		
Datum:	23.03.2022 und 24.03.2022		
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)		
Ergebnis:	Die farbigen Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt nur vereinzelt Schadensbilder/Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. bis 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an Fahrradsymbolen sowie fortschreitende Abnutzungen der roten Beschichtung im Bereich der Einmündung Thielallee zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert .		
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:		
	Fortschreitende Fortschreitende Abplatzungen an Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, den Fahrradsymbolen, durch die unvollständige Darstellung weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich		
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen. Zudem ist in diesem Abschnitt eine Veränderung der Oberflächenstrucktur während der Nutzungsdauer der Beschichtung zu erkennen. An der Oberfläche sind Hohlräume, entweder durch Kornverluste oder freigefahrende bzw. offene Bläschen, zu erkennen. Diese Hohlräume sammeln zudem Schmutz an und der Verschmutzungsgrad wird verstärkt und unseres Erachtens die Griffigkeit bei beginnender Nässe herabgesetzt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den vier Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht wird im Gebrauchszustand an den vier Stationen nicht erfüllt .		
	Die Messung der max. Querunebenheit an den Kontrollprüfstationen ergab, dass eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche gewährleistet sein sollte.		



Materialpri	üfung (durch BIB)	
	7. Nachuntersuchung	
Datum:	14.09.2022	
Art des Materials:	Rollplastik (grün und rot)	
Ergebnis:	s: Die farbigen Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt nur vereinzelt Schadensbilder/Mängel, u. a. in der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	
	Gegenüber der 1. bis 6. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind fortschreitende Abnutzungen der roten Beschichtung im Bereich des Einmündungs Thielallee zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 6. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert . Beschädigungen an den Fahrradsymbolen wurden zwischenzeitlich ausgebessert.	
	Folgende im Gebrauchszustand hinzugekommende Schadensbilder/Mängel sind zu dokumentieren:	
	Asphaltblase ohne Beschichtung Weitere Abnutzung am Ablösungen der Beschichtung Fahrradsymbol	
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen. Zudem ist in diesem Abschnitt eine Veränderung der Oberflächenstrucktur während der Nutzungsdauer der Beschichtung zu erkennen. An der Oberfläche sind Hohlräume, entweder durch Kornverluste oder freigefahrende bzw. offene Bläschen, zu erkennen. Diese Hohlräume sammeln zudem Schmutz an und der Verschmutzungsgrad wird verstärkt und unseres Erachtens die Griffigkeit bei beginnender Nässe herabgesetzt.	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an zwei der vier Stationen im Gebrauchszustand nicht erfüllt .	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht wird im Gebrauchszustand an den vier Stationen nicht erfüllt.	

(vgl. Prüfberichtnr. 18221533)




	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)	Radfahrer überholt einen abbiegenden Radfahrenden und wird gelichzeitig vom Kfz überholt. Geringer Abstand zwischen den Radfahrenden	Behinderung durch ausparkendes Kfz, LSA zeigt rot (Rückstau), Radfahrer fährt auf wartendes Kfz auf (kommt fast zum Stehen) Behinderung durch einbiegendes Kfz
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 20,4 km/h	Ø 22,8 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 18,6 km/h	Ø 21,6 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 35,6 km/h	Ø 39,1 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,0 m	Ø 1,9 m



	vorher	nachher
Beobachtungen des Lieferverkehrs/	eher weniger relevant, dennoch ausgewertet	eher weniger relevant, dennoch ausgewertet
Kurzzeitparkens (4 h): (im gesamten Videoaufnahmebereich	 insg. 3 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet 3 Kurzzeitparker 0 Lfz insg. 01:15 min halten Fz davon 01:15 min ist der Rfs blockiert 	 insg. 4 Lfz/ Kurzzeitparker 4 Kurzzeitparker (davon 1 Müllfz) 0 Lfz insg. 01:44 min halten Fz davon 01:44 ist der Rfs blockiert
	ca. 0:25 min hält im Durchschnitt jedes Fz	ca. 00:26 min hält im Durchschnitt jedes Fz
	ca. 01:15 min Kurzzeitparker	ca. 01:44 min Kurzzeitparker
	ca. 0 min Lieferfahrzeuge	ca. 0 min Lieferfahrzeuge



Joachim-Friedrich-Straße





Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher	nachher
	06.06.2019	16.09.2020
		© PGV-Alrutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken	Ø ca. 1.000 Rf/ 12h (7-19 Uhr)	Ø ca. 2.000 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*
Radverkehr:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen	(Quelle: VLB, Zählung am 15.09.2020)
	2016-2018)	* Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!
Verkehrsstärken	Ø ca. 6.400 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr)	Ø ca. 6.300 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*
Kfz-Verkehr:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen	(Quelle: VLB, Zählung am 15.09.2020)
	2016-2018)	* Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!



Materialprüfung (durch BIB)		
	Voruntersuchung	
Datum:	07.06.2019 und 18.06.2019	
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)	
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen, Rissen und Aufgrabungen überschritten.	
	In der Querebenheit wurden nur geringfügige Unebenheiten ermittelt.	
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen, Gleisbauarbeiten und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens instandgesetzt werden.	
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.	
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird für die Stationen 1 und 4 in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.	
	Die untersuchte Asphaltdeckschicht wird für die Stationen 2 und 3 in die Verwertungsklasse B eingestuft. Gemäß §4 des Berliner Straßengesetzes über die Vorbereitung des Ausbaus von Asphaltschichten im Straßenbau kann der Ausbauasphalt einer stoflichen Verwertung im Deponiebau oder im Bergversatz sowie ggf. der Besetigung durch deponierung zugeführt werden. Alternativ kann das Material auch in einem thermischen Verfahren entsorgt werden, wobei diese Verfahren vorzugsweise bei gefährlichen Abfällen zur Anwendung kommen sollten.	
	Die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit weist für Station 1 den SRT-Messwert 42 auf, für Station 2 den SRT-Messwert 44, für Station 3 den SRT-Messwert 46 und für Station 4 den SRT-Messwert 48. (vgl. Prüfbericht Nr. 18191262)	

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	23.10., 07.11., 12.11. & 20.11.2019 sowie 28.11.2019	
Art des Materials:	Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis / Reibeplastik (rot)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt.	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16191716-1) Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt.	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16191716-2)	



Gebrauchszustand **erfüllt**. (vgl. Prüfbericht Nr. 18201186)



Materialprü	ifung (durch BIB)		
		2. Nachuntersuchung	
Datum:		03.11.2020	
Art des Materials:	Grüne Bes	chichtung auf Epoxidharzbasis / Reil	beplastik (rot)
Ergebnis:	ebnis: Die Farbe der Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt einige Schadensbilder/Mängel, u.a. ir bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung.		nsbilder/Mängel, u.a. infolge der
	Dabei sind folgende Schadensbilde	r/Mängel zu dokumentieren:	
		Diago in Eugenhauishan	
	Durchschlagende Risse	Risse in Fugenbereichen	Unsauber ausgebesserte Fahrradsymbole
	Unvollständige Fahrradsymbole	Abplatzungen der Beschichtung	Risse/kl. Ablösung der grünen Beschichtung unmittelbar im Bereich der Fahrradsymbole
	Netzrisse oberhalb einer Asphaltpflickstelle		
	Eine deutliche visuelle Veränderu aufgrund der Verschmutzung, ursä Erscheinungsbild zu verzeichnen	ng des Farbtons bzw. Farbortes ist z chlich ist hier die rauhe Oberfläche, i . Zudem wird der Verschmutzungsgr d Reibung der PKW-Reifen auf der E	ist ein allgemein dunkleres rad an einigen Stellen ersichtlich, w

Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften **Griffigkeit** wird im Gebrauchszustand, der auf epoxidharzbasis grün beschichteten Stationen, **erfüllt.**Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften **Griffigkeit** wird im

Gebrauchszustand, der mit roter Reibeplastik beschichtete Stationen, nicht erfüllt.



partiell verringert.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18201557)

ifung (durch BIB)		
	3. Nachuntersuchung	
10.05.2021 und 11.05.2021		21
Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis / Reibeplastik (rot)		Reibeplastik (rot)
bereits vor Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt einige Schadensbilder/Mängel, u.a. infolge obereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung.		
Gegenüber der 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind einige neue Schadensbilder im Bereich der Beschichtung zu verzeichnen. Auffällig wurden die applizierten Fahrradsymbole, hier sind gegenüber dietzten Begleituntersuchung erheblich mehr Schadensbilder zu verzeichnen. Zudem sind mehr durchschlagende Risse bzw. Risse oberhalb von Asphaltfugen zu verzeichnen. Die bereits dokumentiertei Schadensbilder der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.		
Dabei sind folgende u.a. hinzukomi	mende Schadensbilder/Mängel :	zu dokumentieren:
Durchschlagende Risse	Risse in Fugenbereichen	Unsauber ausgebesserte Fahrradsymbole
OF I		
Unvollständige Fahrradsymbole	Abplatzungen der Beschichtu	ıng
Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen, aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die rauhe Oberfläche, ist ein allgemein dunkleres Erscheinungsbild zu verzeichnen. Zudem wird der Verschmutzungsgrad an einigen Stellen ersichtlich, wo durch beim Ein- und Ausparken und Reibung der PKW-Reifen auf der Beschichtung die Verschmutzung sich partiell verringert.		
	Die Farbe der Beschichtung der Febereits vor Beschichtung erkennbar Gegenüber der 2. Begleituntersuch der Beschichtung zu verzeichnen. Alletzten Begleituntersuchung erheblit durchschlagende Risse bzw. Risse Schadensbilder der 1. und 2. Begle Dabei sind folgende u.a. hinzukomit Durchschlagende Risse Unvollständige Fahrradsymbole Eine deutliche visuelle Veränderu aufgrund der Verschmutzung, ursäterscheinungsbild zu verzeichnen durch beim Ein- und Ausparken und partiell verringert. Die Anforderungen der ZTV M 13 Gebrauchszustand, der auf epoxidh Die Anforderungen der ZTV M 13 Gebrauchszustand, der auf epoxidh Die Anforderungen der ZTV M 13	3. Nachuntersuchung 10.05.2021 und 11.05.202 Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis in Die Farbe der Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt einige Schichtereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigt Gegenüber der 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind der Beschichtung zu verzeichnen. Auffällig wurden die applizierten letzten Begleituntersuchung erheblich mehr Schadensbilder zu ver durchschlagende Risse bzw. Risse oberhalb von Asphaltfugen zu Schadensbilder der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszu Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel ### Durchschlagende Risse ### Risse in Fugenbereichen ### Unvollständige Fahrradsymbole ### Abplatzungen der Beschichtu Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die rauhe Oberflät Erscheinungsbild zu verzeichnen. Zudem wird der Verschmutzur durch beim Ein- und Ausparken und Reibung der PKW-Reifen auf



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211204)

Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)	
	4. Nachuntersuchung	
Datum:	10.11.2021	
Art des Materials:	Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis / Reibeplastik (rot)	
Ergebnis:	Die Farbe der Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt einige Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung.	
	Gegenüber der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Rissbildungen in der Beschichtung zu verzeichnen. Die bereits anderen dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.	
	Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:	
	Durchschlagende Risse	
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen , aufgrund der Verschmutzung, ursächlich ist hier die raue Oberfläche, ist ein allgemein dunkleres Erscheinungsbild zu verzeichnen.	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand, der auf epoxidharzbasis grün beschichteten Stationen, erfüllt.	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand, der mit roter Reibeplastik beschichtete Stationen, nicht erfüllt.	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211656)	



Entwässerung der Fahrbahnoberfläche gewährleistet sein sollte.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18221170)





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)		Bei allen Behinderungen blockiert ein haltendes Kfz den Schutzstreifen. Radfahrende müssen ausweichen und nutzen die Fahrbahn
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 21,3 km/h	Ø 20,7 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 18,4 km/h	Ø 17,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 34,4 km/h	Ø 34,7 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,7 m	Ø 1,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	4.0 10,00	4,0 10,00



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich) Kurzzeitparker blockiert SStr.



Kurzzeitparker blockiert z.T. den SStr




Lieferfahrzeug hält mit Rad auf der Linie des SStr.



- = insg. 97 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 78 Kurzzeitparker
 - 19 Lfz
- insg. 8 h 49 min halten Fz
 - davon 8 h 8 min ist der SStr blockiert
 - davon 41 min außerhalb des SStr
- = insg. 47 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 37 Kurzzeitparker
 - 10 Lfz
- insg. 4 h 56min halten Fz
 - davon ca. 49 min ist der SStr blockiert
 - davon ca. 38 min neben dem SStr, aber mit dem Rad auf der Linie des SStr
 - davon ca. 2 h 30 min außerhalb des SStr
- ca. 5 min hält im Durchschnitt jedes Fz
 - ca. 1 h 46 min Kurzzzeitparker
 - ca. 3 h 10 min Lieferfahrzeuge
- ca. 5 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 4 h 21 min Kurzzzeitparker
- ca. 4 h 28 min Lieferfahrzeuge



Karl-Marx-Straße Nord





Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 01.06.2018	nachher 18.02.2020	
	© PGV-AINIZ	D PGV Alrutz	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 1.200 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2014-2018)	Nicht vorliegend	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 12.400 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2014-2018)	Nicht vorliegend	



Materialprü	ifung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	zw. 13. und 20.06.2018
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird hautsächlich nur an Stationen überschritten, die sich in der Nähe von Abläufen und Schächten befinden.
	In der Querebenheit wurden keine unzulässigen Unebenheiten ermittelt.
	Die Fahrbahnoberfläche weist einen homogenen guten Zustand auf (Neubau 2017/2018). Es gibt zwei Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche infolge Überbelastung durch abgestellte Gegenstände.
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel
	Die untersuchte Asphaltdeckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18181271)

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	17.07.2019	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird nicht erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 16191301-1)	

Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)	
	1. Begleituntersuchung	
Datum:	April 2020	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt einen deutlichen Mangel auf:	
	Abplatzungen der Beschichtung	
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen .	
	Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen erfüllt (vgl. Prüfbericht Nr. 18201119).	



Materialpri	ifung (durch BIB)
	2. Begleituntersuchung
Datum:	22.10.2020 und 26.10.2020
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind keine neue Schadensbilder im Bereich der Besichtung zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadenbilder der 1. Begleituntersuchung im Gebrauszustand sind meist unverändert .
	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifenzeigt einen deutlichen Mangel auf:
	Abplatzungen der Beschichtung
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen . Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen erfüllt .
	(val. Prüfbericht Nr.18201533)



Materialpri	üfung (durch BIB)		
	3. Begleituntersuchung		
Datum:	21.04.2021		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Gegenüber der 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind hauptsächlich fortschreitende Abplatzungen im Bereich der Besichtung und erste Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen.		
	Dabei sind folgende u.a. hinzugekommende Schadenbilder/Mängel zu dokumentieren:		
	Weitere Abplatzungen bzw. Erste Abnutzungserscheinungen Einige Fahrradsymbole weisen Abplatzungen der Beschichtung an den Fahrradsymbolen Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun unvollständig dargestellt		
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen . Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.		
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen erfüllt .		
	(vgl. Prüfbericht Nr.18211145)		



Materialpri	ifung (durch BIB)		
		4. Begleituntersuchung	
Datum:		28.10.2021	
Art des Materials:		Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	der Besichtung und Ablösungen	bzw. Beschädigungen an den Fah	nd fortschreitende Abplatzungen an nrradsymbolen zu verzeichnen. Die untersuchung im Gebrauchszustand
	Dabei sind folgende u.a. hinzugeko	mmende Schadenbilder/Mängel zu	dokumentieren:
	Weitere Abplatzungen bzw. vergrößerte Abplatzungen der Beschichtung	Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen	Einige Fahrradsymbole weisen Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun unvollständig dargestellt
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.		
	Die Anforderung der Leistungsbes Gebrauchszustand an beiden Statio (vgl. Prüfbericht Nr.18211570)		ne Eigenschaft Griffigkeit wird im



(vgl. Prüfbericht Nr.18221086)



Verhaltensbeobachtunge	en			
	vorher		nachher	
Datum:	14.06.2018 (7-11 Uhr)		27.05.2020 (7-11 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Karl-Marx-Str. Höhe Hausnr. 146 (westsei Rtg. Süden)	itig,	Karl-Marx-Str. Höhe Hausnr. 146 (wests Rtg. Süden)	eitig,
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	2 48 10. 0 98 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kfz-Fahrstreifen ■ Rfs/SStr ■ Gehweg Kfz-Fahrstreifen ■ Rfs ■ Gehweg		100%	
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	70 8 rechte Fahrtrichtung (regelkonform) 8 linke Fahrtrichtung (regelkonform) 9 linke Fahrtrichtung (rege		m)	
Art der Interaktion mit	gesamt	3	gesamt	11
Rf:	Normale Interaktion Kfz/Rf	3	Normale Interaktion Kfz/Rf	8
(im Untersuchungsraster von 30 m)	Kooperatives Verhalten Kfz/Rf	0	Kooperatives Verhalten Kfz/Rf	0
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	3
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten		Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0





Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

Lfz blockiert Rfs. Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen.



Kfz hält neben dem Rfs. Radfahrende können daran vorbei fahren. Haltendes Kfz öffnet nach dem Radfahrenden die Tür.



Fz blockiert Rfs.



- = insg. 19 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 8 Kurzzeitparker
 - 11 Lfz
- insg. halten Fz 1:45 h
 - davon ist der Rfs 1:28 h blockiert
- ca. 5 min 30 s hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 44 min Kurzzzeitparker
- ca. 71 min Lieferfahrzeuge

- = insg. 15 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 10 Kurzzeitparker
 - 5 Lfz
- insg. halten Fz 0:47 h
 - davon ist der Rfs 0:36 h blockiert
- ca. 3 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 19 min Kurzzzeitparker
- ca. 28 min Lieferfahrzeuge



Karl-Marx-Straße Süd

Bezirk:	Neukölln	
Abschnitt:	Zwischen Grenzallee und Jonasstraße (beidsei	itig)
	onasstraße + topper schönent	Arta Sader Straße Braun Saalestraße Saalestraße
Länge des Abschnitts:	ca. 1.3000 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	Längsparken rechts der Radverkehrsanlagen in beiden Fahrtrichtungen	Längsparken rechts der Radverkehrsanlagen in beiden Fahrtrichtungen
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen und Radfahrstreifen (Breite variabel, ca. 1,15 m bis 1,75 m zzgl. abschnittsweise Sicherheitstrennstreifen)	Schutzstreifen und Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung (Epoxidharz) und kurzen Teilprotektionen (Breite variabel, ca. 1,15 m bis 1,75 m zzgl.
		abschnittsweise Sicherheitstrennstreifen)



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 01.06.2018	nachher 18.02.2020
	© PGV-Alrutz	Ringbaltstrating Company of the Property of th
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 800 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2015-2018)	Nicht vorliegend
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 15.900 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2015-2018)	Nicht vorliegend



(vgl. Prüfbericht Nr. 18181270)

Materialpri	üfung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	zw. 13. und 20.06.2018
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere im Abschnitt zwischen Grenzallee und Lahnstraße von Querfugen und Rissen und bereits visuell erkennbaren Reifenabdrücken überschritten.
	In der Querebenheit wurden größere Unebenheiten, z.B. bei Spurrinnenbildung, Verdrückung / Reifenprofilabdrücken festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens durch eine Asphalt-instandsetzung behoben werden sollten.
	Die Fahrbahnoberfläche ist im nördlichen Abschnitt durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Im südlichen Abschnitt weist die Fahrbahn-oberfläche einen homogenen guten Zustand auf, der nur vereinzelt durch Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und / oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt ist. Jedoch liegt hier eine ungünstige Situation des Asphaltbelags vor. Eine dauerhafte farbige Beschichtung ist nur eingeschränkt möglich. Sämtliche Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.
	Netzrisse Fuge
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.

Materialprüfung (durch BIB)			
	Kontrollprüfung		
Datum:	26.08. und 11.09. und 27.09.2019		
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)		
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt .		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, trocken wird an beiden Stationen nicht erfüllt .		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16191478-1)		



Materialprüfung (durch BIB)					
		1. Begleituntersuchung			
Datum:		April 2020			
Art des Materials:		Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)			
Ergebnis:		r farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor längel der Asphaltbefestigung, auf.			
	Offene Fuge	Unvollst. Radsymbol			
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand jeweils erfüllt .				
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, trocken wird an beiden Stationen nicht erfüllt .				
	(vgl. Prüfbericht Nr. 1820111	8)			

Materialprüfung (durch BIB)			
	2. Begleituntersuchung		
Datum:	22.10 und 26.10.2020		
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. Begleituntersuchung sind einige neue Schadensbilder im Bereich der Beschichtung zu verzeichnen.		
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an den 6 Stationen erfüllt .		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, trocken wird an beiden Stationen nicht erfüllt .		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201532)		



Materialpri	ifung (durch BIB)
	3. Begleituntersuchung
Datum:	21.04.2021
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)
Ergebnis:	Die farbigen Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadenbilder/Mängel, u. a. infolge der

bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.

Gegenüber der 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind einige neue Schadensbilder im Bereich der roten Beschichtung hinsichtlich Abnutzung sowie bei einigen Fahrradsymbolen ebenfalls durch Abnutzung zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.

Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:



Risse in Fugenbereichen



Durchschlagende Risse aus dem Asphalt



Unvollständige Fahrradsymbole



Feine Risse in der Beschichtung



Blasenbildung und daraus resultierende fortschreitende Abplatzungen



Abplatzungen der Beschichtung im Fugenberiech



Starker Abrieb der roten Beschichtung, durch die Beschichtung ist bereits der darunterliegende Asphalt ersichtlich



Abnutzung Fahrradsymbole

Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.

Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand jeweils erfüllt.

Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, trocken wird an beiden Stationen nicht erfüllt.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18211144)



Abnutzungen und Abplatzungen an der Beschichtung und fortschreitende Abnutzungen and Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren: Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung im Fugenberiech Abplatzungen der Beschichtung im Fugenberiech Starker Abrieb der rot Beschichtung, durch der Beschichtung ist bereiten der Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der rot Beschichtung ist bereiten der Schadensbilder (Starker Abrieb der Rot		4. Begleituntersuchung			
Materials: Ergebnis: Die farbigen Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadenbilder/Mängel, u. a. bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Gegenüber der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen und Abplatzungen an der Beschichtung und fortschreitende Abnutzungen an Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren: Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung im Fugenberiech Starker Abrieb der rot Beschichtung, durch der Beschichtung ist bereits der unterliegende Aspilatzungen der Beschichtung in Beschichtung ist bereits der unterliegende Aspilatzungen der Beschichtung in Beschichtung	Datum:		28.10.2021		
bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Gegenüber der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen und Abplatzungen an der Beschichtung und fortschreitende Abnutzungen an Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren: Fortschreitende Abplatzungen Abplatzungen der Beschichtung im Fugenberiech Starker Abrieb der rot Beschichtung, durch der Beschichtung ist bereitsten darunterliegende Asp.		Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)			
Abnutzungen und Abplatzungen an der Beschichtung und fortschreitende Abnutzungen and Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren: Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung der Beschichtung im Fugenberiech Abplatzungen der Beschichtung seschichtung im Fugenberiech Starker Abrieb der rot Beschichtung durch der Beschichtung ist bereit darunterliegende Asptil	Ergebnis:				
Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung im Fugenberiech Starker Abrieb der rot Beschichtung, durch of Beschichtung ist bere darunterliegende Aspitation in Fugenberiech beschichtung ist bereiten darunterliegende Aspitation in Fugenberiech beschieden in Fugenberiech beschichtung ist bereiten darunterliegende Aspitation in Fugenberiech beschieden in Fu					
der Beschichtung im Fugenberiech Beschichtung, durch o Beschichtung ist bere darunterliegende Asp		Dabei sind folgende u.a. hinzukom	mende Schadensbilder/Mängel zu do	kumentieren:	
der Beschichtung im Fugenberiech Beschichtung, durch o Beschichtung ist bere darunterliegende Asp					
				Starker Abrieb der roten Beschichtung, durch die Beschichtung ist bereits der darunterliegende Asphalt ersichtlich	

Fortschreitende Abnutzung der Fahrradsymbole

Eine deutliche **visuelle Veränderung** des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand **nicht festzustellen**. Das allgemein **dunklere Erscheinungsbild** ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.

Die **Anforderung** der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft **Griffigkeit** wird im Gebrauchszustand jeweils **erfüllt**.

Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften **Nachtsichtbarkeit, trocken** wird an einer Station erfüllt und an einer Station **nicht erfüllt**.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18211569)



Materialpri	üfung (durch BIB)			
		5. Begleituntersuchung		
Datum:		26.03.2022 und 13.04.2022		
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)			
Ergebnis:	Die farbigen Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadenbilder/Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Gegenüber der 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen und Abplatzungen an der Beschichtung und fortschreitende Abnutzungen an den			
	Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:			
	Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung	Starker Abrieb der roten Beschichtung, durch die Beschichtung ist bereits der darunterliegende Asphalt ersichtlich	Fortschreitende Abnutzung der Fahrradsymbole	
	Teilablösungen der Markierung an Fahrradsymbolen	Hinzukommende Risse		
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen.			

Eine deutliche **visuelle Veränderung** des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand **nicht festzustellen**. Das allgemein **dunklere Erscheinungsbild** ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche der Beschichtung zurück zu führen.

Die **Anforderung** der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft **Griffigkeit** wird im Gebrauchszustand jeweils **erfüllt**.

Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften **Nachtsichtbarkeit, trocken** wird **nicht erfüllt**.

Die Messung der **max. Querunebenheit** an den Kontrollprüfstationen ergab, dass eine **ausreichende Entwässerung** der Fahrbahnoberfläche **gewährleistet** sein sollte.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18221085)



Pollerprüfung	(durch BIR)				
Tollerpruluing					
	Erstbegutachtung				
Datum:	27.04.2020				
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung				
Ergebnis:	- Generell ist festzustellen, dass alle Poller leicht verschmutzt sind - Die rote Folie ist mehrfach mit Blasen versehen, teilweise sind die Blasen bereits aufgekratzt und somit beschädigt - Tote Folie Blasenbildung zerkratzte Blasen - Tote Folie Blasenbildung zerkratzte Blasen				
	zerkratzle role Folle sowie tellyr, mit Blasen				






- Ein Poller ist stark beschädigt



(Vgl. Prüfbericht Nr. 18201134)







- Zwei Poller sind im Referenzabschnitt 2 seit der Erstbegutachtung bereits erneuert worden, jedoch anscheinend zu tief eingebaut



(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211089)







 Die Poller 1.3 bis 1.5 wurden in diesem Referenzabschnitt anscheinend nach der Leitungsbaumaßnahme erneuert.



- Bei der Begehung des gesamten Projektes wurde auffällig, dass erhebliche Beschädigungen an den eingebauten Poller zur Fahrbahnseite bestehen.











- Es sind keine fehlenden Poller zu verzeichnen.

(Vgl. Prüfbericht Nr. 18211521)



Pollerprüfung	(durch BIB)
	Viertbegutachtung
Datum:	26.03.2022
Art der Protektion:	Nicht überfahrbar, in Metallausführung
Ergebnis:	 Bereits dokumentierte Schadensbilder der 1. bis 3.Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind in den Referenzabschnitten meist unverändert
	- Im Referenzabschnitt 1 weisen die Poller zum Gehweg hin zusätzliche Schleifspuren auf, zudem löst sich hier die rote Folie
	 Bei der Begehung des gesamten Projektes wurde auffällig, dass erhebliche Beschädigungen an den eingebauten Poller, z.T. auch an den bereits erneuerten Poller, die alle zur Fahrbahnseite hin installiert wurden, bestehen.







- Es sind zwei fehlende Poller zu verzeichnen



(Vgl. Prüfbericht Nr. 18221091)





- Bei der Begehung des gesamten Projektes wurde auffällig, dass weiterhin erhebliche Beschädigungen an den eingebauten Pollern, z.T. auch an den bereits erneuerten Pollern, die alle zur Fahrbahnseite hin installiert wurden, bestehen.













- Der zur letzten Begleituntersuchung ersetzte Poller mit geänderter Befestigung fehlt wieder



- Der 1. Poller wurde mechanisch beschädigt





- In drei Abschnitten wurden neue Poller installiert



(Vgl. Prüfbericht Nr. 18231479)



Verhaltensbeobachtunge	en			
	vorher		nachher	
Datum:	14.06.2018 (7-11 Uhr)		18.02.2020 (7-11 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Karl-Marx-Str. Höhe Hausnr. 242 – 244 (ostseitig, Rtg. Norden)	1	Karl-Marx-Str. Höhe Hausnr. 242 – 244 (ostseitig, Rtg. Norden)	1
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0 80 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs • Gehweg	100%	0 98 0% 20% 40% 60% 80% ■ Kfz-Fahrstreifen ■ Rfs ■ Gehweg	100%
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	70 # rechte Fahrrichtung (regelkonform # linke Fahrrichtung (regelkvidrig) 50 # 40 # 40 # 50 Gehweg Rfs Kfz- Kfz- Rfs C Fahr- Streifen Streifen Rf in Richtung Süd Rf in Richtung Nord	Sehweg	90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	vidrig) Gehweg
Art der Interaktion mit	gesamt	45	gesamt	7
Rf: (im Untersuchungsraster	Normale Interaktion Kfz/Rf	40	Normale Interaktion Kfz/Rf	6
von 30 m)	Kooperatives Verhalten Kfz/Rf		Kooperatives Verhalten Kfz/Rf	
	Behinderung von Rf		Behinderung von Rf	1
	Kritische Situation mit Rf		Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	1	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



Behinderung: einfahrendes Auto aus untergeordneter Straße behindert Rf



Besonderheiten, Gefährliches Verhalten: Kfz fährt auf der RVA, Rf überholt das Kfz und in dem Moment fährt das Kfz wieder auf den Fahrstreifen, wird jedoch vom Kfz-Fahrenden gesehen,bremst, sodass der Rf vorbeifahren kann



Behinderung: abbiegender Lkw behindert Radfahrende, der auf die Fahrbahn ausweicht





PGV-A	lrut	Z

Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 23,8 km/h	Ø 19,8 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 23,0 km/h	Ø 18,7 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 23,1 km/h	Ø 39,6 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,4 m	Ø 1,5 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3
Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): (im gesamten Videoaufnahmebereich)	Lieferverkehr und Kurzeitparken haben für diesen Standort keine Relevanz.	Lieferverkehr und Kurzeitparken haben für diesen Standort keine Relevanz.



Kastanienallee

Untersuchungsabs	schnitt Kastanienallee		
Bezirk:	Pankow		
Abschnitt:	Zwischen Schwedter Straße und Schönhauser Allee (beidseitig)		
	PXX	Eberswalder Straße Eberswalder Straße Straße	
Länge des Abschnitts:	ca. 625 m beidseitig		
-	vorher	nachher	
Ruhender Verkehr	Längsparken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen	Längsparken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen	
Radverkehrsführung	Schutzstreifen (z.T. Radweg Höhe ÖV- Haltestelle) (ca. 1,37 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	Schutzstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 1,37 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	
Umsetzung der Maßnahme:	April	2019	



Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 16.11.2018	nachher 19.02.2020
	© PGV-AIntz	OZO POVANIE
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	ca. 2.900 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2014-2018)	ca. 3.100 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019)
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	ca. 4.000 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2014-2018)	Nicht vorliegend



Materialpri	terialprüfung (durch BIB)	
	Voruntersuchung	
Datum:	12./13./25.02.2019	
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)	
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen und bereits visuell erkennbaren Senkenbildungen überschritten.	
	In der Querebenheit wurden nur geringe unzulässige Unebenheiten ermittelt. Die größeren Unebenheiten, z.B. bei Abdrücke, Senkenbildung oder Asphaltausbrüche sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden.	
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.	
	Durchgehende Längsfuge Div. Rissbildungen	
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.	
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird an allen vier Stationen in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar. (vgl. Prüfbericht Nr. 18191102)	

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	04./09.04.2019	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird jeweils erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 16191173-1)	



(vgl. Prüfbericht Nr. 18201074)

	2. Nachuntersuchung
Datum:	03.09.2020
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt einige Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	13
	Beschädigtes Fahrradsymbol Durchschlagender Riss



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211073)





(vgl. Prüfbericht Nr. 18211505)

(vgl. Prüfbericht Nr. 18221072)



Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)		
	6. Nachuntersuchung		
Datum:	13.09.2022 und 05.10.2022		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt einige Schadenbilder/Mängel, u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind weitestgehend unverändert. Die im Rahmen der 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand festgestellten beschädigten Fahrradsymbole wurden z.T. ausgebessert.		
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den vier Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221527)		



Verhaltensbeobachtunge	en			
	vorher		nachher	
Datum:	12.03.2019 (13-17 Uhr)		30.04.2020 (13-17 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Kastanienallee Höhe Hausnr. 84 (ostseiti Rtg. Norden)	Kastanienallee Höhe Hausnr. 84 (ostseitig, Rtg. Norden)		ig,
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	3	100%	0 97 0% 20% 40% 60% 80% ■ Kfz-Fahrstreifen ■ Schutzstreifen ■ Gehweg	100%
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	To sericite Fahrtrichtung (regelkonform) So linke Fahrtrichtung (regelkonform) So linke Fahrtrichtung (regelkonform) So linke Fahrtrichtung (regelkonform) Gehweg SStr Kfz- Kfz- SStr Ger Fahr- streifen streifen Rf in Richtung Süd Rf in Richtung Nord	weg	70 80	nweg
Art der Interaktion mit	gesamt	41	gesamt	75
Rf:	Normale Interaktion	40	Normale Interaktion	18
(im Untersuchungsraster von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	56
	Kritische Situation mit Rf	1	Kritische Situation mit Rf	1
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsraster von 30 m)

Behinderung zwischen zwei Radfahrenden, aufgrund des engen Abstands. Rf läuft auf dem Schutzstreifen, will sein Rad rechts abstellen und ein anderer Radfahrender überholt



Vielzahl von Behinderungen durch ein parkendes Kfz, bei dem das Heck auf dem Schutzstreifen ragt. Rf müssen ausweichen.



Kritische Situation zwischen Rf und Straßenbahn sowie des parkendes Kfz, aufgrund geringen Abstands.



		/ 二月月日間用衛行
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 18,9 km/h	Ø 20 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 17,1 km/h	Ø 19,1 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 39,7 km/h	Ø 37,4 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,2 m	Ø 1,3 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 70,00 Geschwindigkeit Ktz bei Überholung von Rf (in km/h)	3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich) Lfz blockiert Rfs. Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen.



Kurzzeitparker blockieren Rfs. Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen.




Kfz ragt auf den Rfs hinaus und blockiert diesen. Bewegungsraum der Radfahrenden wird durch Tram eingeengt.



- = insg. 12 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 7 Kurzzeitparker
 - 5 Lfz
- insg. halten Fz 3:24 h
 - davon ist der Rfs 3:24 h blockiert
- ca. 15 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 107 min Kurzzzeitparker
- ca. 97 min Lieferfahrzeuge


- = insg. 14 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 14 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- insg. halten Fz 2:01 h
 - davon ist der Rfs 2:00 h blockiert
- ca. 7 min hält im Durchschnitt jedes
 Fz
- ca. 66 min Kurzzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge












In dem obenstehenden Diagramm bewerten die Befragten drei Faktoren in Bezug auf das veränderte Sicherheitsgefühl. Jeder Faktor taucht folglich sowohl in grüner als auch in roter Einfärbung auf, um eine Verbesserung bzw. Verschlechterung des Sicherheitsgefühls zu verdeutlichen.



Katzbachstraße





Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 17.04.2018	nachher 16.11.2018
	o PGV-Alruiz	© PGV-Alndz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken	Ø ca. 1.100 Rf/ 24 h	Ø ca. 2.400 Kfz/ 24 h*
Radverkehr pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2018)	(Quelle: VLB, Zählungen am 11.05.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!
Verkehrsstärken	Ø ca. 15.100 Kfz/ 24 h	Ø ca. 16.300 Kfz/ 24 h*
Kfz pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2018)	(Quelle: VLB, Zählungen am 11.05.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-



(vgl. Prüfbericht Nr. 18181141)

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	25.09. & 09.10.2018	
Art des Materials:	Reibeplastik (grün)	
Ergebnis:	is: Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt.	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 181610)	



Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)	
	1. Nachuntersuchung	
Datum:	Februar/März 2020	
Art des Materials:	Reibeplastik (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung.	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagssichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit (trocken) und Griffigkeit werden im Gebrauchszustand erfüllt.	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 201072)	

Materialprü	fung (durch BIB)
	2. Nachuntersuchung
Datum:	14.09.2020
Art des Materials:	Reibeplastik (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an allen Stationen erfüllt .
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit (trocken) wird im Gebrauchszustand an einer von zwei Stationen nicht erfüllt .
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit (feucht) wird im an beiden Stationen nicht erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201368)



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211071)



Materialpro	ifung (durch BIB)
	4. Nachuntersuchung
Datum:	23.09.2021
Art des Materials:	Reibeplastik (grün)
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadenbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Gegenüber der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an der Beschichtung und Ablösungen bzw. Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits anderen dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.
	Dabei sind folgende hinzugekommende Schadensbilder/Mängel zu der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand zu dokumentieren:
	An einigen Fahrradsymbolen Fortschreitende sind Teilablösungen der Abnutzungserscheinungen an Markierung zu erkennen und der roten Beschichtung sind daher nun unvollständig dargestellt
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an allen Stationen erfüllt .
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit trocken und feucht sowie Tagessichtbarkeit wird im an beiden Stationen nicht erfüllt.
	I



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211503)

Materialpri	ifung (durch BIB)	
	5. Nachuntersuchung	
Datum:	24.03.2022	
Art des Materials:	Reibeplastik (grün)	
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadenbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	
	Gegenüber der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an der Beschichtung und Ablösungen bzw. Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits anderen dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert, z.T. jedoch auch deutlicher erkennbar.	
	Dabei sind folgende hinzugekommende Schadensbilder/Mängel zu der 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand zu dokumentieren:	
	An einigen Fahrradsymbolen Fortschreitende Fortschreitende sind Teilablösungen der Abnutzungserscheinungen an Markierung zu erkennen und der grünen Beschichtung der roten Beschichtung sind daher nun unvollständig dargestellt	
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen . Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an allen Stationen erfüllt .	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit trocken und feucht sowie Tagessichtbarkeit wird im an beiden Stationen nicht erfüllt.	
	Die Messung der max. Querunebenheit an den Kontrollprüfstationen ergab, dass eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche gewährleistet sein sollte.	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211503)	









Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h)

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Der Lieferverkehr spielt eine untergeordnete Rolle, liefernde Fahrzeuge wurden nur selten beobachtet:



Kurzzeitparker auf dem Radfahrstreifen wurden ebenfalls beobachtet:



- = insg. 6 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 5 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 09:22 min halten Fz
 - davon 09:22 min ist der Rfs blockiert
- ca. 01:33 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 3:23 min Kurzzeitparker
- ca. 5:59 min Lieferfahrzeuge

nachher

Der Lieferverkehr spielt immer noch eine untergeordnete Rolle, liefernde Fahrzeuge wurden nur selten beobachtet:



Es wurden immer noch Kurzzeitparker auf dem Radfahrstreifen beobachtet:



- = insg. 5 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 12:51 min halten Fz
 - davon 12:51 min ist der Rfs blockiert
- ca. 02:34 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 07:11 min Kurzzeitparker
- ca. 05:40 min Lieferfahrzeuge



Lahnstraße

Untersuchungsa	bschnitt Lahnstraße	
Bezirk:	Neukölln	
Abschnitt:	Zwischen Karl-Marx-Straße (Naumburger Straße) und Neuköllner Schifffahrtskanal (beidseitig) SiNeukölln Sineukölln Remondis Industriepork Neukölln Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort	
Länge des Abschnitts:	ca. 950 m beidseitig	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	Abschnittsweise Parken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen	Abschnittsweise Parken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen	Schutzstreifen mit Grünbeschichtung
	(ca. 1,40 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	(ca. 1,40 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)
Umsetzung der Maßnahme:	Novembe	er 2018



Fotographische Dokur	mentation	
Ortsbesichtigung:	vorher 01.06.2018	nachher 20.08.2019
	© PGV-Alrutz	© PGV-Alrutz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 900 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2017)	Nicht vorliegend
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 8.400 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2017)	Nicht vorliegend



Materialprü	ifung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	zw. 13. u. 20.06.2018
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird hauptsächlich an Stationen überschritten, die sich in der Nähe von Abläufen befinden.
	In der Querebenheit wurden Unebenheiten im Bereich eines Doppelablaufs festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.
	Die Fahrbahnoberfläche weist einen homogenen guten Zustand auf der nur vereinzelt durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und / oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt ist. Die dokumentierten Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens instandgesetzt werden.
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18181269)

Materialprü	ifung (durch BIB)
	Kontrollprüfung
Datum:	08./16.11.2018
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Durchgeführte Prüfungen:
	1. Geometrie
	2. Schichtdicke (trocken)
	3. Visueller Eindruck
	4. Verkehrstechnisse Eigenschaften im Messabschnitt
	Beurteilung:
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16181753, -1, -2)



Materialprü	ifung (durch BIB)
	1. Nachuntersuchung
Datum:	Februar/März 2020
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Unvollst. Fahrradsymbol
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201076)

Materialprü	ifung (durch BIB)
	2. Nachuntersuchung
Datum:	08.09.2020
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	(vgl. Prüfbereicht Nr. 18201374)



Materialprüfung (durch BIB)	
	3. Nachuntersuchung
Datum:	09.03. und 31.03.2021
Art des Materials:	Rollplastik (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.

Gegenüber der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind hauptsächlich Abnutzungen an der Beschichtung und an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.

Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:



Durchschlagende Risse



Die zum Teil bereits ausgebesserten Fahrradsymbole weisen erneut Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun wieder unvollständig dargestellt



Erste Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich



Erste Abnutzungserscheinung an der roten Beschichtung



Abplatzungen der Beschichtung

Eine deutliche **visuelle Veränderung** des **Farbtons bzw. Farbortes** ist zum Neuzustand **nicht festzustellen**. Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen

Die **Anforderung** der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft **Griffigkeit** wird an allen Stationen im Gebrauchszustand **erfüllt**.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18211077)

Materialprüfung (durch BIB)	
	4. Nachuntersuchung
Datum:	21.09.2021
Art des Materials:	Rollplastik (grün)

Ergebnis:

Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel, u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.

Gegenüber der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an der Beschichtung und Ablösungen bzw. Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits anderendokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.

Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:



Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich



Fortschreitende Abnutzungserscheinung an der roten Beschichtung



An einigen Fahrradsymbolen sind Teilablösungen der Markierung zu erkennen und daher nun unvollständig dargestellt



Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung

Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.

Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18211509)



Materialprüfung (durch BIB)				
	5. Nachuntersuchung			
Datum:	21. und 24.03.2022			
Art des Materials:	Rollplastik (grün)			
Erachnica	Die viewelle Degutechtung der ferhigen Deschiebtung zeigt keum Mängel u.e. infelge der hereite von			

Ergebnis:

Die visuelle Begutachtung der **farbigen Beschichtung** zeigt **kaum Mängel**, u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.

Gegenüber der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an der Beschichtung und Ablösungen bzw. Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bereits anderendokumentierten Schadensbilder der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.

Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:



Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich



Fortschreitende Abnutzungserscheinung an der roten Beschichtung



An weiteren Fahrradsymbolen sind Teilablösungen der Markierung zu erkennen und daher nun unvollständig dargestellt



Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung

Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.

Die **Anforderung** der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft **Griffigkeit** wird an allen Stationen im Gebrauchszustand **erfüllt**.

Die Messung der **max. Querunebenheit** an den Kontrollprüfstationen ergab, dass eine **ausreichende Entwässerung** der Fahrbahnoberfläche **gewährleistet** sein sollte.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18221076)



Verhaltensbeobachtungen						
	vorher		nachher			
Datum:	14.06.2018 (13-17 Uhr)		20.08.2019 (7-11 Uhr)			
Beobachtungsstandort:	lort: Lahnstraße Höhe Hausnr. 25-27 (nordseitig, Rtg. Westen)		Lahnstraße Höhe Hausnr. 25-27 (nordseitig, Rtg. Westen)			
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Schutzstreifen • Gehweg	100%	0 98 0% 20% 40% 60% 80% Kfz-Fahrstreifen ® SStr ® Gehweg	100%		
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	# rechte Fahrtrichtung (regelkonform) # linke Fahrtrichtung (regelkon	weg	100 ■ rechte Fahrtrichtung (regelkon ■ linke Fahrtrichtung (regelkon 100 ■ linke Fahrtrichtung (regelkon 100 Fahrtrichtung (regelkon 100 Fahrtr	i) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii		
Art der Interaktion mit	gesamt	67	gesamt	25		
Rf:	Normale Interaktion	67	Normale Interaktion	25		
(im Untersuchungsraster von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0		
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	0		
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0		
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0		



	vorher	nachher	
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)			
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 24,3 km/h	Ø 23,5 km/h	
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 24,1 km/h	Ø 24,1 km/h	
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 50,9 km/h	Ø 46,0 km/h	
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,3 m	Ø 1.4 m	
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0	



358 von 467

vorher





nachher

= insg. 4 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 4 Kurzzeitparker
- 0 Lfz
- insg. 0:01 h halten Fz
 - davon 0:01 h ist der Rfs blockiert
- ca. 19 sec. hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 1 min 15 sec. Kurzzzeitparker
- ca. 0 min Lieferfahrzeuge

= insg. 5 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 3 Kurzzeitparker
- 1 Lfz
- insg. 1:17 h halten Fz
 - davon ca. 1:17 h ist der Rfs blockiert
- ca. 11 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 29 min Kurzzzeitparker
- ca. 48 min Lieferfahrzeuge



Lichtenberger Straße

Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg	
Abschnitt:	Strausberger Platz - Platz der Vereinten Natior	nen
ADSCHNITT:	Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort	Page for Veneden National Page for Veneden National Page for Veneden National Real Page for
Länge des Abschnitts:	ca. 600 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr	Östliche Seite: Aufgesetztes Längsparken, Längsparken auf Fahrbahnniveau sowie Senkrechtparken auf Fahrbahnniveau (Mo-Fr 9-20h, Sa 9-18h mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis frei) Westliche Seite: Längsparken auf Fahrbahnniveau sowie Senkrechtparken auf Fahrbahnniveau (Mo-Fr 9-20h, Sa 9-18h mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis frei)	Östliche Seite: Aufgesetztes Längsparken sowie Längsparken auf Fahrbahnniveau (Mo-Fr 9-20h, Sa 9-18h mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis frei) Westliche Seite: Längsparken auf Fahrbahnniveau links des Radfahrstreifens (Mo-Fr 9-20h, Sa 9-18h mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis frei). Senkrechtparken aufgehoben
Radverkehrsführung	Schutzstreifen, Radweg im Seitenraum	Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung an beiden Rändern, ca. 2,5 m zzgl. Sperrmarkierung zu Parkständen
Umsetzung der Maßnahme:	April	2022



Fotographische Dokumentation Ortsbesichtigung: vorher nachher 25.08.2021 28.07.2022 Verkehrsdaten vorher nachher Ø ca. 1.300 Rf/ 12h (7-19 Uhr) Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag: (Quelle: VLB, Zählungen am 19.10.2017) Verkehrsstärken Ø ca. 14.100 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) Kfz pro Tag: (Quelle: VLB, Zählungen am 19.10.2017)



Verhaltensbeobachtunge	n			
	vorher		nachher	
Datum:	25.08.2021		28.07.2022	
Beobachtungsstandort:	Höhe Hausnr. 16 (ostseite, Rtg. Norden)		Höhe Hausnr. 16 (ostseite, Rtg. Norden)	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected- Bike-Lane:	0 85 12 0% 20% 40% 60% 80% 100 • Kfz-Fahrstreifen • SStr • Gehweg	0%	1 96 3 0% 20% 40% 60% 80% 100 • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehweg	0%
Flächennutzung und Fahrtrichtung 100 alleinfahrender Rf auf Seite der Protected- Bike-Lane:	100 90 80 80 8 linke Fahrtrichtung (regelkonform) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80		100 90 #Inke Fahrtrichtung (regelkonform) 80 70 60 60 60 60 90 60 60 60 60 6	
Art der Interaktion mit	gesamt	24	gesamt	24
Rf: (im	Normale Interaktion	24	Normale Interaktion	24
Untersuchungsbereich von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
von so m)	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	0
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation:		
(im Untersuchungsbereich von 30 m)		
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 19,8 km/h	Ø 20,7 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 18,3 km/h	Ø 19,0 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 39,6 km/h	Ø 45,0 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,5 m	Ø 6,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0	9,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Kfz parken in Senkrechtsaufstellung neben Sstr



- = insg. 6 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 6 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- für 0:00 h ist der Sstr blockiert

nachher


Kfz parken auf Parkstand neben Rfs



- = insg. 5 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 5 Kurzzeitparker
 - 0 Lfz
- für 0:00 h ist der Rfs blockiert



Möckernstraße





Fotographische Dokumer	ntation	
Ortsbesichtigung:	vorher 09.09.2020	nachher 04.05.2023
		© PGV-Alruz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 920 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählung am 26.11.2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	VLB: keine Zähldaten vorhanden
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 14.700 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019-2020) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	VLB: keine Zähldaten vorhanden



Verhaltensbeobachtunge	en			
	vorher		nachher	
Datum:	09.09.2020 (7-11 Uhr)		04.05.2023 (7-11 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Möckernstraße, Westseite (Höhe Ha 104)	isunr.	Möckernstraße, Westseite (Höhe Hasunr. 104)	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	16 10		5 95	
			EG.	
	0% 20% 40% 60% 80% ■ Kfz-Fahrstreifen ■ Gehweg	100%	0% 20% 40% 60% 80% 10 Kfz-Fahrstreifen PBL Gehweg	00%
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	100 90 80 70 86 87 60 88 70 88 40		100 90 80 70 25 60 80 80 70 80 80 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	_
	Gehweg Ktz-Fahr-Streifen Streifen Rf in Richtung Süd Rf in Richtung	Gehweg	Gehweg PBL Kfz- Kfz- PBL Gehweg Rf in Richtung Süd Rf in Richtung Nord	veg
Art der Interaktion mit	gesamt	10	gesamt	10
Rf: (im Untersuchungsraster von 30 m)	Normale Interaktion	10	Normale Interaktion	10
	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	0
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation		
(im Untersuchungsraster von 30 m)		
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 20,5 km/h	Ø 20,7 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 19,2 km/h	Ø 18,3 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 36,0 km/h	Ø 34,6 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,0 m	Ø 1,6 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	3.0 9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1



368 von 467

	nachher
Kfz halten am Fahrbahnrand	
 insg. 17 Lfz/ Parker/Kurzzeitparker beobachtet 15 Parker/Kurzzeitparker 2 Lfz insg. 33:44 h parker/Kurzzzeitparker 	
	= insg. 17 Lfz/ Parker/Kurzzeitparker beobachtet - 15 Parker/Kurzzeitparker - 2 Lfz



Proskauer Straße

Untersuchungsabs	chnitt Proskauer Straße	
Bezirk:	Friedrichshain-Kreuzberg	
Abschnitt:	Plansche Prockauer Strole 20 1A 2 19 19 18 4A 17 25 29 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	## Mondbor 13 14 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16
Länge des Abschnitts:	ca. 500 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	Senkrechtparken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen	Senkrechtparken rechts der Radverkehrsanlage in beiden Fahrtrichtungen
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen (ca. 1,60 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	Schutzstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 1,60 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)
Umsetzung der Maßnahme:	Oktobe	r 2018



Fotographische Dokume	Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 17.04.2018	nachher 16.11.2018 / 27.06.2019	
	© PGV-Alrutz	© PSV-Alfulz	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 2.400 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen	Ø ca. 1.600 Kfz/ 12h (7-19 Uhr & 00-24 Uhr)*	
	2016-2018)	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019-2021)	
		* Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 6.600 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen	Ø ca. 9.600 Kfz/ 12h (7-19 Uhr & 00-24 Uhr)*	
	2016-2018)	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019-2021)	
		* Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!	



Materialprü	ifung (durch BIB)	
	Voruntersuchung	
Datum:	18. und 19.04.2018	
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)	
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen und bereits visuell erkennbaren Senkenbildungen überschritten.	
	In der Querebenheit wurden größere Unebenheiten, z.B. bei Senkenbildung oder Rissen im Fugenbereich festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.	
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.	
	Netzrisse, links zum Offene Fugen am Ablauf Fahrbahnbereich	
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.	
	Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.	
	1	



(vgl. Prüfbericht Nr. 18181140)

372 von 467

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	25.09. und 09.10.2018	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 181609)	

Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)		
	1. Nachuntersuchung		
Datum:	Februar/März 2020		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Riss oberhalb Asphaltfuge		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 18201073)		

Materialprüfung (durch BIB)		
	2. Nachuntersuchung	
Datum:	02.09.2020	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an 3 der 5 Stationen nicht erfüllt.	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit , feucht wird im Gebrauchszustand an einer Station nicht erfüllt .	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen erfüllt	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201369)	



		3. Nachuntersuchung	
Datum:		10.03. und 25.03.2021	
Art des Materials:		Rollplastik (grün)	
Ergebnis:		gen Beschichtung zeigt deutliche s erkennbaren Mängel der Asphaltbei	
	Beschichtung in Einmündungsbereid	ersuchung im Gebrauchszustand sin chen und vereinzelt im Bereich der g · Mehrzahl der dokumentierten Schad zustand sind meist unverändert.	rünen Beschichtung, neue
	Dabei sind folgende Schadensbilder	/Mängel zu dokumentieren:	
		43	STS \
	Durchschlagende Netz, Längs- und Querrisse, zum Teil ist ein zunehmendes Schadensbild zu erkennen	Erste Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich	Risse in Fugenbereichen
			65 L
	Beschädigte bzw. unvollständige Fahrradsymbole	Fahrradsymbole, die im Neuzustand überrollt/beschädigt wurden	Aufgrabungen weiterhin ohne Beschichtung
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen . Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 a Gebrauchszustand nun wieder erfü l	an die verkehrstechnischen Eigensch Il t.	naften Griffigkeit wird im
	Die Anforderungen der ZTV M 13 a wird im Gebrauchszustand an beide	an die verkehrstechnischen Eigensch n Station nicht erfüllt.	naften Nachtsichtbarkeit, feucht

Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften **Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken** wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen **erfüllt**




(vgl. Prüfbericht Nr. 18211072)

Materialprü	fung (durch BIB)		
	4. Nachuntersuchung		
Datum:	14.09. und 22.09.2021		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen bzw. Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die Mehrzahl der dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3. Begleitunteruschung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.		
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:		
	Beschädigte bzw. unvollständige Weitere Fahrradsymbole Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich		
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an 2 der 5 Stationen nicht erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit , Nachtsichtbarkeit , trocken und feucht wird im Gebrauchszustand an beiden Station nicht erfüllt .		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211504)		



	5. Nachuntersuchung	
Datum:	25.03. und 28.03.2022	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	
	Gegenüber der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen bzw. Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die Mehrzahl der dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 4. Begleitunteruschung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.	
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:	
	Weitere Rissbildungen oberhalb von Fugen Weitere Rissbildungen in der Fläche Fläche Beschädigte bzw. unvollständige Fahrradsymbole	



Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das akkgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte rauhe Oberfläche zurück zu führen.

Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft **Griffigkeit** wird im Gebrauchszustand **an einer der 5 Stationen nicht erfüllt.**

Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht wird im Gebrauchszustand an beiden Station nicht erfüllt.

Die Messung der **max. Querunebenheit** an den Kontrollprüfstationen ergab, dass eine **ausreichende Entwässerung** der Fahrbahnoberfläche **gewährleistet** sein sollte.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18221071)



Verhaltensbeobachtunge	en			
	vorher		nachher	
Datum:	Datum: Mi, 13.06.2018 (13-17 Uhr)		Di, 18.06.2019 (13-17 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	rt: Höhe Hausnr. 1 (ostseite, Rtg. Norden)		Höhe Hausnr. 1 (ostseite, Rtg. Norden)	
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	2 86	12	Q 78	5
	0% 20% 40% 60% 80' Kfz-Fahrstreifen SStr Gehweg	% 100%	0% 20% 40% 60% 80% 80% #Ktz-Fahrstreifen #SStr #Gehweg	100%
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	Genweg SStr Ktz- Ktz- SSI Genweg SStr Ktz- Fahr- strefen Rf in Richtung Süd Rf in Richtu	regetwidrig)	# rechte Fahrtrichtung (regelkonform) # linke Fahrtrichtung (regelkon	Gehweg
Art der Interaktion mit	gesamt	97	gesamt	42
Rf: (im Untersuchungsraster	Normale Interaktion	92	Normale Interaktion	40
von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	4	Behinderung von Rf	2
	Kritische Situation mit Rf	1	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0





Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Kurzzeitparken auf Radfahrstreifen, Radfahrer muss ausweichen



Lieferverkehr belegt Radfahrstreifen, Querschnitt für Radfahrende ist verengt



- = insg. 16 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 10 Kurzzeitparker
 - 6 Lfz
- insg. 2:27 h halten Fz
 - davon 2:27 h ist der Rfs blockiert/belegt
- ca. 7 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 23 min Kurzzzeitparker
- ca. 124 min Lieferfahrzeuge

nachher

Kurzzeitparker halten auf Radfahrstreifen, Radfahrer muss ausweichen



Lkw hält neben dem Radfahrstreifen



- = insg. 22 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 13 Kurzzeitparker
 - 9 Lfz
- insg. 2:35 h halten Fz
- davon ca. 66 min ist der Rfs blockiert/belegt
- davon ca. 80 min neben dem Rfs, aber mit dem Rad auf der Linie
 - davon ca. 2 min außerhalb des Rfs
- ca. 7 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 30 min Kurzzzeitparker
- ca. 125 min Lieferfahrzeuge




Wann und Wo fand die Befragung statt:

24.10.2019, 13-17 Uhr, LSA-Knotenpunkt Proskauer Straße/ Frankfurter

Allee, Westseite

Anzahl der Befragten: 47 Radfahrende

Statistische Daten:



Geschlecht:

Männlich: 53 % Weiblich: 45 % ohne Angaben: 2 %

Fahrradtyp:

City-/ Standard-/ Trekkingrad: 70 %

Rennrad: 23 % Pedelec: 0 % mit Kind: 2 % ohne Angaben: 4 %

Wie oft fahren Sie in dieser Straße mit dem Fahrrad?

47 % Täglich:

26 % Mehrmals pro Woche

15 % Mehrmals pro Monat

13 % Seltener

0 % Nur heute

0 % Nie

Sind Sie vorher hier auch schon gefahren?

Ja: 87 %

Nein: 13 % trifft nicht zu: 0 % ohne Angaben: 0 %

Wie oft sind Sie vorher diese Strecke gefahren?

30 % Täglich

21 % Mehrmals pro Woche

17 % Mehrmals pro Monat

17 % Seltener

0 % Nur heute

2 % Nie

13 % trifft nicht zu

0 % ohne Angaben

Auf welcher Fläche sind sie vorher meistens gefahren?

0 % Gehweg


83 % Fahrbahn (Radfahrstreifen/ Schutzstreifen)

0 % Radweg


13 % trifft nicht zu

4 % ohne Angaben

Gab es vorher/ gibt es jetzt Konflikte? (n=47)










Verbesserung bzw. Verschlechterung des Sicherheitsgefühls zu verdeutlichen.



Reinickendorfer Straße





Fotographische Dokume	ntation	
	vorher	nachher
Ortsbesichtigung:	16.11.2018	31.08.2021
	PGV-Alrutz PGV-Alrutz	© PGV-Alrulz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken	Ø ca. 1.200 Rf/ 12h (7-19 Uhr)	Ø ca. 1.500 Rf/ 12h (7-19 Uhr)*
Radverkehr pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016-2017)	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!
Verkehrsstärken Kfz	Ø ca. 16.500 Kfz/ 12h (7-19 Uhr)	Ø ca. 14.600 Kfz/ 12h (7-19 Uhr)*
pro Tag:	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016-2017)	(Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



	ifung (durch BIB)	
	Voruntersuchung	
Datum:	21.02. und 27.02.2019	
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)	
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen u.a. innerhalb von Aufgrabungen und bereits visuell erkennbaren Asphaltausbrüchen und Abdrücken überschritten.	
	In der Querebenheit wurden vereinzelt Unebenheiten, z.B. bei Abdrücken oder Asphaltausbrüchen festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.	
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen, Gleisbauarbeiten und / oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Zudem liegt hier in längeren Abschnitten eine ungünstige Situation des Asphaltbelages vor. Hier liegt eine Längsnaht, diese auch teilweise als Fuge ausgebildet, innerhalb des Radfahrstreifens Eine dauerhafte farbige Beschichtung im Fugenbereich ist nur eingeschränkt möglich bzw. der Fugenbereich sollte bei der Beschichtung ausgespart werden. Die dokumentierten Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.	
	Aufgrabung & Netzrisse Asphaltausbruch Längsnaht	
	Querfuge Querrisse	
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren	
	Mängel.	
	Die untersuchte Asphaltdeckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar .	



(vgl. Prüfbericht Nr. 18191110)

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	14.05., 28.05. und 10.06.2020	
Art des Materials:	Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis / Reibeplastik (rot)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird jeweils erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16201154)	



Materialprü	ifung (durch BIB)		
		1. Nachuntersuchung	
Datum:	23.03. und 25.03.2021		
Art des Materials:	Gr	üne Beschichtung auf Epoxidharzba	sis
Ergebnis:	Die farbige der Beschichtung der Ra bereits vor Beschichtung erkennbare		ensbilder/Mängel, u.a. infolge der
	neue Aufgrabung ohne Beschichtung	durchschlagende Netzrisse	durchschlagende Querrisse
	Querrisse mit Abplatzungen	durchschlagende Risse in Fugenbereichen	Längsrisse
	Fahrradsymbole weisen Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun unvollständig dargestellt	Erste Abnutzungserscheinungen an der roten Beschichtung im Bereich der Einmündung Schulstraße	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 a erfüllt.	n die verkehrstechnischen Eigensch	naften Griffigkeit wird jeweils



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211083)

Materialpri	ifung (durch BIB)
	2. Nachuntersuchung
Datum:	23.09. und 30.09.2021
Art des Materials:	Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis
Ergebnis:	Die farbige der Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel, u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen bzw. Beschädigungen an Fahrradsymbolen und Abnutzungen der roten Beschichtung im Bereich des Einmündungsbereichs Wiesenstraße zu verzeichnen. Zudem sind deutlich mehr durchschlagende Risse in der Beschichtung zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Die bei der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand bemängelten fehlenden Beschichtung oberhalb einer Aufgrabung wurde zwischenzeitlich neu beschichtet. **Province Schadensbilder der 1.** **Pr
	abweichend zum Restbestand abweichend zum Restbestand



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211515)

(vgl. Prüfbericht Nr. 18221082)

	3. Nachuntersuchung	
Datum:	28.03. und 30.03.2022	
Art des Materials:	Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mänge l infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	, u.a.
	Gegenüber der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreite Abnutzungen an den Fahrradsymbolen und an der roten Beschichtung zu verzeichnen. Zudem si mehr durchschlagende Risse zu verzeichnen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.	nd deutlich
	Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:	
	Weitere durchschlagende Risse Deutlichere Abplatzungen der Fahrradsymbole weise. Beschichtung fortschreitende Ablösur Markierung auf und sin nun unvollständig darge	ngen der d daher
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte raue Oberfläche zurückzuführen.	e
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .	wird an
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkei wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen nicht erfüllt.	t, feucht
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkei Nachtsichtbarkeit, trocken wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen erfüllt.	t und
	Die Messung der max. Querunebenheit an den Kontrollprüfstationen ergab, dass eine ausreich Entwässerung der Fahrbahnoberfläche gewährleistet sein sollte.	ende



Materialpri	ifung (durch BIB)
	4. Nachuntersuchung
Datum:	15.09. und 20.10.2022
Art des Materials:	Grüne Beschichtung auf Epoxidharzbasis
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Gegenüber der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen der roten Beschichtung zu verzeichnen. Zudem sind die bereits dokumentierten durchschlagende Risse in der Beschichtung deutlich ausgeprägter zu erkennen. Einige beschädigte bzw. unvollständige Fahrradsymbole wurde zwischenzeitlich ausgebessert. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:
	Ausgeprägte durchschlagende Risse Fortschreitende Abplatzungen der Beschichtung
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte raue Oberfläche zurückzuführen.
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, tocken und feucht und Tagessichtbarkeit wird im Gebrauchszustand an beiden Stationen nicht erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 18221535)



Verhaltensbeobachtungen				
	vorher		nachher	
Datum:	Mi, 29.05.2019 (14-18 Uhr)		Di, 31.08.2021 (14-18 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	kurz hinter iranische Straße (Ostseite, Norden)	Rtg.	kurz hinter iranische Straße (Ostseite, Norden)	Rtg.
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0 BT 0% 20% 40% 60% 80% ■ Kfz-Fahrstreifen ■ Rfs/SStr ■ Gehweg	100%	0 89 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehweg	1100%
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	100 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	ig) Gehweg	100 serichte Fehrtrichtung (regelkonform) 80 serichte Fehrtrichtung (regelkonform) 80 serichte Fehrtrichtung (regelkonform) 81 linke Fehrtrichtung (regelkonform) 80 serichte Fehrtrichtung (regelkonform)	
Art der Interaktion mit Rf: (im Untersuchungsraster von 30 m)	gesamt	36	gesamt	80
	Normale Interaktion	36	Normale Interaktion	79
	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	1
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)		Behinderung durch einparkendes Kfz.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 18,6 km/h	Ø 19,6 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 15,1 km/h	Ø 15,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 34,6 km/h	Ø 30,1 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 2,2 m	Ø 2,4 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	4,0 10,0 1	4,0 3,0 Geschwindigkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)



392 von 467

ca. 0 min Lieferfahrzeuge



ca. 0 min Lieferfahrzeuge

Rheinstraße

Untersuchungsabschnitt Rheinstraße				
Ontersuchungsabst	innu Knemsuabe			
Bezirk:	Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg			
Abschnitt:	Zwischen Walter-Schreiber-Platz und Saarstral			
	Zwischen Walter-Schreiber-Platz und Saarstraße (Ostseite) Hinterholt-Schreiber-Platz und Saarstraße (
Länge des Abschnitts:	ca. 450 m	nachher		
Ruhender Verkehr:	Längsparken rechts der	Längsparken rechts der		
INGINGI VEINEIII.	Radverkehrsanlageund Schrägparken auf dem Mittelstreifen	Radverkehrsanlageund Schrägparken auf dem Mittelstreifen		
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen, Teilabschnitt Bussonderahrstreifen mit Rad frei (ca. 1,50 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	Schutzstreifen mit Grünbeschichtung auf der Ostseite (ca. 1,50 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)		
Umsetzung der Maßnahme:	November 2019			



Fotographische Dokumentation					
Ortsbesichtigung:	vorher 21.08.2019	nachher 25.02.2020 / 14.05.2020			
	© PGV-Alrutz	© PCVAndz			
Verkehrsdaten					
	vorher	nachher			
Verkehrsstärken Radverkehr:	Ø ca. 1.600 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019)	VLB: keine Zähldaten vorhanden			
Verkehrsstärken Kfz-Verkehr:	Ø ca. 10.200 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2019)	ca. 12.100 Kfz/24h (Quelle: FIS-Broker, Verkehrsmengenkarte 2019)			



Materialpri	ifung (durch BIB)	
	Voruntersuchung	
Datum:	26.09. und 27.09.2019	
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)	
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird hauptsächlich an Stationen, die sich in Bereichen von Aufgrabungen und in der Nähe von Einbauten befinden überschritten. In der Querebenheit wurden nur geringfügige Unebenheiten ermittelt. Die Fahrbahnoberflächeweist im Allgemeinen einen homogenen guten Zustand auf. Die Fahrbahnoberfläche ist durch vereinzelte Belagswechsel infolge von Aufgrabungen geprägt. Es sind eineig Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Die dokumentierten Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.	
	Querfuge Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.	
	Die untersuchte Asphaltdeckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar. (vgl. Prüfbericht Nr. 18191576)	



Materialprüfung (durch BIB)	
	Kontrollprüfung
Datum:	22.11.2019
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit im Neuzustand von der grünen Roll-/Reibeplastik wird jeweils nicht erfüllt und von der roten Roll-/Reibeplastik erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 16191715-1)

Materialpri	ifung (durch BIB)
	1. Nachuntersuchung
Datum:	19.03. und 23.03.2020
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt keine Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Unvollst. Fahrradsymbol
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an beiden Stationen der grünen Beschichtung im Gebrauchszustand nicht erfüllt .
	An der Station der roten Beschichtung wird die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit im Gebrauchszustand erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201089)



Materialprü	ifung (durch BIB)	
	2. Nachuntersuchung	
Datum:	15.09.2020	
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)	
Ergebnis:		
	Unvollst. Fahrradsymbol ausgebessert Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den	
	Stationen der grünen und roten Beschichtung im Gebrauchszustand nicht erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 18201457)	



Materialprüfung (durch BIB)	
	3. Nachuntersuchung
Datum:	31.03. und 13.04.2021
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)

Ergebnis:

Die visuelle Begutachtung der **farbigen Beschichtung** zeigt **keine Schadensbilder/Mängel**, u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.

Gegenüber der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind wenige neue Schadensbilder im Bereich der Beschichtung zu verzeichnen. Hauptsächlich sind die applizierten Fahrradsymbolde beschädigt und es sind großflächige Ablösungen der grünen Beschichtung zu erkennen. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.

Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:



Weitere Abplatzungen der roten und grünen Beschichtung



Die zum Teil bereits ausgebesserten Fahrradsymbole weisen erneut Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun wieder unvollständig dargestellt



Längsrisse



Querrisse

Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen.

Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den Stationen der grünen und roten Beschichtung im Gebrauchszustand nicht erfüllt.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18211180)



Materialprüfung (durch BIB)		
	4. Nachuntersuchung	
Datum:	23.09. und 24.09.2021	
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün), Beschichtung wurde erneuert	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt keine Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.	
	Die vorherige Beschichtung wurde überwiegend entfernt und mit einer Rollplastik, einschl. aufgestreuten Glasperlen, neu appliziert. Gegenüber der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind daher keine zusätzlichen fortschreitende Schadensbilder zu dokumentieren.	
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen.	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den Stationen der grünen Beschichtung im Gebrauchszustand erfüllt.	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an der Station der roten Beschichtung im Gebrauchszustand nicht erfüllt.	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211512)	



(vgl. Prüfbericht Nr. 18221079)

		E Nachumtereusehum -	
		5. Nachuntersuchung	
Datum:		23.03. und 29.03.2022	
Art des Materials:		Rollplastik (rot/grün)	
Ergebnis:	s: Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt keine Schadensbilder/Mängel , u.a. info der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen bzw. Beschädigungen an Fahrradsymbolen und Abnutzungen der roten Beschichtung zu verzeichnen. Zudem sind deutlich mehr durchschlagende Risse in der Beschichtung zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.		
	Dabei sind folgende u.a. hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:		
	Deutlichere Abplatzungen der roten Beschichtung	Fahrradsymbole weisen fortschreitende Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun unvollständig dargestellt	Fortschreitende Abnutzungserscheinungen an der roten Beschichtung
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen.		
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den Stationen der grünen und roten Beschichtung im Gebrauchszustand erfüllt.		
	Die Messung der max. Querunebe Entwässerung der Fahrbahnobert	enheit an den Kontrollprüfstationen e fläche gewährleistet sein sollte.	ergab, dass eine ausreichende



Materialpri	ifung (durch BIB)
	6. Nachunte
Datum:	12.09. und ²
Art des Materials:	Rollplastik
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der A
	Gegenüber der 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszt bzw. Beschädigungen an Fahrradsymbolen und Abnutz Zudem wurden deutlich mehr durchschlagende Risse in

Materialpri	ifung (durch BIB)
	6. Nachuntersuchung
Datum:	12.09. und 15.09.2022
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt keine Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Gegenüber der 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnuzungen bzw. Beschädigungen an Fahrradsymbolen und Abnutzungen der roten Beschichtung zu verzeichnen. Zudem wurden deutlich mehr durchschlagende Risse in der Beschichtung festgestellt.
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen.
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an den Stationen der grünen und roten Beschichtung im Gebrauchszustand erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221532)





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation

(im Untersuchungsraster von 30 m) Vielzahl von Behinderungen, bei dem Rf einem haltenden Transporter ausweichen müssen.



Behinderungen durch haltendes Kfz auf dem Schutzstreifen, Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen



Behinderungen durch ausparkendes Kfz (Wendevorgang), Rf muss bremsen und kommt fast zum Stehen.



Vielzahl von Behinderungen durch einparkende Kfz, Rf müssen auf die Fahrbahn ausweichen



Geschwindigkeiten
Rf
bei Alleinfahrt

Ø 19,3 km/h



Geschwindigkeiten Rf bei Interaktion:

Ø 18,4 km/h

Ø 19,5 km/h

Ø 18,2 km/h



Geschwindigkeiten Kfz bei Interaktion:

Ø 34,4 km/h

Ø 37,2 km/h




Überholabstand:


Ø 1,4

Ø 1,4 m



Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:







Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich) Lieferfahrzeug blockiert Rfs. Radfahrende muss auf die Fahrbahn ausweichen.



Kurzzeitparker blockiert Rfs. Radfahrende muss auf die Fahrbahn ausweichen.



Lieferfahrzeug blockiert Rfs. Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen.




- = insg. 12 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 8 Kurzzeitparker
 - 4 Lfz
- insg. halten Fz 0:30 h
 - davon ist der Rfs 0:30 h blockiert
- ca. 2 min 30 s hält im Durchschnitt jedes
 Fz
- ca. 8 min Kurzzzeitparker
- ca. 22 min Lieferfahrzeuge

- = insg. 5 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. halten Fz 0:09 h
 - davon ist der Rfs 0:08 h blockiert
- ca. 0:38 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 3 min Kurzzzeitparker
- ca. 5 min Lieferfahrzeuge



Schloßstraße





Fotographische Dokumentation		
Ortsbesichtigung:	vorher 29.08.2018	nachher 23.09.2020
	© PGV-Alrutz	© PGV-Alruz
Verkehrsdaten		
	vorher	nachher
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø 2.800 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2017)	Ø 3.470 Rf/ 12h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 05.10.2023)
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 14.300 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2013-2017)	Ø ca. 12.700 Kfz/ 12 h (7-19 Uhr) (Quelle: VLB, Zählungen am 05.10.2023)



Materialprü	ifung (durch BIB)
	Voruntersuchung
Datum:	24.08 und 30.08.2018
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an zahlreichen Stationen, insbesondere in Bereichen von Aufgrabungen, Abläufen, Querfugen, Rissen und Schächten überschritten.
	In der Querebenheit wurden größere Unebenheiten, z.B. bei Spurrinnenbildungen oder Verdrückungen / Reifenprofilabdrücke festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahr-streifens durch eine Asphalt-instandsetzung behoben werden sollten.
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden. Zudem liegt abschnittsweise eine ungünstige Situation der Anordnung der Fugen vor. Eine dauerhafte farbige Beschichtung ist hier nur eingeschränkt möglich.
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.
	Die untersuchte Asphaltdeckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18181494)

Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	07.04. und 16.04.2020	
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)	
Ergebnis:	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt.	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, feucht wird an beiden Stationen im Gebrauchszustand nicht erfüllt .	
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .	
	(vgl. Prüfbericht Nr. 16201120)	



Materialprüfung (durch BIB)	
	1. Nachuntersuchung
Datum:	30.03. und 13.04.2021
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)

Ergebnis:

Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel, u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.

Dabei sind folgende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:



Durchschlangende Längs-, Quer- Risse mit Abplatzungen und Netzrisse





Fahrradsymbole weisen Ablösungen der Markierung auf und sind daher nun unvollständig dargestellt



Erste Abnutzungserscheinungen an der roten Beschichtung

Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte raue Oberfläche zurück zu

Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt.

Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, feucht wird an allen Stationen im Gebrauchszustand nicht erfüllt.

Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18211082)



wateriaipri	fung (durch BIB)
	2. Nachuntersuchung
Datum:	24.09. und 30.09.2021
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche Rissschadensbilder zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.
	Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:
	Durchschlangende Längs-, Quer- und Netzrisse
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte raue Oberfläche zurück zu führen.
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt .
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, feucht wird an 3 von 4 Stationen im Gebrauchszustand nicht erfüllt .
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken wird an allen Stationen im Gebrauchszustand erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 18211514)



(vgl. Prüfbericht Nr. 18221081)

Materialpri	ifung (durch BIB)		
		3. Nachuntersuchung	
Datum:		23.03. und 29.03.2022	
Art des Materials:		Rollplastik (rot/grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
		its dokumentierten Schadensbilder o	d zusätzliche Rissschadensbilder zu der 1. und 2. Begleituntersuchung im
	Dabei sind folgende hinzukommend	e Schadensbilder/Mängel zu dokum	entieren:
			13
	Durchschlangende Längs-, Quer- und Netzrisse	Fortschreitende Abplatzungen an den Fahrradsymbolen, unvollständige Darstellung	Fortschreitende Abnutzungserscheinungen an den Fahrradsymbolen, durch die weiße Markierung wird die farbige Beschichtung ersichtlich
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte raue Oberfläche zurück zu führen.		
	Die Anforderung der Leistungsbes allen Stationen im Gebrauchszust	chreibung an die verkehrstechnische and erfüllt.	e Eigenschaft Griffigkeit wird an
	Die Anforderung der Leistungsbes- feucht wird allen Stationen im Geb	chreibung an die verkehrstechnische rauchszustand nicht erfüllt.	e Eigenschaft Nachtsichtbarkeit,



Materialprü	ifung (durch BIB)	
	4. Nachuntersuchung	
Datum:	12.09. und 15.09.2022	
Art des Materials:	Rollplastik (rot/grün)	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Im Vergleich zur der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche Rissschadensbilder zu verzeichnen. Die Mehrzahl der bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert. Ein Teil der in der 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand festgestellten Beschädigungen an den Fahrradsymbolen wurden zwischenzeitlich ausgebessert. Dabei sind folgende hinzukommende Schadensbilder/Mängel zu dokumentieren:	
	Zusätzliche Längs-, Quer- und Netzrisse Zusätzliche Abplatzungen der Beschichtung Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand nicht festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte raue Oberfläche zurück zu führen. Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird an 2 von 6 Stationen der roten Beschichtung im Gebrauchszustand nicht erfüllt und an allen Stationen der roten Beschichtung erfüllt. Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, feucht wird allen Stationen im Gebrauchszustand nicht erfüllt.	





(vgl. Prüfbericht Nr. 18221534)




	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m) Nord, Rechtsabbiege- und Busstreifen	Vorher Lieferfahrzeug parkt auf Abbiegestreifen und ragt in SStr, Radfahrer muss ausweichen. Weiteres Lieferfahrzeug parkt auf SStr, dieser wird vollständig blockiert. Radfahrer muss ausweichen. Vorbeifahrt eines Polizeifahrzeuges	Keine Behinderungen/kritischen Situationen beobachtet.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 16,4 km/h	Ø 20,4 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 15,2 km/h	Ø 18,4 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 34,4 km/h	Ø 35,2 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,9 m	Ø 1,8 m













	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m) Mitte, Fußgängerquerung	Behinderung durch haltende Kfz Behinderung durch ausparkende Kfz	Haltender Pkw blockiert Rfs., so dass Radfahrende auf die Fahrbahn ausweichen und zwischen Pkw und Lfz weiterfahren. Nachfolgend nähert sich ein Rettungsfahrzeug. Lfz blockieren den Rfs.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 16,7 km/h	Ø 19,9 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 10,6 km/h	Ø 18,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 29,9 km/h	Ø 33,2 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 0,9 m	Ø 1,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	2.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1



vorher nachher Beobachtungen des Lfz blockieren Radverkehrsanlage. Lfz blockieren den Rfs. Radfahrende Lieferverkehrs/ Radfahrende müssen auf die Fahrbahn müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Kurzzeitparkens ausweichen. (4 h): Mitte. Fußgängerquerung Fz blockieren Radverkehrsanlage. Kfz blockiert Rfs. Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen. = insg. 22 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet = insg. 11 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 18 Kurzzeitparker - 5 Kurzzeitparker - 4 Lfz - 6 Lfz insg. 2h 21min halten Fz insg. 59 min halten Fz - davon 58 min ist der SStr./Rfs blockiert - davon 59 min ist der Rfs blockiert ca. 6 min hält im Durchschnitt jedes Fz ca. 5 min hält im Durchschnitt jedes Fz ca. 95 min Kurzzzeitparker ca. 5 min Kurzzzeitparker ca. 46 min Lieferfahrzeuge ca. 54 min Lieferfahrzeuge




Verhaltensbeobachtunge	en Schloßstraße Süd, ohne Parken ι	ınd ohne L	adezonen	
	vorher		nachher	
Datum:	25.09.2018 (13-17 Uhr)		23.09.2020 (13-17 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	zw. Albrechtstraße und Joachim-Tib Brücke (Westseite, Ri Süd)	urtius-	zw. Albrechtstraße und Joachim-Tibu Brücke (Westseite, Ri Süd)	rtius-
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	6 92 0% 20% 40% 60% 80' ■ Kfz-Fahrstreifen ■ Rfs/SStr ■ Gel		0 99 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehwe	100%
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	100 90 80 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	gelwidrig) SStr Gehweg	## rechte Fahrtrichtung (regel ## linke Fahrtrichtung (regel ## l	Gehweg
Art der Interaktion mit	gesamt	99	gesamt	48
Rf: (im Untersuchungsraster	Normale Interaktion	74	Normale Interaktion	48
von 30 m)	Kooperatives Verhalten	2	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	21	Behinderung von Rf	0
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	2	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0




	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m) Süd, ohne Parken und ohne Ladezonen	Taxi blockiert Rfs, Radfahrer muss ausweichen. Pkw blockiert Rfs, Radfahrer muss ausweichen. Fahrzeug blockiert Rfs, Radfahrer muss ausweichen. Radfaherin steigt auf Rfs ab, nachfolgender Radfahrer muss ausweichen.	keine Behinderungen/ kritische Situationen beobachtet.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 10,1 km/h	Ø 19,0 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 9,8 km/h	Ø 18,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 11,9 km/h. Hinweis: Überholvorgänge Kfz / Rad wurden im Vorher-Zustand zumeist in der Rotphase der Lichtsignalanlage im Anschluss an den Videostandort beobachtet.	Ø 33,0 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,8 m	Ø 2,1 m



zum Rf:







	vorher	nachher
Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h): Süd, ohne Parken und ohne Ladezonen	Kurzzeitparker blockieren Rfs. Lfz blockiert Rfs.	Keine Kurzzeitparker oder Lieferfahrzeuge beobachet
	= insg. 10 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet - 8 Kurzzeitparker	= insg. 0 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
	 2 Lfz insg. 24 min halten Fz davon 24 min ist der Rfs blockiert 	
	ca. 2 min hält im Durchschnitt jedes Fz	
	ca. 11 min Kurzzzeitparker	
	ca. 13 min Lieferfahrzeuge	




Schlüterstraße

Untersuchungsabs	schnitt Schlüterstraße	
Bezirk:	Charlottenburg-Wilmersdorf	
Abschnitt: Länge des Abschnitts:	Zwischen Kurfürstendamm und Schillerstraße Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort Ca. 1.000 m	
Lange des Abschilles.	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	Östliche Seite: Längsparken auf Fahrbahn (mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis) Westliche Seite: Senkrechtparken in Parkbucht (mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis) Westliche Seite: Senkrechtparken in Parkbucht (mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis) Westliche Seite: Längsparken auf Fahrbahn (mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis)	
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen (Breite ca. 1,3 m)	Schutzstreifen mit Grünbeschichtung (Breite ca. 1,3 bis 1,4 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen), abschnittsweise Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung (Breite ca. 1,9 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen)
Umsetzung der Maßnahme:	Novemb	per 2020



Fotographi
Ortsbesich



Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!



Materialprüfung (durch BIB)				
	Voruntersuchung			
Datum:		03.11.2020		
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)			
Ergebnis:	Der Grenzwert zur Längsebenheit wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen, Rissen und Aufgrabungen überschritten.			
	In der Querebenheit wurden nur geringe unzulässige Unebenheiten ermittelt.			
	Die Fahrbahnoberfläche ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.			
	Netzrisse	Offene Fuge, Aufgrabung	Senke nach Ablauf	
	Die visuelle Begutachtung der Entwässerungseinrichtungen bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel. Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar. (vgl. Prüfbericht Nr. 18201556)			

Materialprüfung (durch BIB)			
	Kontrollprüfung		
Datum:	17.09.,08.10., 12.10., 22.10., 29.10. und 24.11.2020		
Art des Materials:	Grüne Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis sowie rote Radwegbeschichtung als Reibeplastik, Furtmarkierung		
Ergebnis:	Die Anforderung des Arbeitspapiers Farbige Beschichtung von Radfahrstreifen 02/18 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird an allen Stationen mit grüner Radwegbeschichtung auf Epoxidbasis sowie roter Radwegbeschichtung als Reibeplastik erfüllt . (vgl. Prüfbericht Nr. 16201467-3)		



	1. Nachuntersuchung	
Datum:	21.04. und 30.04.2021	
Art des Materials:	Grüne Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis sowie rote Radwegbeschichtung als Reibeplastik, Furtmarkierung	
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Zu den dokumentierten schäden gehören durchschlagende Längs-, Quer- und Netzrisse, Austritt der Fugenvergusmasse und Ablösungen der markierten Fahrradsymbole. Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons ist zum Neuzustand nicht festzustellen.	
	Risse Aufgrabung Unvollständiges Fahrradsymbol	
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an allen Stationen mit grüner Radwegbeschichtung auf Epoxidbasis sowie roter Radwegbeschichtung als Reibeplastik erfüllt. Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, feucht wird im Gebrauchszustand an einer Station mit Furtmarkierung nicht erfüllt. Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagsichtbarkeit und Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an allen Stationen mit Furtmarkierung erfüllt.	



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211143)

Materialprüfung (durch BIB)			
	2. Nachuntersuchung		
Datum:	04.10. und 26.10.2021		
Art des Materials:	Grüne Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis sowie rote Radwegbeschichtung als Reibeplastik, Furtmarkierung		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an allen Stationen erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, feucht wird im Gebrauchszustand an einer Station mit Furtmarkierung nicht erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken wird im Gebrauchszustand erfüllt		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211567)		



Materialprüfung (durch BIB)			
	3. Nachuntersuchung		
Datum:	06.06. und 07.06.2023		
Art des Materials:	Grüne Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis sowie rote Radwegbeschichtung als Reibeplastik, Furtmarkierung		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Schadensbilder/Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Gegenüber der 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Mängel an der Beschichtung und an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen.		
	Ablösung von Fahrradsymbolen Zusätzliche Längs-, Quer- und Fugenvergussmassen oberhalb führt zu Unvollständigkeit oder Netzrisse von Asphaltfugen Fehlen		
Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neuzustand ni festzustellen. Das allgemein dunklere Erscheinungsbild ist auf die verschmutzte raue Obert führen.			
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an allen Stationen mit grüner Markierung auf Epoxidharzbasis erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an einer Station mit rotem Reibeplastik nicht erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit wird im Gebrauchszustand an der Station mit Furtmarkierung erfüllt .		

Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, feucht

Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften **Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit, trocken** wird im Gebrauchszustand an der Station mit Furtmarkierung **nicht erfüllt**

wird im Gebrauchszustand an der Station mit Furtmarkierung nicht erfüllt.



(vgl. Prüfbericht Nr. 18231234)

Verhaltensbeobachtunge	en				
	vorher		nachher		
Datum:	15.09.2020		08.09.2021		
Beobachtungsstandort:	Höhe Hausnr. 76 (ostseite, Rtg. Nord	den)	Höhe Hausnr. 76 (ostseite, Rtg. Norden)		
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0 99 00% 40% 60% 80% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehweiten 6 00% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%	100% g	0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehweg	100%	
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	100 90 80 # inke Fahrtrichtung (regelwice Fahr	Gehweg	### Section of the control of the co		
Art der Interaktion mit	gesamt	19	gesamt	38	
Rf: (im Untersuchungsraster	Normale Interaktion	19	Normale Interaktion	35	
von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0	
	Behinderung von Rf	0	Behinderung von Rf	3	
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0	
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	



	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)		Haltendes Kfz blockiert den SStr, Radfahrende müssen ausweichen
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 19,5 km/h	Ø 17,9 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 17,0 km/h	Ø 16,9 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 32,4 km/h	Ø 33,5 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz-Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,2 m	Ø 1,2 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	3.0 3.0 2.0 10.



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Kurzzeitparker blockiert SStr, Radfahrer weicht auf Fahrbahn aus



Kurzzeitparker blockiert SStr, Querschnitt für Radfahrer ist verengt





Kurzzeitparker blockiert SStr, Radfahrer weicht auf Fahrbahn aus



Kurzzeitparker blockiert SStr, Querschnitt für Radfahrer ist verengt



- = insg. 12 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 9 Kurzzeitparker
 - 3 Lfz
- - davon 0:29 h ist der SStr blockiert
- = insg. 19 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 18 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. 0:39 h halten Fz
- insg. 0:19 h halten Fz
 - davon 0:18 h ist der SStr blockiert
- ca. 3 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 20 min Kurzzzeitparker
- ca. 20 min Lieferfahrzeuge
- ca. 1 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 11 min Kurzzzeitparker
- ca. 7 min Lieferfahrzeuge



Skandinavische Straße





Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	Vorher 01.06.2018	Nachher 27.08.2019	
	O PGV-Alrutz	© PGV-Alruz	
	© PGV-Alrutz		
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	ca. 300 Rf/24 h (Quelle: PGV-Alrutz, 26.06.2018)	VLB: keine Zähldaten vorhanden	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	ca. 11.200 Kfz/24h (Quelle: PGV-Alrutz, 26.06.2018)	ca. 10.000 Kfz/24h (Quelle: FIS-Broker, Verkehrsmengenkarte 2019)	





Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsraster von 30 m)	Unsichere Kinder als Rf auf Schutzstreifen werden mit geringem Abstand von LKW übrholt.	Keine Behinderungen im Untersuchungsraster beobachtet.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 19,8 km/h	Ø 19,6 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 15,7 km/h	Ø 17,9 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 46,6 km/h	Ø 46,3 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,8 m	Ø 1,8 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3.0 9.0 0.0 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	3,0 3,0 2,5 4,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens:

Kurzzeitparken auf Schutzstreifen





= insg. 7 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 6 Kurzzeitparker
- 1 Lfz
- insg. 28 min halten Fz
 - davon 28 min ist der Sstr. blockiert
- ca. 3:30 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 11 min Kurzzzeitparker
- ca. 17 min Lieferfahrzeuge

Kurzzeitparken auf Radfahrstreifen





= insg. 4 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 4 Kurzzeitparker
- 0 Lfz
- insg. 2 min 30 s halten Fz
 - davon ca. 2 min 30 s ist der Rfs blockiert
- ca. 38 s hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 2 min 30 s Kurzzzeitparker



Werbellinstraße

Untersuchungsab	schnitt Werbellinstraße	
Bezirk:	Neukölln	
Abschnitt:	Zwischen Karl-Marx-Straße und Hermannstraße (z. T. beidseitig/ Südseitig) Reference of the control of the cont	
Länge des Abschnitts:	ca. 750 m	
	vorher	nachher
Ruhender Verkehr:	beidseitig Längsparken	beidseitig Längsparken
Radverkehrsführung:	Schutzstreifen (ca. 1,6 bis 1,9 m, Teilabschnitt Sicherheitstrennstreifen)	Schutzstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 1,6 bis 1,9 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)
Umsetzung der Maßnahme:	November 2018	



Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	Vorher 01.06.2018	nachher 16.11.2019 PGVARUZ PGVARUZ	
Verkehrsdaten			
W 1 1 4" 1	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	VLB: keine Zähldaten vorhanden	Ø ca. 1.300 Rf/ 12h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 24.11.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	VLB: keine Zähldaten vorhanden	Ø ca. 6.400Kfz/ 12 h (7-19 Uhr)* (Quelle: VLB, Zählungen am 24.11.2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!	



Materialprüfung (durch BIB)		
	Voruntersuchung	
Datum:	zw. 13. u. 20.06.2018	
Art des Materials:	Fahrbahn	

Ergebnis:

Der Grenzwert zur **Längsebenheit** wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen und bereits visuell erkennbaren Senkenbildungen **überschritten**.

In der **Querebenheit** wurden **größere Unebenheiten**, z.B. bei Senkenbildungen oder Rissen in Fugenbereichen **festgestellt**, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.

Die **Fahrbahnoberfläche** ist durch **häufige Belagswechsel** infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten **geprägt**. Es sind einige Bereiche mit deutlichen **Mängeln** an der Asphaltoberfläche **zu verzeichnen**. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden. Zudem liegt in einem längeren Abschnitt eine ungünstige Situation des Asphaltbelags vor. Eine dauerhafte farbige Beschichtung ist hier nur eingeschränkt möglich.



Kornausbrüche aus Fahrbahnbelag



Aufgrabung, Risse

Die visuelle Begutachtung der **Entwässerungseinrichtungen** bzw. Abläufe ergab **keine erkennbaren Mängel**.

Die untersuchte **Asphalt-deckschicht** im Bereich der Station 1 wird in die **Verwertungsklasse B** eingeteilt. Sie ist im Kaltmischverfahren wiederverwendbar oder muss auf einer Deponie oder in einem thermischen Verfahren entsorgt werden. Im Bereich der Stationen 2 und 3 wird die **Asphaltdeckschicht** in die **Verwertungsklasse A** eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18181272)



Materialprüfung (durch BIB)			
	Kontrollprüfung		
Datum:	16. und 22.11.2019		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die Anforderungen an die Griffigkeit wird erfüllt . (vgl. Prüfbericht Nr. 181754)		

Materialprü	ifung (durch BIB)		
	1. Nachuntersuchung		
Datum:	Febr./März 2020		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadensbilder/ Mängel auf. Durchschlagende Netzrisse, Einmündung Hans-Schiftan-Straße		
	Risse oberhalb Asphaltfuge, Aufgrabung, Kreuzungsbereich Uwe Lieschied Straße		
	Eine deutliche visuelle Veränderung des Farbtons bzw. Farbortes ist zum Neustzustand nicht festzustellen.		
	Die Anforderung an die Griffigkeit wird erfüllt.		
	Die Anforderungen an Tagessichtbarkeit, Nachtsichbarkeit (trocken) und Griffigkeit werden erfüllt.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 201079)		



Materialprüfung (durch BIB)			
	2. Nachuntersuchung		
Datum:	16.09.2020		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadensbilder/ Mängel auf.		
	Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind deutlich mehr neue Schadensbilder im Bereich der Beschichtung zu verzeichnen .		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Tagessichtbarkeit und Griffigkeit wird erfüllt .		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, trocken wird an den Stationen 2 und 3 nicht erfüllt .		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit , feucht wird an allen Stationen nicht erfüllt .		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201375)		

Materialpri	Materialprüfung (durch BIB)		
	3. Nachuntersuchung		
Datum:	09.03. und 31.03.2021		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadensbilder/ Mängel , u.a. infolge de bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind deutlich mehr neue Schadensbilder im Bereich der Beschichtung zu verzeichnen .		
	Abnutzung von Fahrradsymbolen Abnutzung roter Beschichtung		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Tagessichtbarkeit und Griffigkeit wird erfüllt .		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht wird an den Stationen 1 bis 3 nicht erfüllt.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211078)		



Materialprüfung (durch BIB)			
	4. Nachuntersuchung		
Datum:	21.09.2021		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadensbilder/ Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. und 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen.		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird erfüllt .		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht sowie Tagessichtbarkeit wird an den Stationen 1 bis 3 nicht erfüllt.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211510)		

Materialprüfung (durch BIB)			
	5. Nachuntersuchung		
Datum:	22. und 24.03.2022		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die farbige Beschichtung der Radfahrstreifen zeigt deutliche Schadensbilder/ Mängel , u.a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. und 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Abnutzungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen. Die bei der 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand bemängelten fehlenden Beschichtungen oberhalb von Aufgrabungen wurden zwischenzeitlich neu beschichtet.		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird erfüllt .		
	Die Anforderung der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Nachtsichtbarkeit, trocken und feucht sowie Tagessichtbarkeit wird an den Stationen 1 bis 3 nicht erfüllt.		
	Eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche sollte an den Kontrollprüfstationen gewährleistet sein.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221077)		





	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation (im Untersuchungsraster von 30 m)	Kritische Situation: Breiter LKW und Rf mit Anhänger treffen in schmalem Straßenquerschnitt aufeinander Behinderung: Rf wird von geöffneter Tür eines parkenden Autos behindert	Behinderung: Radfahrender wird durch ein Lieferfahrzeug behindert
Geschwindigkeiten	Ø 16,2 km/h	Ø 16,0 km/h
alleinfahrender Rf: Geschwindigkeiten	Ø 15,8 km/h	Ø 13,6 km/h
Rf bei Überholung durch Kfz:	9 10,0 KH/H	
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 44,8 km/h	Ø 43,0 km/h
Überholabstand: (Zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 1,7 m	Ø 1,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	3.0 100 2.5	3.0 2.5 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Behinderung durch Lieferfahrzeug



Behinderung durch Kurzzeitparker



= insg. 16 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet

- 5 Kurzzeitparker
- 11 Lfz
- insg. 55 min halten Fz
 - davon 55 min ist der Sstr. blockiert
- ca. 4 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 13 min Kurzzzeitparker
- ca. 42 min Lieferfahrzeuge

nachher

Behinderung durch Lieferfahrzeug




Behinderung durch Kurzzeitparker (Einsteiger)



= insg. 7 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet


- 2 Kurzzeitparker
- 5 Lfz
- insg. 39 min halten Fz
- davon ca. 39 min ist der Sstr. blockiert
- ca. 6 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 9 min Kurzzzeitparker
- ca. 30 min Lieferfahrzeuge













Wichertstraße

Untersuchungsabs	chnitt Wichertstraße		
Bezirk	Pankow		
Abschnitt:	Zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee (beidseitig)		
	Karte: Openstreetmap CC-BY-SA 2.0 Kamera = Videostandort		
Länge des Abschnitts:	ca. 600 m		
	vorher nachher		
Ruhender Verkehr:	Beidseitig Längsparken	Beidseitig Längsparken, Liefer- und Ladezonen	
Radverkehrsführung:	Radfahrstreifen /Schutzstreifen (ca. 1,60 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	Radfahrstreifen mit Grünbeschichtung (ca. 1,60 bis 1, 80 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	
Umsetzung der Maßnahme:	Juli 2018		



Fotographische Dokumentation			
Ortsbesichtigung:	vorher 16.11.2018	nachher 19.02./ 29.04.2020	
	O POVAINZ.	O POVANCE D POVANCE	
Verkehrsdaten			
	vorher	nachher	
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 3.100 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016-2017)	Ø ca. 3.200 Rf/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen am 06.05.2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemie!	
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 9.200 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2016-2017)	Ø ca. 7.700 Kfz/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen am 06.05.2021) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19- Pandemiel	



Materialprüfung (durch BIB)		
	Voruntersuchung	
Datum:	12. – 13. und 25.02.2019	
Art des Materials:	Fahrbahnoberbau (Asphalt)	

Ergebnis:

Der Grenzwert zur **Längsebenheit** wird an mehreren Stationen, insbesondere in Bereichen von offenen Fugen und Rissen und bereits visuell erkennbaren Senkenbildungen überschritten.

In der **Querebenheit** wurden größere Unebenheiten, z.B. bei Abdrücken oder Asphaltausbrüchen festgestellt, die vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens durch eine Asphaltinstandsetzung behoben werden sollten.



Abdrücke an der Asphaltoberfläche



Asphaltausbrüche

Die **Fahrbahnoberfläche** ist durch häufige Belagswechsel infolge von Aufgrabungen und/ oder bereits durchgeführten Instandsetzungsarbeiten geprägt. Es sind einige Bereiche mit deutlichen Mängeln an der Asphaltoberfläche zu verzeichnen. Diese Mängel sollten vor der farbigen Beschichtung des Radfahrstreifens instandgesetzt werden.



Aufgrabung, Längsfuge

Die visuelle Begutachtung der **Entwässerungseinrichtungen** bzw. Abläufe ergab keine erkennbaren Mängel.

Die untersuchte **Asphalt-deckschicht** wird in die **Verwertungsklasse A** eingestuft und ist gemäß Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18191103)



Materialprüfung (durch BIB)		
	Kontrollprüfung	
Datum:	09., 12. und 26.07.2019	
Art des Materials:	Rollplastik (grün)	
Ergebnis:	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Nachtsichtbarkeit, trocken, Tagessichtbarkeit und Griffigkeit werden erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 16191302)	

Materialprü	fung (durch BIB)		
	1. Nachuntersuchung		
Datum:	Februar/März 2020		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit (trocken) und Griffigkeit werden im Gebrauchszustand erfüllt.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201075)		



PGV-Alrutz

Materialprü	Materialprüfung (durch BIB)		
	2. Nachuntersuchung		
Datum:	03.09.2020		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. **Risse oberhalb Asphaltfuge** **Fahrradsymbol ausgebessert**		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszstand an 2 von den 6 Stationen nicht erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 18201371)		

Materialprüfung (durch BIB)			
	3. Nachuntersuchung		
Datum:	25.03.2021		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind deutlich mehr neue Schadensbilder (u.a. Längs- und Querrisse) im Bereich der grünen Beschichtung und Abnutzung an de Fahrradsymbolen zu verzeichnen.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszstand an 1 von den 6 Stationen mit grünem Rollplastik nicht erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit, Tagessichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit (trocken) werden im Gebrauchszstand an allen Stationen mit Furtmarkierung erfüllt.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211074)		



Ablösung oberhalb von Fuge

Die **Anforderungen** der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft **Griffigkeit** wird im Gebrauchszstand **an 2 von den 6 Stationen mit grünem Rollplastik nicht erfüllt.**

Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit, Tagessichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit (trocken) werden im Gebrauchszstand an allen Stationen mit Furtmarkierung erfüllt.

(vgl. Prüfbericht Nr. 182011506)

Materialprüfung (durch BIB)			
	5. Nachuntersuchung		
Datum:	23.03. und 24.03.2022		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits von Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzlich fortschreitende Abnutzungen und Beschädigungen an den Fahrradsymbolen und der Beschichtung zu verzeichnen.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszstand an 3 von den 6 Stationen mit grünem Rollplastik nicht erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Griffigkeit, Tagessichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit (trocken) werden im Gebrauchszstand an allen Stationen mit Furtmarkierung erfüllt.		
	Eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche sollte an den Kontrollprüfstationen gewährleistet sein.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221073)		



Materialprüfung (durch BIB)			
	6. Nachuntersuchung		
Datum:	13.09. u. 05.10.2022		
Art des Materials:	Rollplastik (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt deutliche Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. bis 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzlich fortschreitende Abnutzungen und Beschädigungen an den Fahrradsymbolen und der Beschichtung zu verzeichnen.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszstand an 3 von den 6 Stationen mit grünem Rollplastik nicht erfüllt .		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnischen Eigenschaften Tagessichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit (trocken) werden im Gebrauchszstand an 2 von 3 Stationen mit Furtmarkierung nicht erfüllt.		
	Die Anforderungen der ZTV M 13 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszstand an allen Stationen mit Furtmarkierung erfüllt .		
	Eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche sollte an den Kontrollprüfstationen gewährleistet sein.		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221528)		



Verhaltensbeobachtunge	en			
	vorher		nachher	
Datum:	29.05.2019 (7 – 11 Uhr)		29.04.2020 (7 – 11 Uhr)	
Beobachtungsstandort:	Wicherstr. Höhe Hausnr. 43 (nordseiti Westen)	g, Rtg.	Wicherstr. Höhe Hausnr. 43 (nordsei Westen)	tig, Rtg.
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • SStr • Gehweg	100%	95 0% 20% 40% 60% 80% • Kfz-Fahrstreifen • Rfs/SStr • Gehweg	100%
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	# rechte Fahrtrichtung (regelwichtung gebeite	Gehweg	100 90 80 70 80 80 81 rechte Fahrtrichtung (regelw 80 80 80 81 linke Fahrtrichtung (regelw 80 80 80 80 81 linke Fahrtrichtung (regelw 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	Gehweg
Art der Interaktion mit Rf:	gesamt	100	gesamt	100
(im Untersuchungsraster	Normale Interaktion	99	Normale Interaktion	88
von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten	0
	Behinderung von Rf	1	Behinderung von Rf	12
	Kritische Situation mit Rf	0	Kritische Situation mit Rf	0
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0



	vorher	nachher
Beschreibung Behinderung/ kritische Situation: (im Untersuchungsraster von 30 m)	Behinderung durch Pkw. Besondere Einschränkung von Lastenrädern.	Behinderung durch drei Kfz. Rf mit Hund und Kind müssen ausweichen.
		Vielzahl der Behinderungen kam durch Blockierung des Rfs/SStr zustande.
Geschwindigkeiten alleinfahrender Rf:	Ø 18,9 km/h	Ø 20,1 km/h
Geschwindigkeiten Rf bei Überholung durch Kfz:	Ø 18,1 km/h	Ø 18,5 km/h
Geschwindigkeiten Kfz bei Überholung von Rf:	Ø 37,0 km/h	Ø 36,8 km/h
Überholabstand: (zwischen Kfz- Spiegel und Fahrradlenker)	Ø 3,3 m	Ø 3,7 m
Zusammensetzung Geschwindigkeit Kfz und Überholabstand zum Rf:	6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	6,0 Geschwindigkeit Kfz bei Überholung Rf (in km/h)



Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich)

vorher

Lieferfahrzeug blockiert SStr. Kurzzeitparker schränkt Nutzfläche von SStr. ein.



nachher

Lieferfahrzeug hält neben dem SStr.



Behinderung durch zwei Lieferfahrzeuge und einen Pkw. Rf muss ausweichen und wird mit geringem Abstand überholt.



- = insg. 5 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 2 Kurzzeitparker
 - 3 Lfz
- insg. halten Fz 0:53 h
 - davon ist der Rfs 0:32 h blockiert
- ca. 9 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 23 min Kurzzzeitparker
- ca. 30 min Lieferfahrzeuge

- = insg. 7 Lfz / Kurzzeitparker beobachtet
 - 4 Kurzzeitparker
 - 3 Lfz
- insg. halten Fz 1:10 h
 - davon ist der Rfs 0:08 h blockiert
- ca. 12 min hält im Durchschnitt jedes
 Fz
- ca. 11 min Kurzzzeitparker
- ca. 57 min Lieferfahrzeuge



Wisbyer Straße

Untersuchungsabs	schnitt Wisbyer Straße		
Bezirk:	Pankow		
Abschnitt:	Zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Promenade (beidseitig) **Chonerische Straffe** **Cho		
Länge des Abschnitts:	ca. 1.100 m		
	vorher	nachher	
Ruhender Verkehr:	Beidseitig Längsparken	Beidseitig Längsparken	
Radverkehrsführung:	Rfs/SStr ohne Grüneinfärbung (ca. 1,60 m)	Rfs/SStr mit Grünbeschichtung (ca. 1,60 m, zzgl. Sicherheitstrennstreifen)	
Umsetzung der Maßnahme:	Juli 2018		



Fotographische Dokumentation						
Ortsbesichtigung:	vorher 16.11.2018	nachher 19.02.2020				
	O POV-Altritz	© PRV-Airutz				
Verkehrsdaten	© PGV-Airuż	© PGWAInte				
Verkeinsualen						
	vorher	nachher				
Verkehrsstärken Radverkehr pro Tag:	Ø ca. 2.600 Rf/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2015-2018)	Ø ca. 3.800 Rf/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemiel				
Verkehrsstärken Kfz pro Tag:	Ø ca. 28.900 Kfz/Tag (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2015-2018)	Ø ca. 22.200 Kfz/Tag* (Quelle: VLB, Zählungen an mehreren Tagen 2022) * Verkehrliche Veränderungen bedingt durch COVID-19-Pandemie!				



Die untersuchte Asphalt-deckschicht wird in die Verwertungsklasse A eingestuft und ist gemäß

Abschnitt 4 der RuVA im Heißmischverfahren wiederverwertbar.

(vgl. Prüfbericht Nr. 18191105)



Materialprü	ifung (durch BIB)
	Kontrollprüfung
Datum:	16./24.07. und 08./12.08.2019
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)
Ergebnis:	Die Anforderungen des Arbeitspapiers Farbige Beschichtung von Radfahrstreifen 02/18 an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird jeweils erfüllt. (vgl. Prüfbericht Nr. 16191339)

Materialprü	ifung (durch BIB)
	1. Nachuntersuchung
Datum:	Februar/März 2020
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt .
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18201077)

	2. Nachuntersuchung
Datum:	04.09.2020
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Fahrradsymbol ausgebessert
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt . (vgl. Prüfbericht Nr. 18201373)



(vgl. Prüfbericht Nr. 18211076)

Materialprü	ifung (durch BIB)					
	3. Nachuntersuchung					
Datum:	04.09.2020					
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)					
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.					
	Gegenüber der 1. und 2. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind wenige neue Schadensbilder hinsichtlich Rissbildung im Bereich der grünen und roten Beschichtung zu verzeichnen. Auffällig wurden die applizierten Fahrradsymbole, hier sind gegenüber der letzten Begleituntersuchung erheblich mehr Schadensbilder zu verzeichnen.					
	Beschädigtes Fahrradsymbol, Schleifspuren Winterdienst					
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt .					



Materialpri	ifung (durch BIB)		
	4. Nachuntersuchung		
Datum:	14.09.und 20.09.2021		
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)		
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.		
	Gegenüber der 1. Bis 3. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen.		
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt .		
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18211508)		

Materialprü	ifung (durch BIB)				
	5. Nachuntersuchung				
Datum:	22.03. und 23.03.2022				
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)				
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf.				
	Gegenüber der 1. bis 4. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind zusätzliche fortschreitende Beschädigungen an den Fahrradsymbolen zu verzeichnen.				
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt .				
	Eine ausreichende Entwässerung der Fahrbahnoberfläche sollte an den Kontrollprüfstationen gewährleistet sein.				
	(vgl. Prüfbericht Nr. 18221075)				

Materialprü	ifung (durch BIB)			
	6. Nachuntersuchung			
Datum:	13.09. und 05.10.2022			
Art des Materials:	Radwegbeschichtung auf Epoxidharzbasis (grün)			
Ergebnis:	Die visuelle Begutachtung der farbigen Beschichtung zeigt kaum Mängel , u. a. infolge der bereits vor Beschichtung erkennbaren Mängel der Asphaltbefestigung, auf. Die bereits dokumentierten Schadensbilder der 1. Bis 5. Begleituntersuchung im Gebrauchszustand sind meist unverändert.			
	Die Anforderung der Leistungsbeschreibung an die verkehrstechnische Eigenschaft Griffigkeit wird im Gebrauchszustand erfüllt . (vgl. Prüfbericht Nr. 18221530)			



Verhaltensbeobachtunge	en									
	vorher			nachher						
Datum:	16.06.2019 (13 – 17 Uhr)			29.04.2020 (13 – 17 Uhr)						
Beobachtungsstandort:	Höhe Hausnr. 59 (nordseitig, Rtg. Westen)			Höhe Hausnr. 59 (nordseitig, Rtg. Westen)						
Flächennutzung 100 alleinfahrender Rf:	0 91	10			94			7		
	0% 20% 40% 80% 80% 80% 80% 80%	6 100%	0%	2747		60% SStr ■Geh	80% weg	100%		
Vergleich beider Straßenseiten alleinfahrender Rf: (nach Fahrtrichtung und Flächennutzung)	Fahr- streifen streifen		60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Sehweg Rfs/SSt	≡lin r Kfz- Fahr- streifen	Kfz- Fahr- streien		Gehweg		
Art der Interaktion mit	gesamt	86		gesar	nt			96		
Rf: (im Untersuchungsraster	Normale Interaktion 86		Normale Interaktion				95			
von 30 m)	Kooperatives Verhalten	0	Kooperatives Verhalten				1			
	Behinderung von Rf 0		Behinderung von Rf				0			
	Kritsiche Situation mit Rf	0	Kritsiche Situation mit Rf				0			
	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten	0	Besonderheiten, Gefährliches Verhalten				0			





Beobachtungen des Lieferverkehrs/ Kurzzeitparkens (4 h):

(im gesamten Videoaufnahmebereich) Lfz halten auf Parkstreifen. Rfs bleibt frei.



Transporter ragt mit linken Reifen auf den Rfs.



- = insg. 5 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 0 Kurzzeitparker
 - 5 Lfz

Fz

- insg. halten Fz 2:45 h
 - davon ist der Rfs 0:00 h blockiert
- ca. 18 min hält im Durchschnitt jedes
- ca. 0 min Kurzzzeitparker
- ca. 165 min Lieferfahrzeuge

- = insg. 4 Lfz/ Kurzzeitparker beobachtet
 - 3 Kurzzeitparker
 - 1 Lfz
- insg. halten Fz 0:17 h
 - davon ist der Rfs 0:02 h blockiert
- ca. 2 min hält im Durchschnitt jedes Fz
- ca. 7 min Kurzzzeitparker
- ca. 10 min Lieferfahrzeuge



Ende

